

상신육교(발안IC방향)

1)바닥판 상면
2)바닥판 하면
3)거더 외부
4)거더 내부
5)격벽
6)가로보
7)세로보
8)교대
9)교각
10)램프


1)바닥판 상면

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 상면-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	후타재균열(0.3mm미만)	0.10		0.10		5	0.50	m				기존
2	2018이전	후타재균열(0.3mm미만)	0.20		0.30		11	3.30	m				기존
3	2018이전	유간토사퇴적및식생		0.10	2.00		1	0.20	㎡				기존
4	2018이전	포트홀		0.50	1.00		1	0.50	㎡				기존
5	2018이전	파손		1.00	0.20		1	0.20	㎡				기존
6	2018이전	포장마모		5.00	40.00		1	200.00	㎡				기존
7	2018이전	포장마모		3.50	10.00		1	35.00	㎡				보수
8	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				보수
9	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
10	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
11	2020	보수부 균열(0.3mm미만)	0.20		1.30		1	1.30	m				기존
12	2020	포장마모		10.00	40.00		1	400.00	㎡				보수
13	2020	소성변형		1.00	1.50		1	1.50	㎡				보수
14	2021	포장마모		5.00	3.00		1	15.00	㎡				신규
15	2021	포장파손		0.70	1.80		1	1.26	㎡				신규
16	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				신규
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D01

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 상면-S2





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	후타재균열(0.3mm이상)	0.30		0.20		14	2.80	m				기존
2	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		11	5.50	m				기존
3	2018이전	점검로출입문탈락					1	1.00	EA				기존
4	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				보수
5	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				보수
6	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				보수
7	2020	유간토사퇴적		0.10	2.00		1	0.20	㎡				기존
8	2020	포장마모		7.00	10.00		1	70.00	㎡				기존
9	2020	포장마모		3.50	20.00		1	70.00	㎡				기존
10	2021	포장마모		3.50	3.00		1	10.50	㎡				신규
11	2021	보수부 균열(0.3mm미만)	0.20		1.20		1	1.20	m				신규
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 상면-S3



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	포장마모		3.50	60.00		1	210.00	㎡				보수
2	2018이전	포트홀		0.50	0.50		1	0.25	㎡				보수
3	2018이전	식생		0.10	60.00		1	6.00	㎡				기존
4	2018이전	식생		0.10	60.00		1	6.00	㎡				기존
5	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.20		0.40		1	0.40	m				기존
6	2018이전	보수부 균열/백태(A)		0.20	0.50		1	0.10	㎡				기존
7	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		13	6.50	m				기존
8	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
9	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				보수
10	2020	포트홀		0.20	0.20		1	0.04	㎡				보수
11	2020	보수부 변형/포트홀		0.50	1.50		1	0.75	㎡				보수
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S3 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D03

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 상면-S4



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	포장마모		3.50	50.00		1	175.00	㎡				기존
2	2018이전	식생		0.10	55.00		1	5.50	㎡				기존
3	2018이전	식생		0.10	55.00		1	5.50	㎡				기존
4	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		17	8.50	m				기존
5	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		1.50		1	1.50	m				기존
6	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				기존
7	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		1.50		1	1.50	m				기존
8	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		2	1.00	m				기존
9	2018이전	가로등경미한전도					1	1.00	EA				기존
10	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
11	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
12	2021	포장패임		0.20	1.50		1	0.30	㎡				신규
13	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.60		1	0.60	m				신규
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S4 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D04

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 상면-S5



손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	식생		0.10	50.00		1	5.00	㎡				기존
2	2018이전	식생		0.10	50.00		1	5.00	㎡				기존
3	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				기존
4	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
5	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.30		1	0.30	m				기존
6	2018이전	표면박리		0.20	15.00		1	3.00	㎡				기존
7	2018이전	가드판넬변형			2.00		1	2.00	m				기존
8	2018이전	가드판넬변형			1.50		1	1.50	m				기존
9	2020	포장마모		3.50	50.00		1	175.00	㎡				보수
10	2021	안내판 부식					1	1.00	EA				신규
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S5 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D05

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 상면-S6




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	식생		0.30	30.00		1	9.00	㎡				기존
2	2018이전	식생		0.10	50.00		1	5.00	㎡				기존
3	2018이전	후타재균열(0.3mm이상)	0.30		0.30		10	3.00	m				기존
4	2018이전	후타재균열(0.3mm미만)	0.10		0.20		8	1.60	m				기존
5	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		10.00		1	10.00	m				기존
6	2018이전	긁힘		0.10	0.20		1	0.02	㎡				기존
7	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				기존
8	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
9	2018이전	표면박리		0.20	10.00		1	2.00	㎡				기존
10	2018이전	가드판넬변형			1.50		1	1.50	m				기존
11	2020	보수부 균열(0.3mm미만)	0.20		1.20		1	1.20	m				기존
12	2020	유간토사퇴적		0.10	2.00		1	0.20	㎡				기존
13	2020	포장마모		7.00	50.00		1	350.00	㎡				기존
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 바닥판 상면-S6 외관조사망도	Note 발안IC방향	Date
				File Name C21107 -01-D06

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 상면-S7





손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	포장마모		3.50	35.00		1	122.50	㎡				보수
2	2018이전	파손		0.20	0.20		1	0.04	㎡				기존
3	2018이전	식생		0.10	35.00		1	3.50	㎡				기존
4	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
5	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				기존
6	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		11	5.50	m				기존
7	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
8	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
9	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		2.50		1	2.50	m				기존
10	2021	포장마모		3.50	50.00		1	175.00	㎡				신규
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 상면-S8




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	패임		0.20	0.30		1	0.06	㎡				기존
2	2018이전	식생		0.10	50.00		1	5.00	㎡				기존
3	2018이전	식생		0.10	50.00		1	5.00	㎡				기존
4	2018이전	보수부 균열(0.3㎜미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				기존
5	2018이전	보수부 균열(0.3㎜미만)	0.20		0.50		15	7.50	m				기존
6	2018이전	보수부 균열/백태(A)		0.20	0.50		1	0.10	㎡				기존
7	2018이전	보수불량		0.30	0.50		1	0.15	㎡				기존
8	2018이전	배수구막힘					10	10.00	EA				보수
9	2020	패임		0.20	0.20		1	0.04	㎡				기존
10	2020	패임		0.30	0.30		1	0.09	㎡				기존
11	2020	포장마모		7.00	50.00		1	350.00	㎡				보수
12	2021	포장마모		3.50	50.00		1	175.00	㎡				신규
13	2021	포장마모		3.50	50.00		1	175.00	㎡				신규
14	2021	포장패임		0.30	0.30		4	0.36	㎡				신규
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 바닥판 상면-S8 외관조사망도	Note 발안IC방향	Date File Name C21107 -01-D08

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 상면-S9



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	포장마모		3.50	50.00		1	175.00	㎡				보수
2	2018이전	식생		0.10	50.00		1	5.00	㎡				기존
3	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				기존
4	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		10.00		1	10.00	m				기존
5	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.10		0.30		1	0.30	m				기존
6	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		1.50		1	1.50	m				기존
7	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
8	2018이전	균열/백태(A)		0.20	1.50		1	0.30	㎡				기존
9	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		0.60		1	0.60	m				기존
10	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
11	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				기존
12	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		12	6.00	m				기존
13	2018이전	배수구막힘					8	8.00	EA				기존
14	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		1.50		1	1.50	m				기존
15	2021	포장마모		3.50	50.00		1	175.00	㎡				신규
16	2021	포장마모		3.50	50.00		1	175.00	㎡				신규
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S9 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D09

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 상면-S10



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	포장마모		3.50	12.00		1	42.00	㎡				보수
2	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		42.00		1	42.00	m				기존
3	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		16	8.00	m				기존
4	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.10		0.40		1	0.40	m				기존
5	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				기존
6	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
7	2018이전	균열/백태(A)		0.20	1.00		1	0.20	㎡				기존
8	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
9	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
10	2020	포장마모		3.50	38.00		1	133.00	㎡				보수
11	2020	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
12	2020	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
13	2021	포장마모		3.50	50.00		1	175.00	㎡				신규
14	2021	포장마모		3.50	50.00		1	175.00	㎡				신규
15	2021	균열/백태(0.3mm미만)	0.10		1.40		1	1.40	m				신규
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S10 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D10

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 상면-S11





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	포장마모		3.50	45.00		1	157.50	㎡				보수
2	2018이전	식생		0.10	45.00		1	4.50	㎡				기존
3	2018이전	식생		0.10	45.00		1	4.50	㎡				기존
4	2018이전	포장파손		0.50	1.00		1	0.50	㎡				기존
5	2018이전	보수불량		0.50	1.00		1	0.50	㎡				보수
6	2018이전	후타재균열(0.3mm미만)	0.20		0.30		8	2.40	m				기존
7	2018이전	후타재균열(0.3mm미만)	0.20		0.20		1	0.20	m				기존
8	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		10	5.00	m				기존
9	2018이전	교명판탈락					1	1.00	EA				기존
10	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
11	2020	델리에이터망실					1	1.00	EA				기존
12	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		1.50		1	1.50	m				기존
13	2020	유간토사퇴적		0.20	2.50		1	0.50	㎡				기존
14	2020	포장마모		3.50	10.00		1	35.00	㎡				기존
15	2020	패임		0.30	2.00		1	0.60	㎡				기존
16	2020	배수구막힘					6	6.00	EA				기존
17	2021	포장파손		1.00	2.00		1	2.00	㎡				신규
18	2021	단차			10.00	10.00	1	10.00	m				신규
19	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				신규
20	2021	보수부 균열/백태(0.3mm미만)	0.10		3.00		2	6.00	m				신규
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 상면 램프-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	포장마모		7.00	20.00		1	140.00	㎡				기존
2	2018이전	토사퇴적		1.00	30.00		1	30.00	㎡				기존
3	2018이전	토사퇴적및식생		0.50	30.00		1	15.00	㎡				기존
4	2018이전	신축이음단차			7.00		1	7.00	m				기존
5	2018이전	유간토사퇴적			7.00		1	7.00	m				기존
6	2018이전	후타재균열(0.3mm미만)	0.10		0.30		5	1.50	m				기존
7	2018이전	후타재균열(0.3mm미만)	0.10		0.20		5	1.00	m				기존
8	2018이전	후타재균열(0.3mm이상)	0.30		0.30		1	0.30	m				기존
9	2018이전	후타재균열(0.3mm미만)	0.10		0.30		5	1.50	m				기존
10	2018이전	덮개망실					1	1.00	EA				기존
11	2018이전	차수판파손					1	1.00	EA				기존
12	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.30		2	0.60	m				기존
13	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		2.30		1	2.30	m				기존
14	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
15	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		4.00		1	4.00	m				기존
16	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		5.00		1	5.00	m				기존
17	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.10		4	0.40	m				기존
18	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.60		1	0.60	m				기존
19	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.40		1	0.40	m				기존
20	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.50		2	1.00	m				기존
21	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				기존
22	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				기존
23	2018이전	균힘		0.10	0.20		2	0.04	㎡				기존
24	2018이전	파손		0.10	0.10		1	0.01	㎡				기존
25	2018이전	파손		0.20	0.20		1	0.04	㎡				기존
26	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
27	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
28	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		1.50		1	1.50	m				기존
29	2020	유간토사퇴적		0.20	7.00		1	1.40	㎡				기존
30	2020	패임		0.30	0.30		1	0.09	㎡				기존
31	2020	패임		0.50	0.80		1	0.40	㎡				기존
32	2020	패임		0.30	0.30		1	0.09	㎡				기존
33	2021	포장마모		7.00	2.00		1	14.00	㎡				신규
34	2021	포장마모		7.00	2.00		1	14.00	㎡				신규
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 바닥판 상면 램프-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향


Date

File Name C21107 -01-D12


2) 바닥판 하면

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 하면-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2020	조인트누수			0.50		1	0.50	m				기존
2	2020	조인트누수			1.00		1	1.00	m				기존
3	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		2	1.00	m				신규
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 하면-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D13

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 하면-S2




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	누수흔적		0.60	20.00		1	12.00	㎡				신규
2	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				신규
3	2021	부식(배수공)		0.50	30.00		1	15.00	㎡				신규
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 바닥판 하면-S2 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D14

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 하면-S3




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균열/백태(0.3mm이상)	0.30		1.00		1	1.00	m				기존
2	2018이전	균열/백태(0.3mm이상)	0.30		0.30		1	0.30	m				기존
3	2018이전	균열/백태(0.3mm이상)	0.30		0.30		1	0.30	m				기존
4	2018이전	균열/백태(0.3mm이상)	0.30		1.00		1	1.00	m				기존
5	2021	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				신규
6	2021	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
7	2021	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 바닥판 하면-S3 외관조사망도	Note 발안IC방향	Date File Name C21107 -01-D15

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 하면-S4



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				신규
2	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		3	2.40	m				신규
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 하면-S4 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D16

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 하면-S5




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	데크부식		0.10	0.50		1	0.05	㎡				기존
2	2020	데크부식		0.10	0.80		1	0.08	㎡				기존
3	2020	데크부식		0.10	1.00		1	0.10	㎡				기존
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 바닥판 하면-S5 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D17

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 하면-S6




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 바닥판 하면-S6 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D18

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 하면-S7



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		3	2.40	m				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 하면-S7 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D19

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 하면-S8




손 상 물 량 표


연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				신규
2	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		4	0.50	m				신규
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 바닥판 하면-S8 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D20

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 하면-S9




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2020	망상균열		3.00	5.00		1	15.00	㎡				기존
2	2020	박락/철근노출		0.30	1.50	30.00	1	0.45	㎡				기존
3	2021	망상균열		3.00	5.00		1	15.00	㎡				신규
4	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.50		1	1.50	m				신규
5	2021	망상균열		2.00	2.00		1	4.00	㎡				신규
6	2021	데크부식		0.20	0.10		1	0.02	㎡				신규
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 바닥판 하면-S9 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D21

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 하면-S10



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		3	6.00	m				신규
2	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				신규
3	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		2	4.00	m				신규
4	2021	망상균열		2.00	2.00		1	4.00	㎡				신규
5	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.30		1	0.30	m				기존
6	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
7	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
8	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.20		1	0.20	m				기존
9	2021	보수부 균열/백태(0.3mm미만)	0.20		1.50		1	1.50	m				신규
10	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
11	2021	보수부 균열/백태(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				신규
12	2020	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
13	2020	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.60		1	0.60	m				기존
14	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		0.60		1	0.60	m				기존
15	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
16	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		0.60		1	0.60	m				기존
17	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		0.60		2	1.20	m				기존
18	2021	망상균열		1.50	1.50		1	2.25	㎡				신규
19	2021	망상균열		1.50	1.50		1	2.25	㎡				신규
20	2021	망상균열		1.50	1.50		1	2.25	㎡				신규
21	2021	균열/백태(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				신규
22	2021	균열/백태(0.3mm미만)	0.10		0.20		1	0.20	m				신규
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 하면-S10 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D22

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 하면-S11



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
2	2018이전	망상균열		0.50	0.50		1	0.25	㎡				기존
3	2020	배수관길이부족(탈락)			1.50		1	1.50	m				기존
4	2020	조인트누수			1.00		1	1.00	m				기존
5	2021	박리		0.20	0.20	20.00	3	0.12	㎡				신규
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	펀칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 하면-S11 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D23

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 바닥판 하면 램프-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 바닥판 하면 램프-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향


Date

File Name C21107 -01-D24


3) 거더 외부

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 외부-S1




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2020	거더 굴힘		0.10	0.80		1	0.08	㎡				기존
2	2021	부식		0.10	0.10		4	0.04	㎡				신규
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 외부-S1 외관조사망도	Note 발안IC방향	Date File Name C21107 -01-D25

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 외부-S2



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 외부-S2 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D26

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 외부-S3



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 외부-S3 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D27

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 외부-S4



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 외부-S4 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D28

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 외부-S5



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균함		0.10	0.10		1	0.01	㎡				기존
2	2018이전	균함		0.20	0.20		1	0.04	㎡				기존
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 외부-S5 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D29

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 외부-S6



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 외부-S6 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D30

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 외부-S7



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 외부-S7 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D31

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 외부-S8



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 외부-S8 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D32

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 외부-S9



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 외부-S9 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D33

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 외부-S10




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 외부-S10 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D34

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 외부-S11



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 외부-S11 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D35

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 외부 램프-S1



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 거더 외부 램프-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향


Date

File Name C21107 -01-D36


4) 거더 내부

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 내부-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	배설물		1.00	1.00		1	1.00	㎡				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 내부-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D38

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 내부-S2



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 내부-S2 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D39

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 내부-S3



손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	PIT					1	1.00	EA				신규
2	2021	부식		0.10	0.50		1	0.05	㎡				신규
3	2021	부식		0.10	0.50		1	0.05	㎡				신규
4	2021	균열		0.10	1.00		1	0.10	㎡				신규
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 내부-S3 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D40

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 내부-S4



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	부식		0.10	0.10		1	0.01	㎡				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 내부-S4 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D41

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 내부-S5



손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	변형			0.30		1	0.30	m				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례

균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 내부-S5 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-042


KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 내부-S6

향남지구



발안IC


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	누수흔적		0.60	20.00		1	12.00	㎡				신규
2	2021	누수흔적		0.60	20.00		1	12.00	㎡				신규
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 내부-S6 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-043

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 내부-S7




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 내부-S7 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-044

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 내부-S8




손 상 물 량 표


연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 내부-S8 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-045

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 내부-S9



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	PIT					1	1.00	EA				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 내부-S9 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D46

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 내부-S10




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	강재변형			0.30		1	0.30	m				기존
2	2021	강재변형			0.10		1	0.10	m				신규
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 내부-S10 외관조사망도	Note 발안IC방향	Date File Name C21107 -01-047

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 내부-S11



손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	배설물		0.50	0.50		1	0.25	㎡				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title	Drawing Title	Note	Date
2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	거더 내부-S11 외관조사망도	발안IC방향	File Name C21107 -01-D37


KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 거더 내부 램프-S1

향남지구



발안IC

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 거더 내부 램프-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향


Date

File Name C21107 -01-048


5) 격 벽

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S1




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 격벽-S1 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D49

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D50

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S2

G2 G1

<D13>



<D12>



<D11>



<D10>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S2 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-051

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S2

G2 G1

<D16>



<D15>



<D14>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S2 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D52

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S3



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S3 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D53

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S3




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 격벽-S3 외관조사망도	Note 발안IC방향	Date
				File Name C21107 -01-054

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S3



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	부식		0.20	3.00		1	0.60	㎡				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S3 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D55

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S4




손 상 물 량 표


연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 격벽-S4 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D56

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S4




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 격벽-S4 외관조사망도	Note 발안IC방향	Date
				File Name C21107 -01-057

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S4




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 격벽-S4 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D58

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S5




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 격벽-S5 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D59

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S5



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	도장박리		0.10	0.10		1	0.01	㎡				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S5 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D60

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S6



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	부식		0.10	0.10		1	0.01	㎡				신규
2	2021	부식		0.20	0.70		1	0.14	㎡				신규
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S6 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D61

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S6



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S6 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D62

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S7



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S7 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D63

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S7

G2 G1

<D8>



<D7>



<D6>



<D5>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S7 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D64

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S8

G2 G1

<D13>



<D12>



<D11>



<D10>



<D9>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	강재변형			0.10		1	0.10	m				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S8 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D65

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S8



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S8 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D66

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S9

G2 G1

<D23>



<D22>



<D21>



<D20>



<D19>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S9 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D67

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S9



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S9 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D68

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S10

G2 G1

<D33>



<D32>

<D31>



<D30>



<D29>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S10 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D69

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S10



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S10 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D70

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S11

G2 G1

<D42>



<D41>



<D40>



<D39>



<D38>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	강재변형			0.10		1	0.10	m				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S11 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-071

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S11

G2 G1

<D46>



<D45>



<D44>



<D43>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 격벽-S11 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D72

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽 램프-S1

G2 G1

<D4>



<D3>



<D2>



<D1>




-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-


손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽 램프-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 격벽 램프-S11 외관조사망도


Note 발안IC방향


Date

File Name C21107 -01-D74


6)가로보

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D75

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-076

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D77

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S2





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S2





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S2



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S2 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D80

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S3



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S3 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D81

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S3



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S3 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D82

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S3



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S3 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D83

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S3



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S3 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D84

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S3



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S3 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D85

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S4



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S4 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D86

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S4



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S4 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D87

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S4



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S4 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D88

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S4



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S4 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D89

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S5



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S5 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D90

KEY PLAN







상신육교(발안IC방향) 가로보-S5

<CB06>


-후 면-




-후 면-




-전 면-






<CB05>


-후 면-




-후 면-




-전 면-






<CB04>


-후 면-




-후 면-



-전 면-





-좌-

-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S5 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D91

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S5



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S5 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D92

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S5




손 상 물 량 표


연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 가로보-S5 외관조사망도	Note 발안IC방향	Date File Name C21107 -01-D93

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S6

<CB03> -후 면-

-전 면-



<CB02> -후 면-

-전 면-



<CB01> -후 면-

-전 면-



-좌-

-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S6 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D94

KEY PLAN







상신육교(발안IC방향) 가로보-S6

<CB06>


-후 면-




-후 면-




-전 면-






<CB05>


-후 면-




-후 면-




-전 면-






<CB04>


-후 면-




-후 면-



-전 면-





-좌-

-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S6 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D95

KEY PLAN







상신육교(발안IC방향) 가로보-S6

<CB09>


-후 면-



-후 면-




-전 면-




<CB08>


-후 면-



-후 면-




-전 면-



<CB07>


-후 면-




-후 면-





-전 면-





-좌-






















-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S6 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D96

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S6




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 가로보-S6 외관조사망도	Note 발안IC방향	Date File Name C21107 -01-D97

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S7



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S7 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D98

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S7



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S7 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D99

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S7



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S7 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D100

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S8



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S8 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D101

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S8



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S8 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D102

KEY PLAN






상신육교(발안IC방향) 가로보-S8

<CB09>


-후 면-



-후 면-




-전 면-



<CB08>


-후 면-



-후 면-




-전 면-




<CB07>


-후 면-




-후 면-




-전 면-




-좌-























-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S8 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D103

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S8



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S8 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D104

KEY PLAN






상신육교(발안IC방향) 가로보-S9

<CB03>
-후 면-
-후 면-
-전 면-

<CB02>
-후 면-
-후 면-
-전 면-

<CB01>
-후 면-
-후 면-
-전 면-



-좌-　　-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S9 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D105

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S9



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S9 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D106

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S9





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S10



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S10 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D108

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S10





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S10



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S10 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D110

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S10



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S10 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D111

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S11



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S11 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D112

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S11





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S11



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S11 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D114

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보-S11



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S11 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D115

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보 램프-S1




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 가로보 램프-S1 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D116

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보 램프-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보 램프-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D117

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 가로보 램프-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 가로보 램프-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향


Date

File Name C21107 -01-D118




7) 세로보




KEY PLAN











상신육교(발안IC방향) 세로보-S1


<ST03>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-





<ST06>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST02>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST05>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST01>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST04>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D119

KEY PLAN







상신육교(발안IC방향) 세로보-S1

<ST08>


-좌 측-



-후 면-




-우 측-




<ST07>


-좌 측-



-후 면-



-우 측-



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S1 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date




File Name C21107 -01-D120




KEY PLAN











상신육교(발안IC방향) 세로보-S2

<ST02>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


<ST04>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


<ST01>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


<ST03>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S2 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D121

KEY PLAN






상신육교(발안IC방향) 세로보-S2

<ST06>

-좌 측-



-후 면-




-우 측-




<ST05>


-좌 측-



-후 면-



-우 측-




<ST07>

-좌 측-



-후 면-



-우 측-



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S2 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D122

KEY PLAN







상신육교(발안IC방향) 세로보-S6

<ST03>


-좌 측-



-후 면-




우 측-




<ST02>


-좌 측-



-후 면-




우 측-



<ST01>


-좌 측-



-후 면-



우 측-



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회
Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S6 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D123

KEY PLAN







상신육교(발안IC방향) 세로보-S6


<ST06>


-좌 측-







-후 면-





우 측-





<ST05>

-좌 측-






-후 면-






우 측-







<ST04>


-좌 측-







-후 면-





우 측-





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S6 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D124

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 세로보-S6


<ST06>


-좌 측-






-후 면-






우 측-







<ST05>


-좌 측-







-후 면-






우 측-







<ST04>


-좌 측-







-후 면-





우 측-





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S6 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date




File Name C21107 -01-D125




KEY PLAN






상신육교(발안IC방향) 세로보-S7




<ST02>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


<ST04>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


<ST01>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


<ST03>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S7 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D126

KEY PLAN






상신육교(발안IC방향) 세로보-S7

<ST06>


-좌 측-



-후 면-




우 측-




<ST05>


-좌 측-



-후 면-




우 측-




<ST07>


-좌 측-



-후 면-



우 측-



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S7 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D127


KEY PLAN






상신육교(발안IC방향) 세로보-S8


<ST03>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST06>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST02>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST05>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



<ST01>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



<ST04>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S8 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D128

KEY PLAN







상신육교(발안IC방향) 세로보-S8

<ST08>


-좌 측-



-후 면-




우 측-




<ST10>


-좌 측-



-후 면-




우 측-




<ST07>


-좌 측-



-후 면-




우 측-




<ST09>


-좌 측-



-후 면-



우 측-



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S8 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date




File Name C21107 -01-D129




KEY PLAN












상신육교(발안IC방향) 세로보-S9


<ST03>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-



<ST06>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-



<ST02>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST05>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST01>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST04>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S9 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date




File Name C21107 -01-D130




KEY PLAN











상신육교(발안IC방향) 세로보-S9

<ST08>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


<ST10>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


<ST07>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


<ST09>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S9 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date




File Name C21107 -01-D131




KEY PLAN












상신육교(발안IC방향) 세로보-S10


<ST03>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-



<ST06>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-



<ST02>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST05>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST01>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST04>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S10 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D132


KEY PLAN






상신육교(발안IC방향) 세로보-S10


<ST09>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



<ST08>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



<ST07>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




손 상 물 량 표


연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													




사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 세로보-S10 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D133




KEY PLAN












상신육교(발안IC방향) 세로보-S11


<ST03>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-



<ST06>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-



<ST02>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST05>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST01>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST04>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S11 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D134

KEY PLAN






상신육교(발안IC방향) 세로보-S11

<ST09>

-좌 측-



-후 면-




우 측-




<ST08>


-좌 측-



-후 면-




우 측-




<ST07>


-좌 측-



-후 면-



우 측-



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 세로보-S11 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D135


KEY PLAN






상신육교(발안IC방향) 세로보 램프-S1


<ST03>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST09>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST02>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST08>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



<ST01>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



<ST07>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회
Korea Industrial Safety Association

Project Title: 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title: 세로보 램프-S1 외관조사망도


Note: 발안IC방향


Date:

File Name: C21107 -01-D136

8) 교대

KEY PLAN






전면


상신육교(발안IC방향) 교대-A1




상면



전면



좌측면



우측면

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	체수		1.00	1.50		1	1.50	㎡				기존
2	2018이전	누수흔적		0.20	1.50		1	0.30	㎡				기존
3	2018이전	누수흔적		0.20	2.00		1	0.40	㎡				기존
4	2018이전	누수		1.00	1.50		1	1.50	㎡				기존
5	2018이전	누수흔적		1.00	1.50		1	1.50	㎡				기존
6	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.30		1.00		1	1.00	m				기존
7	2018이전	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
8	2020	누수흔적		1.00	2.50		1	2.50	㎡				기존
9	2020	체수		1.00	1.50		1	1.50	㎡				기존
10	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
11	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		0.60		1	0.60	m				기존
12	2021	표면열화		1.00	1.00	20.00	1	1.00	㎡				신규
13	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		3	1.50	m				신규
14	2021	부식		0.60	0.10		2	0.12	㎡				신규
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교대-A1 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D137


KEY PLAN






전면


상신육교(발안IC방향) 교대-A2



상면



전면



좌측면

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	누수흔적		1.50	1.50		1	2.25	㎡				기존
2	2018이전	식생(관목)		1.00	5.00		1	5.00	㎡				기존
3	2018이전	박리		1.50	0.50	20.00	1	0.75	㎡				기존
4	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.40		1	0.40	m				기존
5	2018이전	배수관유실					1	1.00	EA				기존
6	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.60		1	1.60	m				신규
7	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.30		2	0.60	m				신규
8	2021	부식		0.60	0.10		2	0.12	㎡				신규
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 교대-A2 외관조사망도


Note 발안IC방향


Date

File Name C21107 -01-D138

9) 교각


KEY PLAN






전면

상신육교(발안IC방향) 교각-P1






손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
2	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.80		1	0.80	m				기존
3	2018이전	망상균열		16.60	1.00		1	16.60	㎡				기존
4	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
5	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		0.80		2	1.60	m				기존
6	2020	망상균열		2.00	2.00		1	4.00	㎡				기존
7	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.70		2	1.40	m				신규
8	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.30		2	0.60	m				신규
9	2021	부식		0.20	0.30		2	0.12	㎡				신규
10	2021	망상균열		1.00	3.50		1	3.50	㎡				신규
11	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		3	3.00	m				신규
12	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.50		2	3.00	m				신규
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	펀칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 교각-P1 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D139


KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 교각-P2





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	박락		0.10	0.10	20.00	1	0.01	㎡				기존
2	2018이전	박리		1.00	2.00	20.00	1	2.00	㎡				기존
3	2018이전	박리		3.00	1.00	20.00	1	3.00	㎡				기존
4	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
5	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
6	2020	체수		3.00	3.00		1	9.00	㎡				기존
7	2020	누수/오염		2.00	2.50		2	10.00	㎡				기존
8	2021	부식		0.60	0.20		4	0.48	㎡				신규
9	2021	망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				신규
10	2021	망상균열		1.00	2.00		1	2.00	㎡				신규
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P2 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D140


KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 교각-P3





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				기존
2	2018이전	박리		0.80	0.80	20.00	1	0.64	㎡				기존
3	2018이전	박리		6.00	0.30	20.00	1	1.80	㎡				기존
4	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				기존
5	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.80		1	0.80	m				기존
6	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		1.20		1	1.20	m				기존
7	2018이전	균열(0.3mm이상)	0.30		0.50		1	0.50	m				기존
8	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.70		1	0.70	m				기존
9	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
10	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				기존
11	2018이전	부식		0.60	0.20		1	0.12	㎡				기존
12	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		2.50		1	2.50	m				기존
13	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				기존
14	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		2	2.00	m				신규
15	2021	부식		0.60	0.20		3	0.36	㎡				신규
16	2021	망상균열		0.30	2.00		1	0.60	㎡				신규
17	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				신규
18	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				신규
19	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		3.50		1	3.50	m				신규
20	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
21	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.20		1	1.20	m				신규
22	2021	파손		0.50	0.10		1	0.05	㎡				신규
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P3 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D141


KEY PLAN




전면

상신육교(발안IC방향) 교각-P4




배 면

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
2	2021	부식		0.60	0.20		3	0.36	㎡				신규
3	2021	받침몰탈 균열	0.10		0.10		2	0.20	m				신규
4	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
5	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		5	2.00	m				신규
6	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		2.00		3	6.00	m				신규
7	2021	망상균열		1.50	1.50		1	2.25	㎡				신규
8	2021	망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				신규
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P4 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D142


KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 교각-P5





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				기존
2	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.60		1	1.60	m				기존
3	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		2.00		1	2.00	m				기존
4	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
5	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.80		1	0.80	m				기존
6	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.60		1	0.60	m				기존
7	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		1.20		1	1.20	m				기존
8	2018이전	망상균열		4.00	1.00		1	4.00	㎡				기존
9	2018이전	망상균열		1.00	5.00		1	5.00	㎡				기존
10	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		1.50		1	1.50	m				기존
11	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
12	2021	부식		0.60	0.20		1	0.12	㎡				신규
13	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				신규
14	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.50		1	1.50	m				신규
15	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.50		1	1.50	m				신규
16	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.50		1	1.50	m				신규
17	2021	망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				신규
18	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		2	2.00	m				신규
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P5 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D143


KEY PLAN




전면

상신육교(발안IC방향) 교각-P6





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	망상균열		0.50	1.50		1	0.75	㎡				기존
2	2018이전	망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				기존
3	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
4	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		2.00		1	2.00	m				기존
5	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		2.00		1	2.00	m				기존
6	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				신규
7	2021	부식		0.60	0.20		2	0.24	㎡				신규
8	2021	받침콘크리트 재료분리		0.20	0.50		1	0.10	㎡				신규
9	2021	표면열화		0.50	1.00	20.00	1	0.50	㎡				신규
10	2021	망상균열		1.00	2.00		1	2.00	㎡				신규
11	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				신규
12	2021	망상균열		1.50	6.00		1	9.00	㎡				신규
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P6 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D144


KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 교각-P7





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.60		1	0.60	m				기존
2	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
3	2018이전	부식		0.60	0.20		1	0.12	㎡				기존
4	2018이전	되메우기토사유실		2.00	5.00		1	10.00	㎡				기존
5	2020	망상균열		2.00	5.00		1	10.00	㎡				기존
6	2020	표면오염		1.20	1.50		1	1.80	㎡				기존
7	2021	망상균열		1.00	2.00		1	2.00	㎡				신규
8	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		2	1.00	m				신규
9	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		4	4.00	m				신규
10	2021	망상균열		1.00	2.00		1	2.00	㎡				신규
11	2021	표면열화		0.50	1.50	20.00	1	0.75	㎡				신규
12	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		4	2.00	m				신규
13	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		1.20		1	1.20	m				신규
14	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		1.50		1	1.50	m				신규
15	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.80		1	0.80	m				신규
16	2021	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		1.30		1	1.30	m				신규
17	2021	망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				신규
18	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				신규
19	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				신규
20	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				신규
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P7 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date

File Name C21107 -01-D145


KEY PLAN





전면

상신육교(발안IC방향) 교각-P8



손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	받침몰탈 균열	0.10		0.10		2	0.20	m				기존
2	2018이전	부식		0.60	0.20		2	0.24	㎡				기존
3	2021	파손		0.20	0.20		1	0.04	㎡				신규
4	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		4	2.00	m				신규
5	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		2	2.00	m				신규
6	2021	망상균열		1.00	6.00		1	6.00	㎡				신규
7	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				기존
8	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		1.20		1	1.20	m				기존
9	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		1.20		1	1.20	m				기존
10	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				기존
11	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.60		2	3.20	m				신규
12	2021	망상균열		0.80	0.80		1	0.64	㎡				신규
13	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.20		3	0.60	m				신규
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P8 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D146


KEY PLAN




전면

상신육교(발안IC방향) 교각-P9





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		2	1.00	m				기존
2	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
3	2018이전	재료분리		7.00	0.30		1	2.10	㎡				기존
4	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.30		1	0.30	m				기존
5	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
6	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
7	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.40		2	0.80	m				기존
8	2018이전	재료분리		6.00	0.30		1	1.80	㎡				기존
9	2018이전	망상균열		4.00	1.00		1	4.00	㎡				기존
10	2018이전	망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				기존
11	2018이전	부식		0.60	0.20		1	0.12	㎡				기존
12	2018이전	긁힘		0.10	0.50		1	0.05	㎡				기존
13	2018이전	망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				기존
14	2021	받침몰탈 파손		0.10	0.10		1	0.01	㎡				신규
15	2021	받침몰탈 균열	0.10		0.10		1	0.10	m				신규
16	2021	재료분리		0.50	2.10		1	1.05	㎡				신규
17	2021	망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				신규
18	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		2.00		1	2.00	m				신규
19	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		7.00		3	21.00	m				신규
20	2021	파손		0.20	0.40		1	0.08	㎡				신규
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P9 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D147


KEY PLAN




전면

상신육교(발안IC방향) 교각-P10





배 면

손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	받침몰탈 균열	0.10		0.10		1	0.10	m				신규
2	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		3	1.50	m				신규
3	2021	망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				신규
4	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
5	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		5	5.00	m				신규
6	2021	망상균열		1.00	3.00		1	3.00	㎡				신규
7	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				신규
8	2021	망상균열		1.00	4.00		1	4.00	㎡				신규
9	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.30		1	0.30	m				신규
10	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
11	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				신규
12	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		4.00		2	8.00	m				신규
13	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		4.00		1	4.00	m				신규
14	2021	망상균열		1.50	1.50		1	2.25	㎡				신규
15	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				신규
16	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
17	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				신규
18	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				신규
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 교각-P10 외관조사망도

Note 발안IC방향


Date

File Name C21107 -01-D148

10) 램프


KEY PLAN






전면


상신육교(발안IC방향) 교대 램프-A1




상면



전면



좌측면



우측면

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	박리		1.40	1.20	20.00	1	1.68	㎡				기존
2	2018이전	박리		1.50	0.50	20.00	1	0.75	㎡				기존
3	2018이전	박리		1.00	3.00	20.00	1	3.00	㎡				기존
4	2018이전	침하균열		1.00	1.50		1	1.50	㎡				기존
5	2018이전	백태		0.10	0.10		1	0.01	㎡				기존
6	2018이전	누수흔적		0.50	1.00		1	0.50	㎡				기존
7	2021	잡철물노출		1.00	2.50		1	2.50	㎡				신규
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 교각 램프-A1 외관조사망도


Note 발안IC방향

Date


File Name C21107 -01-D149

KEY PLAN





전면


상신육교(발안IC방향) 교각 램프-P1



상면



좌측면 전면 우측면



배면

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
2	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
3	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
4	2021	부식		0.60	0.20		1	0.12	㎡				신규
5	2021	받침몰탈 균열	0.10		0.10		6	0.60	m				신규
6	2021	파손		0.10	0.10		6	0.06	㎡				신규
7	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.50		1	1.50	m				신규
8	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
9	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				신규
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 교각 램프-P1 외관조사망도	Note 발안IC방향
			Date
			File Name C21107 -01-D150