

상신육교(향남지구방향)

1)바닥판 상면
2)바닥판 하면
3)거더 외부
4)거더 내부
5)격벽
6)가로보
7)세로보
8)교대
9)교각
10)램프


1)바닥판 상면

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 상면-S1



손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	이물질 퇴적		0.20	35.00		1	7.00	㎡				기존
2	2018이전	후타재파손		0.20	1.20		1	0.24	㎡				기존
3	2018이전	후타재파손		0.30	0.80		1	0.24	㎡				기존
4	2018이전	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20		0.20		6	1.20	m				기존
5	2018이전	후타재 균열(0.3mm미만)	0.20		0.30		12	3.60	m				기존
6	2018이전	연석표면열화		0.30	35.00		1	10.50	㎡				기존
7	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		12	6.00	m				기존
8	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
9	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
10	2018이전	균열/백태(A)		0.20	0.30		1	0.06	㎡				기존
11	2018이전	균열/백태(A)		0.20	0.20		1	0.04	㎡				기존
12	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
13	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
14	2020	포장마모		10.50	35.00		1	367.50	㎡				기존
15	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				기존
16	2021	이물질 퇴적		0.70	1.00		1	0.70	㎡				신규
17	2021	단차			3.00	9.00	1	3.00	m				신규
18	2021	포장마모		0.30	5.00		1	1.50	㎡				신규
19	2021	이물질 퇴적		0.10	12.00		1	1.20	㎡				신규
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D01

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 상면-S2



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	식생		0.20	45.00		1	9.00	㎡				기존
2	2018이전	표면열화		0.30	45.00		1	13.50	㎡				기존
3	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		10	5.00	m				기존
4	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
5	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		0.20		1	0.20	m				기존
6	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
7	2020	포장마모		10.5	45.00		1	25.00	㎡				기존
8	2020	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
9	2020	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S2 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D02

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 상면-S3



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	식생		0.10	35.00		1	3.50	㎡				기존
2	2018이전	후타재 균열(0.3mm이상)	0.30		0.30		8	2.40	m				기존
3	2018이전	후타재 균열(0.3mm이상)	0.30		0.20		6	1.20	m				기존
4	2018이전	표면열화		0.30	35.00		1	10.50	㎡				기존
5	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		14	7.00	m				기존
6	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.40		2	0.80	m				기존
7	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.80		1	0.80	m				기존
8	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
9	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
10	2020	포장마모		10.50	35.00		1	367.50	㎡				신규
11	2021	가로등 기울					1	1.00	EA				신규
12	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		1.20		1	1.20	m				신규
13	2021	배수구막힘					1	1.00	EA				신규
14	2021	단차/포장마모			7.00	40.00	1	7.00	m				신규
15	2021	이물질 퇴적		0.10	10.00		1	1.00	㎡				신규
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S3 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D03

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 상면-S4



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	포장마모		0.20	40.00		1	8.00	㎡				기존
2	2018이전	식생		0.20	60.00		1	12.00	㎡				기존
3	2018이전	패임		0.30	1.00		1	0.30	㎡				기존
4	2018이전	표면열화		0.30	60.00		1	18.00	㎡				기존
5	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		10	5.00	m				기존
6	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.40		1	0.40	m				기존
7	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.80		1	0.80	m				기존
8	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
9	2018이전	보수부 망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				기존
10	2018이전	철근노출		0.10	0.10		1	0.01	㎡				기존
11	2018이전	백태		0.10	0.10		3	0.03	㎡				기존
12	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
13	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
14	2020	포장마모		14.00	60.00		1	840.00	㎡				기존
15	2020	체수					1	1.00	EA				기존
16	2020	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
17	2021	가로등 기둠					1	1.00	EA				신규
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	펀칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D04

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 상면-S5



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	포장마모		0.40	0.50		1	0.20	㎡				기존
2	2018이전	포장마모		0.20	1.00		1	0.20	㎡				기존
3	2018이전	식생		0.20	60.00		1	12.00	㎡				기존
4	2018이전	표면열화		0.30	60.00		1	18.00	㎡				기존
5	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		16	8.00	m				기존
6	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		0.70		1	0.70	m				기존
7	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		1.30		1	1.30	m				기존
8	2018이전	백태		0.10	0.10		1	0.01	㎡				기존
9	2018이전	녹물발생		0.20	0.40		11	0.88	㎡				기존
10	2018이전	배수구막힘					2	2.00	EA				기존
11	2018이전	배수구막힘					2	2.00	EA				기존
12	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
13	2020	포장마모		14.00	60.00		1	840.00	㎡				기존
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S5 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D05

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 상면-S6



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	식생		0.20	55.00		1	11.00	㎡				기존
2	2018이전	표면열화		0.30	55.00		1	16.50	㎡				기존
3	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.40		2	0.80	m				기존
4	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.20		1	0.20	m				기존
5	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.40		1	0.40	m				기존
6	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.40		3	1.20	m				기존
7	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		12	6.00	m				기존
8	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.40		1	0.40	m				기존
9	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.20		1	0.20	m				기존
10	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		1.30		1	1.30	m				기존
11	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
12	2018이전	균열/백태(A)		0.10	0.30		1	0.03	㎡				기존
13	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				보수
14	2020	포장마모		14.00	58.00		1	812.00	㎡				기존
15	2020	균열/백태(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S6 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D06

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 상면-S7



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	식생		0.20	50.00		1	10.00	㎡				기존
2	2018이전	표면열화		0.30	50.00		1	15.00	㎡				기존
3	2018이전	보수부 균열(0.3㎜미만)	0.20		0.40		1	0.40	m				기존
4	2018이전	보수부 균열(0.3㎜미만)	0.20		0.50		10	5.00	m				기존
5	2018이전	보수부 균열(0.3㎜미만)	0.20		1.00		3	3.00	m				기존
6	2018이전	균열/백태(A)		0.10	0.40		1	0.04	㎡				기존
7	2018이전	망상균열		0.20	1.00		1	0.20	㎡				기존
8	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
9	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
10	2020	포장마모		14.00	50.00		1	700.00	㎡				기존
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S7 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D07

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 상면-S8





손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	식생		0.50	50.00		1	25.00	㎡				기존
2	2018이전	후타재 균열(0.3mm이상)	0.30		0.30		5	1.50	m				기존
3	2018이전	후타재 균열(0.3mm이상)	0.30		0.30		6	1.80	m				기존
4	2018이전	후타재파손		0.10	0.50		1	0.05	㎡				기존
5	2018이전	표면열화		0.30	50.00		1	15.00	㎡				기존
6	2018이전	표면열화		1.30	5.50		1	7.15	㎡				기존
7	2018이전	파손		0.20	0.40		1	0.08	㎡				기존
8	2018이전	망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				기존
9	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		11	5.50	m				기존
10	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
11	2018이전	보수부 균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
12	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
13	2020	포장마모		14.00	50.00		1	700.00	㎡				기존
14	2020	포장파손		0.40	0.40		1	0.16	㎡				기존
15	2020	포장파손		3.00	1.50		1	4.50	㎡				기존
16	2020	망상균열/백태		1.00	1.00		1	1.00	㎡				기존
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 상면-S9



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	포장마모		0.50	3.00		1	1.50	㎡				기존
2	2018이전	식생		0.40	50.00		1	20.00	㎡				기존
3	2018이전	표면열화		0.30	50.00		1	15.00	㎡				기존
4	2018이전	보수부 균열(0.3㎜미만)	0.20		0.50		10	5.00	m				기존
5	2018이전	보수부 균열(0.3㎜미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				기존
6	2018이전	보수부 균열(0.3㎜미만)	0.20		1.50		1	1.50	m				기존
7	2018이전	균열/백태(A)		0.10	0.40		1	0.04	㎡				기존
8	2018이전	균열/백태(A)		2.00	1.00		1	2.00	㎡				기존
9	2018이전	누수흔적		0.10	0.40		1	0.04	㎡				기존
10	2018이전	볼트탈락					1	1.00	EA				기존
11	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
12	2020	포장마모		10.50	50.00		1	525.00	㎡				기존
13	2021	망상균열		1.00	2.00		1	2.00	㎡				신규
14	2021	망상균열		0.30	7.00		1	2.10	㎡				신규
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S9 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D09

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 상면-S10



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	식생		0.20	50.00		1	10.00	㎡				기존
2	2018이전	패임		0.20	0.20		1	0.04	㎡				기존
3	2018이전	패임		0.20	0.30		1	0.06	㎡				기존
4	2018이전	후타재파손		0.20	0.50		1	0.10	㎡				기존
5	2018이전	후타재 균열(0.3mm이상)	0.30		0.30		15	4.50	m				기존
6	2018이전	후타재 균열(0.3mm이상)	0.30		0.30		10	3.00	m				기존
7	2018이전	표면열화		0.30	50.00		1	15.00	㎡				기존
8	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		16	8.00	m				기존
9	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
10	2020	포장마모		10.50	50.00		1	525.00	㎡				기존
11	2020	포장파손		1.50	1.50		1	2.25	㎡				기존
12	2020	균열/백태(0.3mm미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				기존
13	2020	균열/백태(0.3mm미만)	0.10		3.00		1	3.00	m				기존
14	2021	소성변형		0.30	0.30		1	0.09	㎡				신규
15	2021	단차			8.00	18.00	1	8.00	m				신규
16	2021	이물질 퇴적		0.20	12.00		1	2.40	㎡				신규
17	2021	부식		0.40	1.00		1	0.40	㎡				신규
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 상면-S10 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D10

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 상면 램프-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	식생		0.20	30.00		1	6.00	㎡				기존
2	2018이전	후타재 균열(0.3㎜미만)	0.20		0.20		3	0.60	m				기존
3	2018이전	후타재 균열(0.3㎜미만)	0.20		0.20		3	0.60	m				기존
4	2018이전	후타재 균열(0.3㎜미만)	0.20		0.30		5	1.50	m				기존
5	2018이전	후타재 균열(0.3㎜미만)	0.20		0.20		2	0.40	m				기존
6	2018이전	철근노출		0.10	0.10		1	0.01	㎡				기존
7	2018이전	철근노출		0.10	0.10		2	0.02	㎡				기존
8	2018이전	파손		0.10	0.20		1	0.02	㎡				기존
9	2018이전	균열/백태(A)		0.10	0.80		1	0.08	㎡				기존
10	2018이전	볼트탈락					3	3.00	EA				기존
11	2018이전	멜리네이트파손					1	1.00	EA				기존
12	2018이전	배수구막힘					1	1.00	EA				기존
13	2020	포장마모		3.00	30.00		1	90.00	㎡				기존
14	2021	이물질 퇴적		0.20	5.00		2	2.00	㎡				신규
15	2021	포장마모		0.30	2.00		1	0.60	㎡				신규
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 바닥판 상면 램프-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향


Date

File Name C21107 -01-D11


2) 바닥판 하면

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 하면-S1



손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2020	신축이음 누수			1.00		1	1.00	m				기존
2	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
3	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		4	2.00	m				기존
4	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		2	4.00	m				기존
5	2020	신축이음 누수			1.00		1	1.00	m				기존
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 하면-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D12

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 하면-S2




손 상 물 량 표


연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		3.00		20	60.00	m				기존
2	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		0.60		1	0.60	m				기존
3	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		1.50		1	1.50	m				기존
4	2021	누수흔적		0.80	20.00		1	16.00	㎡				신규
5	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				신규
6	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				신규
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 바닥판 하면-S2 외관조사망도	Note 향남지구방향	Date File Name C21107 -01-D13

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 하면-S3



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1		상태양호											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 하면-S3 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D14

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 하면-S4



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균열/백태(0.3mm이상)	0.30		2.00		1	2.00	m				기존
2	2018이전	균열/백태(0.3mm이상)	0.30		0.50		1	0.50	m				기존
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 하면-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D15

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 하면-S5




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	누수흔적		0.20	1.00		1	0.20	㎡				신규
2	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				신규
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 바닥판 하면-S5 외관조사망도	Note 향남지구방향	Date File Name C21107 -01-D16

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 하면-S6





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				신규
2	2021	누수흔적		0.80	1.00		1	0.80	㎡				신규
3	2021	균열/백태(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				신규
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 하면-S7



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	망상균열		1.00	1.50		1	1.50	㎡				신규
2	2021	망상균열		1.00	1.50		1	1.50	㎡				신규
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 하면-S7 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D18

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 하면-S8




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	망상균열		1.00	1.50		1	1.50	㎡				신규
2	2021	망상균열		1.00	1.50		1	1.50	㎡				신규
3	2021	망상균열		1.00	1.50		1	1.50	㎡				신규
4	2021	망상균열		2.00	2.00		1	4.00	㎡				신규
5	2021	누수흔적		0.10	0.40		2	0.08	㎡				신규
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 바닥판 하면-S8 외관조사망도	Note 향남지구방향	Date File Name C21107 -01-D19

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 하면-S9





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	망상균열		2.00	4.00		1	8.00	㎡				기존
2	2018이전	망상균열		2.00	4.00		6	48.00	㎡				기존
3	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		0.60		6	3.60	m				기존
4	2020	망상균열		3.00	5.00		8	120.00	㎡				기존
5	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		2	1.60	m				신규
6	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		2	1.60	m				신규
7	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				신규
8	2021	망상균열		1.00	2.00		1	2.00	㎡				신규
9	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		9	7.20	m				신규
10	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.60		4	2.40	m				신규
11	2021	누수흔적		1.00	0.30		1	0.30	㎡				신규
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 하면-S10



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2020	망상균열		3.00	5.00		4	60.00	㎡				기존
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 바닥판 하면-S10 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D21

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 바닥판 하면 램프-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	누수흔적		0.20	0.80		1	0.16	㎡				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 바닥판 하면 램프-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향


Date

File Name C21107 -01-D22


3) 거더 외부

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 외부-S1




손 상 물 량 표


연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2020	균열		0.10	0.20		1	0.02	㎡				기존
2	2020	균열		0.10	0.80		1	0.08	㎡				기존
3	2020	균열		0.10	0.50		1	0.05	㎡				기존
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 외부-S1 외관조사망도	Note 향남지구방향	Date File Name C21107 -01-D23

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 외부-S2



손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2020	균열		0.30	0.30		1	0.09	㎡				기존
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 외부-S2 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D24

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 외부-S3



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1		상태양호											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 외부-S3 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D25

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 외부-S4



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1		상태양호											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 외부-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D26

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 외부-S5



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1		상태양호											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 외부-S5 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D27

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 외부-S6





손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1		상태양호											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 외부-S7



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1		상태양호											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 외부-S7 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D29

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 외부-S8




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1		상태양호											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 외부-S8 외관조사망도	Note 향남지구방향
			Date
			File Name C21107 -01-D30

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 외부-S9




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1		상태양호											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 외부-S9 외관조사망도	Note 향남지구방향	Date File Name C21107 -01-D31

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 외부-S10




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1		상태양호											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 외부-S10 외관조사망도	Note 향남지구방향
			Date
			File Name C21107 -01-D32

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 외부 램프-S1



손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	균열		0.10	0.10		1	0.01	㎡				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 거더 외부 램프-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향


Date

File Name C21107 -01-D33


4) 거더 내부

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 내부-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2020	SP실링제미시공			0.10		12	1.20	m				기존
2	2021	체수/우수유입흔적		1.00	1.00		1	1.00	㎡				신규
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 내부-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D34

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 내부-S2




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2020	SP실링제미시공			0.10		12	1.20	m				기존
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 내부-S2 외관조사망도	Note 향남지구방향	Date File Name C21107 -01-D35

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 내부-S3




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2020	SP실링제미시공			0.10		12	1.20	m				기존
2	2020	체수/우수유입흔적		3.00	2.00		1	6.00	㎡				기존
3	2020	체수/우수유입흔적		2.50	2.00		1	5.00	㎡				기존
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 내부-S3 외관조사망도	Note 향남지구방향
			Date
			File Name C21107 -01-D36

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 내부-S4



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2020	체수/우수유입흔적		3.00	2.00		1	6.00	㎡				기존
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 내부-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D37

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 내부-S5




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	SP실링제미시공			0.10		12	1.20	m				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 내부-S5 외관조사망도	Note 향남지구방향
			Date
			File Name C21107 -01-D38

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 내부-S6




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	SP실링제미시공			0.10		12	1.20	m				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 내부-S6 외관조사망도	Note 향남지구방향
			Date
			File Name C21107 -01-D39

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 내부-S7




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	SP실링제미시공			0.10		20	2.00	m				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	펀칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 거더 내부-S7 외관조사망도	Note 향남지구방향	Date File Name C21107 -01-D40

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 내부-S8



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2020	체수/우수유입흔적		3.00	2.00		1	6.00	㎡				기존
2	2021	SP실링제미시공			0.10		8	0.80	m				신규
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 내부-S8 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D41

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 내부-S9



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	체수/우수유입흔적		0.50	1.00		1	0.50	㎡				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 내부-S9 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-042

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 내부-S10



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	SP실링제미시공			0.10		18	1.80	m				신규
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 거더 내부-S10 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-043

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 거더 내부 램프-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2021	체수/우수유입흔적		1.0	1.0		1	1.00	㎡				신규
2	2021	이물질퇴적		1.0	1.0		1	1.00	㎡				신규
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 거더 내부 램프-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향


Date

File Name C21107 -01-044

5) 격 벽

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S1

G1 G2

<D4>



<D3>



<D2>



<D1>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D45

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S1

G1 G2

<D8>



<D7>



<D6>



<D5>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 격벽-S1 외관조사망도	Note 향남지구방향
			Date
			File Name C21107 -01-D46

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S2

G1 G2

<D13>



<D12>



<D11>



<D10>



<D9>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S2 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D47

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S2

G1 G2

<D17>



<D16>



<D15>



<D14>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S2 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D48

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S3

G1 G2

<D21>



<D20>



<D19>



<D18>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 격벽-S3 외관조사망도	Note 향남지구방향
			Date
			File Name C21107 -01-D49

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S3

G1 G2

<D24>



<D23>



<D22>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S3 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D50

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S4



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-051

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S4



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D52

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S4



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-053

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S5



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S5 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-054

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S5



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S5 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D55

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S5



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S5 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D56

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S6



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S6 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-057

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S6



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S6 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D58

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S6



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S6 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D59

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S7



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S7 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D60

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S7



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S7 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D61

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S8



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S8 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D62

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S8



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S8 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D63

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S9


G1 G2

<D4>

<D3>

<D2>

<D1>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S9 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D64

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S9

G1 G2

<D8>



<D7>



<D6>



<D5>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S9 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D65

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S9

G1 G2

<D11>



<D10>



<D9>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S9 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D66

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S10

G1 G2

<D16>



<D15>



<D14>



<D13>



<D12>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S10 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D67

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽-S10

G1 G2

<D21>



<D20>



<D19>



<D18>



<D17>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 격벽-S10 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D68

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽 램프-S1

G1 G2

<D4>



<D3>



<D2>



<D1>



-전 면- -후 면- -전 면- -후 면-


손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 격벽 램프-S1 외관조사망도	Note 향남지구방향
			Date
			File Name C21107 -01-D69

KEY PLAN





상신육교(발안IC방향) 격벽 램프-S1




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													


6)가로보

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-071

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S1



손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-072

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S1



손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-073

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S2




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 가로보-S2 외관조사망도	Note 향남지구방향
			Date
			File Name C21107 -01-074

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S2




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 가로보-S2 외관조사망도	Note 향남지구방향
			Date
			File Name C21107 -01-D75

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S2



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S2 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-076

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S2



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S2 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-077

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S3




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 가로보-S3 외관조사망도	Note 향남지구방향
			Date
			File Name C21107 -01-D78

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S3




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 가로보-S3 외관조사망도	Note 향남지구방향
			Date
			File Name C21107 -01-D79

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S3



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S3 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D80

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S4

<CB03>
-후 면-
-후 면-
-전 면-



<CB02>
-후 면-
-후 면-
-전 면-



<CB01>
-후 면-
-후 면-
-전 면-



-좌-

-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D81

KEY PLAN







상신육교(향남지구방향) 가로보-S4

<CB06>


-후 면-





-후 면-



-전 면-









<CB05>


-후 면-




-후 면-



-전 면-









<CB04>


-후 면-





-후 면-



-전 면-







-좌-

-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D82

KEY PLAN







상신육교(향남지구방향) 가로보-S4

<CB09>


-후 면-





-후 면-



-전 면-









<CB08>


-후 면-




-후 면-



-전 면-









<CB07>


-후 면-





-후 면-



-전 면-







-좌-

-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D83

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S4


<CB11>

-후 면-



-후 면-

-전 면-




<CB10>

-후 면-




-후 면-

-전 면-




-좌-









-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D84

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S4



손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D85


KEY PLAN







상신육교(향남지구방향) 가로보-S5


<CB03> -후 면-




-전 면-









<CB02> -후 면-




-전 면-










<CB01> -후 면-



-전 면-







-좌-

-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S5 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D86

KEY PLAN







상신육교(향남지구방향) 가로보-S5

<CB06>


-후 면-





-후 면-



-전 면-









<CB05>


-후 면-




-후 면-



-전 면-









<CB04>


-후 면-





-후 면-



-전 면-







-좌-

-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S5 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D87

KEY PLAN






상신육교(향남지구방향) 가로보-S5


<CB09> -후 면-




-전 면-



<CB08> -후 면-




-전 면-



<CB07> -후 면-



-전 면-



-좌-

-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S5 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D88

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S5



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S5 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D89

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S5



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S5 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D90

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S6

<CB03>
-후 면-
-후 면-
-전 면-



<CB02>
-후 면-
-후 면-
-전 면-



<CB01>
-후 면-
-후 면-
-전 면-



-좌-

-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S6 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D91

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S6



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S6 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D92

KEY PLAN







상신육교(향남지구방향) 가로보-S6

<CB09>


-후 면-





-후 면-




-전 면-











<CB08>


-후 면-





-후 면-




-전 면-











<CB07>


-후 면-





-후 면-




-전 면-









-좌-

-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S6 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D93

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S6



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S6 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D94

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S7



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S7 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D95

KEY PLAN






상신육교(향남지구방향) 가로보-S7


<CB06> -후 면-




-전 면-



<CB05> -후 면-




-전 면-




<CB04> -후 면-





-전 면-




-좌-














-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S7 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D96

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S7



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S7 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D97

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S7



손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S7 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D98

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S8





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN







상신육교(향남지구방향) 가로보-S8

<CB06>


-후 면-





-후 면-



-전 면-









<CB05>


-후 면-





-후 면-



-전 면-









<CB04>


-후 면-





-후 면-



-전 면-







-좌-

-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S8 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D100

KEY PLAN







상신육교(향남지구방향) 가로보-S8

<CB09>


-후 면-



-후 면-




-전 면-




<CB08>


-후 면-



-후 면-




-전 면-




<CB07>


-후 면-




-후 면-





-전 면-





-좌-























-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S8 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D101

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S9



-좌-　　-우-

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S9 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D102

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S9





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													


범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	펀칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S9



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S9 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D104

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S9



손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S9 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D105

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S10




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 가로보-S10 외관조사망도	Note 향남지구방향	Date File Name C21107 -01-D106

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S10




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 가로보-S10 외관조사망도	Note 향남지구방향	Date File Name C21107 -01-D107

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S10



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S10 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D108

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S10



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S10 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D109

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보 램프-S1




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													


사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 가로보 램프-S1 외관조사망도	Note 향남지구방향	Date File Name C21107 -01-D110

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보 램프-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보 램프-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D111

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보 램프-S1



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 가로보 램프-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향


Date

File Name C21107 -01-D112

7) 세로보


KEY PLAN






상신육교(향남지구방향) 세로보-S1


<ST02>
-좌 측-




-후 면-




-우 측-




<ST04>
-좌 측-




-후 면-




-우 측-



<ST01>
-좌 측-




-후 면-




-우 측-




<ST03>
-좌 측-



-후 면-



-우 측-




손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association	Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역	Drawing Title 세로보-S1 외관조사망도	Note 향남지구방향
			Date
			File Name C21107 -01-D113

KEY PLAN






상신육교(향남지구방향) 세로보-S1

<ST06>


-좌 측-



-후 면-




우 측-




<ST05>


-좌 측-



-후 면-




우 측-




<ST07>


-좌 측-



-후 면-



우 측-



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D114


KEY PLAN






상신육교(향남지구방향) 세로보-S2


<ST03>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST06>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST02>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST05>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



<ST01>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



<ST04>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S2 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D115

KEY PLAN







상신육교(향남지구방향) 세로보-S2

<ST09>


-좌 측-



-후 면-




우 측-




<ST08>


-좌 측-



-후 면-




우 측-



<ST07>


-좌 측-



-후 면-



우 측-



손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S2 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D116


KEY PLAN






상신육교(향남지구방향) 세로보-S3


<ST02>
-좌 측-




-후 면-




우 측-



<ST01>
-좌 측-




-후 면-




우 측-




<ST04>
-좌 측-




-후 면-




우 측-




<ST03>
-좌 측-



-후 면-



우 측-



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S3 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D117

KEY PLAN







상신육교(향남지구방향) 세로보-S3

<ST06>


-좌 측-



-후 면-




우 측-




<ST05>


-좌 측-



-후 면-



우 측-



<ST07>


-좌 측-



-후 면-



우 측-



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S3 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D118

KEY PLAN







상신육교(향남지구방향) 가로보-S4


<ST03>


-좌 측-







-후 면-






우 측-







<ST02>


-좌 측-







-후 면-






우 측-







<ST01>


-좌 측-







-후 면-





우 측-





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D119

KEY PLAN







상신육교(향남지구방향) 가로보-S4


<ST06>


-좌 측-




-후 면-









우 측-







<ST05>


-좌 측-



-후 면-








우 측-







<ST04>


-좌 측-




-후 면-








우 측-





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D120

KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 가로보-S4


<ST08>


-좌 측-





-후 면-






우 측-







<ST07>


-좌 측-







-후 면-





우 측-





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 가로보-S4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D121


KEY PLAN






상신육교(향남지구방향) 세로보-S9


<ST03>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST06>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST02>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST05>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



<ST01>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



<ST04>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S9 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D122

KEY PLAN






상신육교(향남지구방향) 세로보-S9

<ST08>


-좌 측-



-후 면-




-우 측-




<ST07>


-좌 측-



-후 면-



-우 측-



손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S9 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D123


KEY PLAN






상신육교(향남지구방향) 세로보-S10


<ST03>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST06>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST02>
-좌 측-
-후 면-
우 측-




<ST05>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



<ST01>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



<ST04>
-좌 측-
-후 면-
우 측-



손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S10 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D124


KEY PLAN









상신육교(향남지구방향) 세로보-S10




<ST08>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


<ST10>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


<ST07>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


<ST09>
-좌 측-

-후 면-

우 측-


손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료 분리	박리 /파손	망상 균열	편칭 /공동	누수 /습윤	백태	시공이음 분리	거푸집 미제거	이토 퇴적	철근 노출	철근 부식	강재 표면부식	콘크리트 변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 세로보-S10 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date




File Name C21107 -01-D125

KEY PLAN









상신육교(향남지구방향) 세로보 램프-S1




<ST03>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-




<ST06>
-좌 측-




-후 면-

-우 측-


<ST02>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST05>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST01>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


<ST04>
-좌 측-

-후 면-

-우 측-


손 상 물 량 표

연번	점검년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭 (mm)	너비 (m)	길이 (m)	깊이 (mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 세로보 램프-S1 외관조사망도


Note 향남지구방향


Date

File Name C21107 -01-D126

8) 교대

KEY PLAN





전면


상신육교(향남지구방향) 교대-A1




상면



전면


좌측면



우측면

손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	누수흔적		1.00	3.00		1	3.00	㎡				기존
2	2018이전	누수흔적		2.00	1.00		1	2.00	㎡				기존
3	2018이전	보수부 들뫔		0.80	1.30		1	1.04	㎡				기존
4	2018이전	보수부 들뫔		0.20	0.60		1	0.12	㎡				기존
5	2018이전	표면열화		0.60	1.00	20.00	1	0.60	㎡				기존
6	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
7	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
8	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.40		1	0.40	m				보수
9	2018이전	플레이트부식		0.60	0.10		1	0.06	㎡				기존
10	2018이전	플레이트부식		0.60	0.10		1	0.06	㎡				기존
11	2018이전	배수관연결불량					1	1.00	EA				기존
12	2021	체수		1.50	1.50		1	2.25	㎡				신규
13	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
14	2021	표면열화		0.20	1.00	20.00	1	0.20	㎡				신규
15	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.60		1	0.60	m				신규
16	2021	돌출					1	1.00	EA				신규
17	2021	실런트 이격			4.00		1	4.00	m				신규
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교대-A1 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D127

KEY PLAN







전면

상신육교(향남지구방향) 교대-A2






전면



좌측면



우측면

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	누수흔적		1.00	5.00		1	5.00	㎡				기존
2	2018이전	누수흔적		0.50	4.00		1	2.00	㎡				기존
3	2018이전	누수흔적		3.00	5.00		1	15.00	㎡				기존
4	2018이전	백태		0.10	0.20		1	0.02	㎡				기존
5	2018이전	균열(0.3mm이상)	0.30		2.50		1	2.50	m				기존
6	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		2	1.00	m				기존
7	2020	신축이음하부 누수			1.50		1	1.50	m				기존
8	2020	체수		1.50	4.00		1	6.00	㎡				기존
9	2020	체수		1.50	4.00		1	6.00	㎡				기존
10	2020	신축이음하부 누수			1.00		1	1.00	m				기존
11	2020	배수판 탈락					1	1.00	1ea				기존
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	펀칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 교대-A2 외관조사망도


Note 향남지구방향


Date

File Name C21107 -01-D128

9) 교각


KEY PLAN






전면

상신육교(향남지구방향) 교각-P1





배면

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				기존
2	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				기존
3	2018이전	파손		0.10	2.50		1	0.25	㎡				기존
4	2018이전	박리몰탈 균열	0.10		0.50		1	0.50	m				기존
5	2018이전	박리몰탈 균열	0.10		0.20		2	0.40	m				기존
6	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.70		1	0.70	m				기존
7	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.30		1	0.30	m				기존
8	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
9	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
10	2021	망상균열		2.00	1.00		1	2.00	㎡				신규
11	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		2	1.00	m				신규
12	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		2.00		1	2.00	m				신규
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P1 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D129


KEY PLAN






상신육교(향남지구방향) 교각-P2







손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		2.00		1	2.00	m				기존
2	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
3	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
4	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				기존
5	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.30		6	1.80	m				신규
6	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		2.00		1	2.00	m				신규
7	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		2.00		1	2.00	m				신규
8	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				신규
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P2 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D130

KEY PLAN





전면


상신육교(향남지구방향) 교각-P3



상면



좌측면 전면 우측면



배면

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	망상균열		1.00	0.60		1	0.60	㎡				기존
2	2018이전	부식		0.60	0.10		1	0.06	㎡				기존
3	2020	망상균열		1.50	0.80		1	1.20	㎡				기존
4	2020	체수		2.00	2.00		1	4.00	㎡				기존
5	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		0.60		2	1.20	m				기존
6	2020	부식		0.60	0.10		1	0.06	㎡				기존
7	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		0.80		1	0.80	m				기존
8	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		1.50		1	1.50	m				기존
9	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
10	2020	체수/표면물탈박락		1.90	2.00	20.00	1	3.80	㎡				기존
11	2020	부식		0.60	0.10		2	0.12	㎡				기존
12	2020	표면오염		3.00	4.00		1	12.00	㎡				기존
13	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.70		1	0.70	m				신규
14	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.80		2	1.60	m				신규
15	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		2.00		1	2.00	m				신규
16	2021	개비온 매트리스 이격		0.30	1.80	40.00	1	0.54	㎡				신규
17	2021	표면오염		0.30	3.00		1	0.90	㎡				신규
18	2021	망상균열		0.70	1.50		1	1.05	㎡				신규
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P3 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D131


KEY PLAN




전면

상신육교(향남지구방향) 교각-P4





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				기존
2	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.60		1	0.60	m				기존
3	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.30		1	0.30	m				기존
4	2018이전	부식		0.60	0.10		1	0.06	㎡				기존
5	2018이전	부식		0.60	0.10		1	0.06	㎡				기존
6	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				신규
7	2021	공동		3.00	3.00		1	9.00	㎡				신규
8	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				신규
9	2021	망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				신규
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	펀칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P4 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-0132


KEY PLAN





전면

상신육교(향남지구방향) 교각-P5







손 상 물 량 표

연번	작성년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
2	2021	부식		0.10	0.10		3	0.03	㎡				신규
3	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
4	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
5	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				신규
6	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		4	2.00	m				신규
7	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
8	2021	철근노출		0.10	0.10	20.00	1	0.01	㎡				신규
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P5 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D133


KEY PLAN





상신육교(향남지구방향) 교각-P6





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	재료분리		16.60	1.00		1	16.60	㎡				기존
2	2020	받침몰탈 균열	0.10		0.10		1	0.10	m				기존
3	2021	부식		0.10	0.10		3	0.03	㎡				신규
4	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				신규
5	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		4.00		1	4.00	m				신규
6	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				신규
7	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		2	2.00	m				신규
8	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		2	2.00	m				신규
9	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				신규
10	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		4	4.00	m				신규
11	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		2.00		1	2.00	m				신규
12	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				신규
13	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.80		1	0.80	m				신규
14	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.60		1	0.60	m				신규
15	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		1.50		1	1.50	m				신규
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P6 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D134


KEY PLAN






상신육교(향남지구방향) 교각-P7







손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				기존
2	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		2.50		1	2.50	m				기존
3	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		4.50		1	4.50	m				기존
4	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.60		1	0.60	m				기존
5	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.60		1	0.60	m				기존
6	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		1.40		1	1.40	m				기존
7	2018이전	망상균열		2.00	1.00		1	2.00	㎡				기존
8	2018이전	망상균열		2.00	3.00		1	6.00	㎡				기존
9	2018이전	망상균열		1.00	2.00		1	2.00	㎡				기존
10	2018이전	망상균열		16.60	1.00		1	16.60	㎡				기존
11	2020	받침몰탈 균열	0.10		0.10		1	0.10	m				기존
12	2021	단면손상		0.10	0.10		4	0.04	㎡				신규
13	2021	부식		0.10	0.10		3	0.03	㎡				신규
14	2021	망상균열		1.00	1.00		1	1.00	㎡				신규
15	2021	망상균열		2.00	3.00		1	6.00	㎡				신규
16	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		0.80		1	0.80	m				신규
17	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		4.00		1	4.00	m				신규
18	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
19	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		1.20		1	1.20	m				신규
20	2021	보수부 균열(0.3mm미만)	0.10		2.00		1	2.00	m				신규
21	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				신규
22	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		2	1.00	m				신규
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P7 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D135


KEY PLAN




전면

상신육교(향남지구방향) 교각-P8





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.00		1	1.00	m				기존
2	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		3.50		1	3.50	m				기존
3	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.50		1	1.50	m				기존
4	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		1.80		1	1.80	m				기존
5	2018이전	박리		1.50	4.00	20.00	1	6.00	㎡				기존
6	2018이전	누수흔적		1.00	1.00		1	1.00	㎡				기존
7	2018이전	박리		0.50	4.00	20.00	1	2.00	㎡				기존
8	2018이전	표면오염		2.50	2.00		1	5.00	㎡				기존
9	2018이전	부식		0.60	0.20		1	0.12	㎡				기존
10	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
11	2020	부식		0.60	0.10		2	0.12	㎡				기존
12	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		3.50		1	3.50	m				기존
13	2020	표면오염		3.00	1.00		1	3.00	㎡				기존
14	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.50		1	1.50	m				신규
15	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		5.00		3	15.00	m				신규
16	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		5.00		1	5.00	m				신규
17	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		7.00		3	21.00	m				신규
18	2021	망상균열		1.50	4.00		1	6.00	㎡				신규
19	2021	균열(0.3mm미만)	0.10		0.70		1	0.70	m				신규
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역


Drawing Title 교각-P8 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D136

KEY PLAN




전면

상신육교(향남지구방향) 교각-P9



손 상 물 량 표


연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				기존
2	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
3	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
4	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
5	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				기존
6	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.50		1	0.50	m				기존
7	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
8	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.20		0.50		1	0.50	m				기존
9	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		5.00		1	5.00	m				기존
10	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		5.00		1	5.00	m				기존
11	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		3.20		1	3.20	m				신규
12	2021	파손		0.10	0.10	10.00	1	0.01	㎡				신규
13	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.20		1	1.20	m				신규
14	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
15	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		4.00		1	4.00	m				신규
16	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		3.00		1	3.00	m				신규
17	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		8.00		1	8.00	m				신규
18	2021	망상균열		1.50	2.00		1	3.00	㎡				신규
19	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		2.00		1	2.00	m				신규
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

10) 램프


KEY PLAN






전면


상신육교(향남지구방향) 교대 램프-A1



전면



좌측면



우측면

손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	망상균열		0.50	0.80		1	0.40	㎡				기존
2	2020	신축이음하부누수			0.50		1	0.50	m				기존
3	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		0.70		1	0.70	m				기존
4	2020	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				기존
5	2020	균열(0.3mm미만)	0.10		0.30		2	0.60	m				기존
6	2021	체수흔적		1.00	1.00		1	1.00	㎡				신규
7	2021	잡철물 미제거		1.00	2.00		1	2.00	㎡				신규
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 교대 램프-A1 외관조사망도


Note 향남지구방향

Date


File Name C21107 -01-D138


KEY PLAN




전면

상신육교(향남지구방향) 교각 램프-P1





손 상 물 량 표

연번	적출년도	결함종류	결함규모							최종보수내역			비고
			폭(mm)	너비(m)	길이(m)	깊이(mm)	개소	물량	단위	년월	공법명/자재명	물량	
1	2018이전	표면오염		1.00	2.50		1	2.50	㎡				기존
2	2018이전	표면오염		1.00	2.50		1	2.50	㎡				기존
3	2018이전	망상균열		0.80	1.00		1	0.80	㎡				기존
4	2018이전	균열(0.3mm미만)	0.10		0.80		1	0.80	m				기존
5	2021	균열(0.3mm미만)	0.20		1.00		1	1.00	m				신규
6	2021	망상균열		1.00	0.30		1	0.30	㎡				신규
7	2021	보수부 균열(0.3mm미만)	0.20		0.40		1	0.40	m				신규
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													

범례	균열	재료분리	박리/파손	망상균열	편칭/공동	누수/습윤	백태	시공이음분리	거푸집미제거	이토퇴적	철근노출	철근부식	강재표면부식	콘크리트변색/녹물
	CW													

사단법인 대한산업안전협회 Korea Industrial Safety Association

Project Title 2021년 하반기 상신육교 정밀안전진단 용역

Drawing Title 교각 램프-P1 외관조사망도

Note 향남지구방향

Date

File Name C21107 -01-D139