가락 공동구 - 마천로(STA.0 m ~ 20 m) 통신구 구간

KEYPLAN

SECTION 14-14





손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.30	2.00		2.00	m	1				보강이음
2	2009	균열	0.10	1.40		1.40	m	1	2017	표면처리공법	1.68	
3	2007	균열	0.20	3.80		3.80	m	1	2017	표면처리공법	4.56	
4	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
5	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
7	2007	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				갈아엎기
8	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				갈아엎기
9	2007	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
10	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
11	2007	균열	0.20	3.30		3.30	m	1				갈아엎기
12	2007	균열	0.10	1.30		1.30	m	1				
13	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
14	2017	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				갈아엎기

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA20 m ~ 40 m) 통신구 구간





손 상 물 량 표

연번	최초년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
2	2011	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
3	2009	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
4	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
5	2019	균열	0.30	3.30		3.30	m	1				확장유지
6	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
7	2009	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
8	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
9	2007	균열	0.20	3.30		3.30	m	1				
10	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
11	2011	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
12	2015	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
13	2015	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
14	2017	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				확장유지
15	2017	백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1				
16	2019	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				신규
17	2019	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.40 m ~ 60 m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
2	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
4	2011	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
5	2009	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
7	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
8	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1	2017	표면처리공법	0.60	
9	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1				
10	2017	철근노출	0.10	0.70		0.07	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.08	
11	2017	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
12	2017	보수부백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2017	표면처리공법	0.01	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA. 60 m ~ 80 m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
2	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
4	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
5	2007	균열	0.20	1.40		1.40	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
7	2007	균열	0.10	1.40		1.40	m	1				
8	2013	이물질		0.03		0.03	㎡	1				
9	2017	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.01	
10	2017	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
11	2017	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				

25

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA. 80 m ~100m) 통신구 구간





손 상 물 량 표

연번	최초년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2009	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA100 m ~120m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
2	2011	균열	0.10	3.30		3.30	m	1				
3	2009	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
4	2019	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				신규
5	2019	백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA120 m ~140m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	최초년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
2	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
3	2007	균열	0.10	0.80		0.80	m	1				
4	2007	균열	0.10	1.60		1.60	m	1				
5	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
6	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
7	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
8	2009	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
9	2009	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
10	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
11	2017	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA140 m ~160m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2009	보수부균열	0.10	3.60		3.60	m	1					재결함
2	2007	균열	0.20	2.40		2.40	m	1					
3	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
4	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1					
5	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
6	2011	균열	0.20	1.20		1.20	m	1					
7	2009	보수부균열	0.10	2.40		2.40	m	1					재결함
8	2007	균열	0.20	2.50		2.50	m	1					
9	2011	균열	0.20	4.30		4.30	m	1					
10	2013	균열	0.20	0.50		0.50	m	1					
11	2017	균열	0.20	3.50		3.50	m	1					

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA160 m ~180m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	0.60		0.60	m	1				
3	2007	균열	0.30	1.00		1.00	m	1				폭증가
4	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
5	2009	보수부균열	0.10	1.50		1.50	m	1				재결함
6	2011	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
7	2007	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
8	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				깊이증가
9	2007	균열	0.20	5.70		5.70	m	1				깊이증가
10	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA180 m ~200m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2009	균열	0.10	3.50		3.50	m	1					
2	2007	보수부균열	0.10	1.80		1.80	m	1					재결함
3	2009	균열	0.05	1.00		1.00	m	1					
4	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1					
5	2013	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.200m ~220m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
2	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
3	2007	균열	0.10	1.70		1.70	m	1				
4	2007	균열	0.20	0.80		0.80	m	1				
5	2009	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
6	2009	균열	0.10	3.40		3.40	m	1				
7	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
8	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
9	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
10	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
11	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
12	2013	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.220m ~240m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2011	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
4	2007	균열	0.20	0.70		0.70	m	1				
5	2009	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
6	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
7	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
8	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
9	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
10	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
11	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
12	2007	균열	0.10	3.50		3.50	m	1				
13	2007	균열	0.10	3.00		3.00	m	1				
14	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
15	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
16	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
17	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
18	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1	2017	표면처리공법	4.20	
19	2009	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
20	2017	균열	0.20	0.70		1.40	m	2				
21	2017	보수부열화	0.30	1.00		0.30	㎡	1				재결함
22	2017	균열부백태	0.10	0.30		0.06	㎡	2	2017	표면처리공법	0.07	
23	2017	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.240m ~260m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2009	균열	0.10	2.70		2.70	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1				
3	2009	균열	0.10	1.90		1.90	m	1				
4	2009	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
5	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
6	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
7	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
8	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
9	2017	백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1				
10	2017	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.260m ~280m) 통신구 구간



EXP.J



손 상 물 량 표

연번	최초년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
2	2009	보수부균열	0.10	1.20		1.20	m	1				재결함
3	2009	보수부균열	0.10	4.00		4.00	m	1				재결함
4	2009	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
5	2009	백태		0.03		0.03	㎡	1				
6	2011	백태		0.75		0.75	㎡	1				
7	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1				
8	2015	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
9	2015	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
10	2015	체수		0.90		0.90	㎡	1				
11	2017	백태	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2017	표면처리공법	0.01	
12	2017	보수부백태	0.30	2.00		0.60	㎡	1	2017	표면처리공법	0.72	
13	2017	보수부백태	0.10	1.80		0.18	㎡	1				재결함
14	2019	망상균열	1.00	1.00		1.00	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.280m ~300m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	최초년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
2	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
4	2009	철근노출		0.01		0.01	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.01	
5	2007	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
6	2013	철근노출		0.20		0.20	㎡	2	2017	단면복구(방청)	0.24	중요
7	2013	철근노출		0.06		0.06	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.07	중요
8	2013	철근노출		0.05		0.05	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.06	중요
9	2015	체수		2.00		2.00	㎡	1				
10	2015	보수부백태		0.10		0.10	㎡	1	2017	표면처리공법	0.12	
11	2015	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
12	2015	균열	0.10	2.50		2.50	m	1				
13	2017	균열부백태	0.10	0.30		0.30	m	1				
14	2017	백태	2.00	0.30		0.60	㎡	1	2017	표면처리공법	0.72	
15	2017	백태	1.00	0.30		0.30	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.300m ~320m) 통신구 구간





손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2009	보수부균열	0.10	3.50		3.50	m	1				재결함
2	2009	균열	0.10	4.00		4.00	m	1				
3	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
4	2007	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
5	2011	체수		3.75		3.75	㎡	1				
6	2007	균열	0.20	4.20		4.20	m	1				
7	2009	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
8	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1				
9	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
10	2009	균열	0.20	2.40		2.40	m	1				
11	2015	체수		2.00		2.00	㎡	1				
12	2017	철근노출	0.10	0.10		0.01	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.01	
13	2017	들뜸	0.30	0.50		0.15	㎡	1				
14	2019	누수(면상),백태	0.60	0.30		0.36	㎡	2				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.320m ~340m) 통신구 구간





손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2009	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
2	2007	균열	0.10	0.60		0.60	m	1				
3	2007	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
4	2015	채수		2.00		2.00	㎡	1				
5	2017	보수부균열	0.20	2.00		2.00	m	1				재결함
6	2017	보수부균열	0.20	3.50		3.50	m	1				재결함
7	2019	철근노출		0.01		0.01	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.340m ~360m) 통신구 구간





손 상 물 량 표

연번	발생년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	1.80		1.80	m	1				
2	2011	철근노출		0.03		0.03	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.04	중요
3	2007	보수부균열	0.20	1.80		1.80	m	1				해결함
4	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
5	2015	체수		2.00		2.00	㎡	1				
6	2017	결로	3.00	10.00		30.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.360m ~380m) 통신구 구간





손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.10	0.70		0.70	m	1				
2	2015	체수		2.00		2.00	㎡	1				
3	2017	균열	0.20	1.20		1.20	m	1				
4	2017	균열부백태	0.10	1.00		0.10	㎡	1	2013	표면처리공법	0.12	
5	2017	결로	3.00	20.00		60.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.380m ~400m) 통신구 구간





손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2009	철근노출		0.01		0.01	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.01	종요
2	2009	철근노출		0.01		0.01	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.01	종요
3	2009	철근노출		0.03		0.03	㎡	3	2017	단면복구(방청)	0.04	종요
4	2007	보수부균열	0.20	3.50		3.50	m	1				재결함
5	2015	체수		2.00		2.00	㎡	1				
6	2017	결로	3.00	20.00		60.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.400m ~420m) 통신구 구간

KEYPLAN

SECTION 14-14





손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	깊이	길이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2009	백태		0.03		0.03	㎡	1	2017	표면처리공법	0.04	
2	2009	박리		0.05		0.05	㎡	1	2017	단면복구공법	0.06	
3	2011	균열	0.10	1.50		1.50	m	1				
4	2011	백태		0.30		0.30	㎡	1	2017	표면처리공법	0.10	
5	2013	균열	0.10	1.00		1.00	m	1				
6	2015	제수		2.00		2.00	㎡	1				
7	2017	결로	3.00	20.00		60.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.420m ~440m) 통신구 구간





손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2015	제수		2.00		2.00	㎡	1				
2	2017	누수		1.50		1.50	m	1				
3	2017	보수부백태	0.10	0.20		0.02	㎡	1	2017	표면처리공법	0.02	
4	2017	결로	3.00	20.00		60.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.440m ~460m) 통신구 구간





손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	물량	
1	2007	철근노출		0.04		0.04	㎡	2	2017	단면복구(방청)	0.05	
2	2009	철근노출		0.01		0.01	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.01	
3	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1				
4	2009	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
5	2007	백태		0.30		0.30	㎡	1	2017	표면처리공법	0.36	
6	2009	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
7	2015	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
8	2015	체수		2.00		2.00	㎡	1				
9	2017	균열	0.20	2.00		2.00	m	1				
10	2019	철근노출	0.20	0.50		0.10	㎡	1				신규
11	2019	백태	0.20	0.20		0.10	㎡	1				신규
12	2019	보수부들뜸	0.30	0.30		0.10	㎡	1				신규
13	2019	누수(면상)	1.00	1.00		1.00	㎡	1				신규
14	2019	누수(면상)	1.00	0.90		0.90	㎡	1				신규
15	2019	누수(선상)		6.00		6.00	m	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.460m ~480m) 통신구 구간

KEYPLAN

SECTION 14-14





손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2009	박리		0.02		0.02	㎡	1	2017	단면복구공법	0.02	
2	2009	박리		0.04		0.04	㎡	1	2017	단면복구공법	0.05	
3	2007	균열	0.20	1.00		1.00	m	1				
4	2009	백태		0.08		0.08	㎡	1				
5	2011	균열	0.20	1.60		3.20	m	2				
6	2011	균열	0.20	0.90		0.90	m	1				
7	2013	철근노출		0.05		0.05	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.06	
8	2015	배부름		1.95		1.95	㎡	1				
9	2015	체수		1.00		1.00	㎡	1				
10	2017	균열부백태	0.10	0.50		0.50	m	1	2017	표면처리공법	0.60	
11	2019	누수(면상)	0.30	0.30		0.09	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.480m ~500m) 통신구 구간





손 상 물 량 표

연번	최초년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1				
2	2011	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
3	2015	누수		1.14		1.14	m	1				
4	2015	체수		1.50		1.50	㎡	1				
5	2017	균열부백태	0.10	0.30		0.03	㎡	1	2017	표면처리공법	0.04	
6	2019	누수(면상)	3.00	3.00		9.00	㎡	1				신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.500m ~520m) 통신구 구간

KEYPLAN



SECTION 14-14





손 상 물 량 표

연번	발견년도	결함내용	결함규모						최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1					
2	2017	누수		0.50		0.50	m	1	2017	누수보수공법	0.60		
3	2017	철근노출	0.10	0.80		0.08	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.10		

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.500m ~520m) 통신구 구간

KEYPLAN



SECTION 14-14





손 상 물 량 표

연번	발견년도	결함내용	결함규모						최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1					
2	2017	누수		0.50		0.50	m	1	2017	누수보수공법	0.60		
3	2017	철근노출	0.10	0.80		0.08	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.10		

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.520m ~540m) 통신구 구간

KEYPLAN



SECTION 14-14





STA. 520 m 525 m 530 m 535 m 540 m

손 상 물 량 표

연번	최초발견년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	철근노출		0.06		0.06	㎡	6	2017	단면복구(방청)	0.07	
2	2009	철근노출,박리		0.13		0.13	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.16	
3	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
4	2007	철근노출		0.03		0.03	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.04	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.520m ~540m) 통신구 구간

KEYPLAN



SECTION 14-14





STA. 520 m 525 m 530 m 535 m 540 m

손 상 물 량 표

연번	최초발견년도	결함내용	결함규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	철근노출		0.06		0.06	㎡	6	2017	단면복구(방청)	0.07	
2	2009	철근노출,박리		0.13		0.13	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.16	
3	2007	균열	0.10	0.50		0.50	m	1				
4	2007	철근노출		0.03		0.03	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.04	

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.540m ~560m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	최초발견년도	결함내용	결함규모						최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2009	철근노출		0.03		0.03	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.04		
2	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
3	2009	체수		1.80		1.80	㎡	1					
4	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1					
5	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1					
6	2011	균열	0.20	3.20		3.20	m	1					
7	2013	결로		8.28		8.28	㎡	1					
8	2015	체수		1.20		1.20	㎡	1					
9	2019	균열	0.20	1.50		1.50	m	1					신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.540m ~560m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	최초발견년도	결함내용	결함규모						최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2009	철근노출		0.03		0.03	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.04		
2	2007	균열	0.10	1.00		1.00	m	1					
3	2009	체수		1.80		1.80	㎡	1					
4	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1					
5	2007	균열	0.20	1.90		1.90	m	1					
6	2011	균열	0.20	3.20		3.20	m	1					
7	2013	결로		8.28		8.28	㎡	1					
8	2015	체수		1.20		1.20	㎡	1					
9	2019	균열	0.20	1.50		1.50	m	1					신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.560m ~580m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	최초 년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
2	2009	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	3.30		3.30	m	1				
4	2011	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
6	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
7	2015	누수		1.00		1.00	m	1				
8	2015	체수		2.00		2.00	㎡	1				
9	2015	누수		0.30		0.30	m	1	2017	누수보수공법	0.36	
10	2017	백태	0.10	1.00		0.10	㎡	1	2017	표면처리공법	0.12	
11	2017	균열부백태	0.10	0.30		0.30	m	1	2017	표면처리공법	0.36	
12	2017	누수		1.30		1.30	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.560m ~580m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	최초 년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2009	균열	0.20	2.30		2.30	m	1				
2	2009	균열	0.20	3.50		3.50	m	1				
3	2007	균열	0.20	3.30		3.30	m	1				
4	2011	균열	0.10	1.20		1.20	m	1				
5	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
6	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1				
7	2015	누수		1.00		1.00	m	1				
8	2015	체수		2.00		2.00	㎡	1				
9	2015	누수		0.30		0.30	m	1	2017	누수보수공법	0.36	
10	2017	백태	0.10	1.00		0.10	㎡	1	2017	표면처리공법	0.12	
11	2017	균열부백태	0.10	0.30		0.30	m	1	2017	표면처리공법	0.36	
12	2017	누수		1.30		1.30	m	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.580m ~600m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	발견년도	결함내용	결함규모					최종보수내역					비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적		
1	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1					
2	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1					
3	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1					
4	2007	균열	0.20	5.70		5.70	m	1	2017	표면처리공법	1.71		
5	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1					
6	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1					
7	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1					
8	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1					
9	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1					
10	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1					
11	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1					
12	2015	체수		2.00		2.00	㎡	1					
13	2017	백태	0.30	0.50		0.15	㎡	1	2017	표면처리공법	0.18		
14	2017	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1	2017	표면처리공법	0.06		
15	2017	균열	0.20	1.60		1.60	m	1					
16	2017	균열	0.10	0.60		0.60	m	1					
17	2019	백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1					신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.580m ~600m) 통신구 구간







손 상 물 량 표

연번	발견년도	결함내용	결함규모					최종보수내역					비고
			폭	길이	깊이	면적	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	면적		
1	2007	균열	0.10	1.90		1.90	m	1					
2	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1					
3	2009	균열	0.10	2.00		2.00	m	1					
4	2007	균열	0.20	5.70		5.70	m	1	2017	표면처리공법	1.71		
5	2011	균열	0.20	2.50		2.50	m	1					
6	2007	균열	0.20	1.60		1.60	m	1					
7	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1					
8	2007	균열	0.20	1.70		1.70	m	1					
9	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1					
10	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1					
11	2007	균열	0.20	1.80		1.80	m	1					
12	2015	체수		2.00		2.00	㎡	1					
13	2017	백태	0.30	0.50		0.15	㎡	1	2017	표면처리공법	0.18		
14	2017	백태	0.10	0.50		0.05	㎡	1	2017	표면처리공법	0.06		
15	2017	균열	0.20	1.60		1.60	m	1					
16	2017	균열	0.10	0.60		0.60	m	1					
17	2019	백태	0.20	0.50		0.10	㎡	1					신규

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA600 m ~620m) 통신구 구간





손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	백태		0.05		0.05	㎡	1	2017	표면처리공법	0.06	
2	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1				
3	2007	균열	0.20	3.00		3.00	m	1				
4	2007	균열	0.10	2.20		2.20	m	1				
5	2009	백태		0.02		0.02	㎡	1	2017	표면처리공법	0.02	
6	2009	백태		0.40		0.40	㎡	1	2017	표면처리공법	0.48	
7	2009	백태		0.07		0.07	㎡	1	2017	표면처리공법	0.08	
8	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1				
9	2015	균열부백태		0.12		0.12	m	1	2017	표면처리공법	0.14	
10	2015	체수		2.00		2.00	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA620 m ~640m) 통신구 구간

KEYPLAN

SECTION 14-14





손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모						최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량		
1	2009	백태		0.02		0.02	㎡	1	2017	표면처리공법	0.02		
2	2007	균열	0.20	2.10		2.10	m	1					
3	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1					
4	2011	균열	0.20	3.60		3.60	m	1					
5	2007	균열	0.20	2.30		2.30	m	1					
6	2007	균열	0.20	2.20		2.20	m	1	2017	표면처리공법	2.64		
7	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2017	표면처리공법	2.40		
8	2007	균열	0.20	1.50		1.50	m	1	2017	표면처리공법	1.80		
9	2015	백태		0.06		0.06	㎡	1	2017	표면처리공법	0.07		
10	2015	철근노출		0.01		0.01	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.01		
11	2015	철근노출		0.06		0.06	㎡	1	2017	단면복구(방청)	0.07		
12	2015	채수		1.00		1.00	㎡	1					
13	2017	관누수				1.00	EA	1	2017	유지관리	1.00		
14	2017	보수부들뜸	0.10	1.00		0.10	㎡	1					재결함
15	2017	보수부들뜸	0.10	0.30		0.03	㎡	1					재결함
16	2017	보수부들뜸	0.20	0.80		0.16	㎡	1					재결함
17	2017	보수부들뜸	0.10	0.20		0.02	㎡	1					재결함

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA640 m ~660m) 통신구 구간

KEYPLAN

SECTION 14-14





손 상 물 량 표

연번	제출년도	결함내용	결함규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	총량	단위	개소	보수년도	공법명/자재명	총량	
1	2007	균열	0.20	2.00		2.00	m	1	2017	표면처리공법	0.60	
2	2015	체수		3.60		3.60	㎡	1				
3	2015	체수		0.80		0.80	㎡	1				

서울시 시설관리공단	TITLE OF PROJECT 2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)	TITLE OF SHIFT 가락공동구 - 마천로 외관조사망도