




상계 공동구(STA. 0 m ~ 20 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 1-1




손상물량표



연번	연도	정책내용	정책규모					정책보수내역			비고	
			목	길이	길이	종량	단위	개소	보수연도	공법명		단가
1	2011	교체	0.1	0.40		0.40	m	1				-
2	2011	교체	0.1	0.70		0.70	m	1				-
3	2011	노면보수	0.6	0.20		0.12	m²	1	2016	단면복구공법	0.14	0.14
4	2011	노면보수	5.0	0.20		1.00	m²	1	2016	단면복구공법	1.20	1.20
5	2011	교체	0.1	0.50		0.50	m	1				-
6	2007	교체	0.2	1.80		1.80	m	1				-
7	2007	교체	0.2	0.70		0.70	m	1				-
8	2007	교체	0.2	1.30		1.30	m	1				-
9	2007	교체	0.2	2.40		2.40	m	1				-
10	2011	교체	0.1	1.20		1.30	m	1				-
11	2017	교체	1.5	1.00		1.50	m²	1				-

상계 공동구(STA. 140 m ~ 160 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 3-3




손상량량표


연번	측량 년도	정밀구간 구분	정밀구간				정밀구간				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	구분	0.2	1.20	1.20	m	1				-
2	2011	구분	0.2	3.50	3.50	m	1				-
3	2007	구분	0.1	0.80	0.80	m	1				-
4	2007	구분	0.1	0.40	0.40	m	1				-

상계 공동구(STA. 160 m ~ 180 m) 전력구 구간


KEYPLAN



SECTION 3-3



손상물량표

[illegible]

[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT


2019년 공동구 정밀점검용역 (상계공동구)

TITLE OF SHIFT


상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 200 m ~ 220 m) 전력구 구간

KEYPLAN




SECTION 4-4
3150



손상량량표

연번	구분	구분	정밀구분				최종보수내역			
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
1	2007	구분	0.1	2.00	2.00	m	1			-
2	2007	구분	0.2	4.40	4.40	m	1			-
3	2007	구분	0.2	3.20	3.20	m	1			-
4	2007	구분	0.1	1.80	1.80	m	1			-



[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT


2019년 공동구 정밀점검용역 [상계공동구]

TITLE OF SHIFT



상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 260 m ~ 280 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 4-4



손상량량표

연번	측량년도	점검내용	정밀구분				최종보수내역				비고
			폭	깊이	중량	단위	개소	보수년도	공법명	비율	
1	2011	균열	0.2	1.20	1.30	m	1			-	
2	2007	균열	0.2	3.50	3.50	m	1			-	
3	2011	균열	0.1	0.80	0.80	m	1			-	
4	2011	균열	0.2	0.50	0.50	m	1			-	
5	2007	균열	0.1	1.20	1.20	m	1			-	
6	2011	균열	0.1	0.30	0.30	m	1			-	
7	2007	균열	0.2	1.10	1.10	m	1			-	
8	2007	균열	0.2	2.30	2.30	m	1			-	
8	2013	균열	0.2	1.00	1.00	m	1			-	
10	2013	균열	0.2	0.80	0.80	m	1			-	
11	2013	균열	0.2	1.50	1.50	m	1			-	
12	2013	균열	0.2	8.00	8.00	m	1			-	
13	2018	조인트 상부 기초 시공	1.00	1.00	08	1	2018	기초재시공	1.20		

[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT


2019년 공동구 정밀점검용역 (상계공동구)

TITLE OF SHIFT


상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 300 m ~ 320 m) 전력구 구간

KEYPLAN




SECTION 4-4



손상량량표

연번	연도	행위내용	폭	길이	깊이	수량	단위	개수	보수비	공법명	수량	비고
1	2007	균열	0.1	4.00	4.00	m	1					-
2	2011	균열	0.1	1.50	1.50	m	1					-
3	2007	균열	0.1	1.50	1.50	m	1					-
4	2007	균열	0.1	1.40	1.40	m	1					-
5	2007	균열	0.1	2.30	2.30	m	1					-
6	2007	균열	0.2	2.50	2.50	m	1					-
7	2007	균열	0.1	0.30	0.30	m	1					-
8	2007	균열	0.1	0.40	0.40	m	1					-
8	2007	균열	0.1	1.00	1.00	m	1					-
10	2011	재료손괴	2.0	0.10	0.20	m	1	2010	단면적구공법	0.24		-
11	2013	균열	0.2	5.00	5.00	m	1					-
12	2013	균열	0.2	1.00	1.00	m	1					-
13	2013	균열	0.2	1.00	1.00	m	1					-



[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT


2019년 공동구 정밀점검용역 (상계공동구)

TITLE OF SHIFT


상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 500 m ~ 520 m) 전력구 구간


KEYPLAN



SECTION 9-9



손상물량표

[illegible]

[주]명성엔지니어링



TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (상계공동구)

TITLE OF SHIFT

상계공동구 외관조사망도

KEYPLAN




손상물량표



[illegible]

상계 공동구(STA. 520 m ~ 540 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 13-13-



손상물량표

[illegible]

[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT


2019년 공동구 정밀점검용역 (상계공동구)

TITLE OF SHIFT



상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 540 m ~ 560 m) 전력구 구간

KEYPLAN



— SECTION 13-13.




손상물량표



[illegible]

상계 공동구(STA. 560 m ~ 580 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 13-13



손상량량표

연번	측량년도	점검내용	정밀구분					최종보수내역		
			폭	깊이	길이	중량	단위	개수	보수년도	공법명
1	2011	균열	0.1	0.20	0.20	m	1	-	-	-
2	2011	균열	0.1	1.20	1.20	m	1	-	-	-
3	2013	균열	0.1	1.20	1.20	m	1	-	-	-
4	2019	누수(면상)	0.5	0.50	0.25	m	1	2019	누수보수공법	0.30

[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (상계공동구)

TITLE OF SHIFT



상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 580 m ~ 600 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 13-13-



손상물량표

[illegible]

[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (상계공동구)

TITLE OF SHIFT






상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 583 m) 맨홀7번 구간

KEYPLAN



SECTION 13-13-



손상물량표

[illegible]

[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (상계공동구)

TITLE OF SHIFT



상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 620 m ~ 640 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 14-14




손상량량표


연번	측량년도	결함내용	결함규모				최종보수내역			
			폭	깊이	길이	통량	단면	개수	보수년도	공법명
1	2011	균열	0.1	0.70	0.70	m	1			-
2	2011	균열	0.1	0.70	0.70	m	1			-
3	2011	균열	0.1	1.20	1.20	m	1			-
4	2011	균열	0.1	0.50	0.50	m	1			-
5	2007	균열	0.1	0.70	0.70	m	1			-
6	2007	균열	0.1	2.50	2.50	m	1			-
7	2007	개수	20.0	1.00	20.00	m	1			-
8	2007	균열	0.1	0.50	0.50	m	1			-
9	2007	균열	0.1	0.40	0.40	m	1			-
10	2007	균열	0.1	0.50	0.50	m	1			-
11	2011	균열	0.2	1.50	1.50	m	1			-
12	2013	균열	0.1	1.00	1.00	m	1			-
13	2013	균열	0.2	1.50	1.50	m	1			-
14	2013	균열	0.2	2.50	2.50	m	1			-
15	2013	균열	0.2	2.00	2.00	m	1			-
16	2019	균열	0.2	1.50	1.50	m	1			- 신규

상계 공동구(STA. 660 m ~ 680 m) 전력구 구간


KEYPLAN



SECTION 14-14



손상률 랑표



연번	연도	정밀구간	정밀구간				정밀구간내역			
			폭	길이	깊이	단면	개소	유형	구분	비고
1	2013	관형	0.2	5.50	5.50	m	1			-
2	2007	관형	0.1	1.00	1.00	m	1			-
3	2011	관형	0.1	2.50	2.50	m	1			-
4	2007	관형	0.2	0.60	0.60	m	1			-
5	2007	관형	0.2	1.30	1.30	m	1			-
6	2007	보수부 관형	0.2	1.30	1.30	m	1			-
7	2011	보수부 관형	0.1	1.00	1.00	m	1			-
8	2007	관형	0.1	0.40	0.40	m	1			-
9	2007	관형	0.2	1.60	1.60	m	1			-
10	2011	관형	0.1	3.00	3.00	m	1			-
11	2011	관형	0.2	2.50	2.50	m	1			-
12	2011	관형	0.1	1.70	1.70	m	1			-
13	2007	관형	0.1	1.30	1.30	m	1			-
14	2011	관형	0.1	1.20	1.20	m	1			-
15	2019	조인트보수부틀림	0.2	2.50	0.50	m	1			-
16	2019	조인트보수부틀림	0.2	2.50	0.50	m	1			-

[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 [상계공동구]

TITLE OF SHIFT



상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 700 m ~ 720 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 14-14



손상량량표

연번	구분	구분	정밀구분				최종보수내역			
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
1	2007	구분	0.1	0.70	0.70	m	1			-
2	2011	구분	0.1	0.30	0.30	m	1			-
3	2011	구분	0.2	1.00	1.00	m	1			-
4	2011	보수부 구분	0.2	0.20	0.20	m	1			-
5	2007	구분	200	0.10	2.00	m	1			-
6	2013	구분	0.1	0.30	0.30	m	1			-
7	2013	구분	0.2	0.30	0.06	m	1	2016	단면복구구분	0.07

[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT


2019년 공동구 정밀점검구역 (상계공동구)

TITLE OF SHIFT



상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 720 m ~ 740 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 15-15.



손상물량표



[illegible]

상계 공동구(STA. 760 m ~ 780 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 15-15



손상량량표

연번	연도	행위내용	구간구분	구분	길이	깊이	중량	단위	개수	보수도	구분명	수량	비고
1	2011	구결	0.1	1.00	1.00	m	1					-	
2	2007	구결	0.1	0.50	0.50	m	1					-	
3	2007	구결	0.2	1.80	1.80	m	1					-	
4	2007	구결	0.1	2.00	2.00	m	1					-	
5	2007	구결	0.1	1.50	1.50	m	1					-	
6	2007	구결	0.1	0.80	0.80	m	1					-	
7	2007	구결	0.1	1.40	1.40	m	1					-	
8	2007	구결	0.1	1.80	1.80	m	1					-	
9	2007	구결	0.1	2.00	2.00	m	1					-	
10	2007	구결	0.1	3.00	3.00	m	1					-	
11	2007	구결	0.1	1.00	1.00	m	1					-	
12	2007	구결	0.1	5.80	5.80	m	1					-	
13	2011	보수부 양상구결	2.5	2.80	6.50	m	1					-	재결합
14	2007	구결	0.1	1.00	1.00	m	1					-	
15	2007	구결	0.1	1.00	1.00	m	1					-	
16	2007	채수	200	1.00	20.00	m	1					-	
17	2013	구결	0.1	0.30	0.30	m	1					-	
18	2013	물통	1.5	1.20	1.80	m	1			2016	단면복구공법	2.16	

[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT


2019년 공동구 정밀점검용역 [상계공동구]

TITLE OF SHIFT



상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 780 m ~ 800 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 15-15



손상량량표

연번	연도	정비내용	정비구분				정비보수내역				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2011	정비관리	1.0	0.20	0.20	-	1	2016	단면복구공법	0.24	
2	2011	정비관리	1.0	1.00	1.00	-	1	2016	단면복구공법	1.20	
3	2011	정비관리	1.5	0.50	0.75	-	1	2016	단면복구공법	0.90	
4	2011	관월	0.2	2.00	2.00	m	1			-	
5	2011	관월	0.2	1.50	1.50	m	1			-	
6	2011	관월	0.2	0.40	0.40	m	1			-	
7	2007	관월	0.1	0.50	0.50	m	1			-	
8	2007	관월	0.2	0.80	0.80	m	1			-	
9	2007	관월	0.1	1.40	1.40	m	1			-	
10	2007	관월	0.1	1.30	1.30	m	1			-	
11	2007	관월	0.1	1.20	1.20	m	1			-	
12	2007	관월	0.1	1.40	1.40	m	1			-	
13	2011	관월	0.1	0.40	0.40	m	1			-	
14	2011	정비관리	0.2	0.20	0.04	-	1	2016	단면복구공법	0.05	
15	2011	관월	0.1	1.50	1.50	m	1			-	
16	2011	관월	0.1	0.20	0.20	m	1			-	
17	2011	정비관리	0.1	0.20	0.04	-	2	2016	단면복구공법	0.05	
18	2007	관월	0.1	0.80	0.80	m	1			-	
19	2007	관월	0.2	2.30	2.30	m	1			-	
20	2011	관월	0.1	1.50	1.50	m	1			-	
21	2007	관월	0.1	0.50	0.50	m	1			-	
22	2011	관월	0.2	0.80	0.80	m	1			-	
23	2011	관월	0.1	2.00	2.00	m	1			-	
24	2011	관월	0.2	2.20	2.20	m	1			-	
25	2003	관월	0.2	1.50	1.50	m	1			-	
26	2003	관월	0.2	1.00	1.00	m	1			-	
27	2013	관월	0.2	1.00	1.00	m	1			-	
28	2013	관월	0.2	1.00	1.00	m	1			-	
29	2013	보수부	0.4	12.00	4.80	-	1	2016	단면복구공법	5.76	
30	2013	관월	0.2	1.20	1.20	m	1			-	

[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (상계공동구)

TITLE OF SHIFT



상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 820 m ~ 840 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 15-15



손상률 랑표

연번	연도	영역내용	구분	길이	깊이	수량	단위	개수	보수원료	공법명	비고
1	2011	균열	0.1	0.50	0.50	m	1				-
2	2007	균열	0.2	1.00	1.00	m	1				-
3	2007	균열	0.2	1.20	1.20	m	1				-
4	2007	균열	0.1	0.70	0.70	m	1				-
5	2007	균열	0.1	0.30	0.30	m	1				-
6	2007	균열	0.2	1.00	1.00	m	1				-
7	2011	균열	0.2	0.40	0.40	m	1				-
8	2007	균열	0.2	1.80	1.80	m	1				-
9	2007	균열	0.2	2.70	2.70	m	1				-
10	2011	보수부 균열	0.2	1.20	1.20	m	1				-
11	2007	균열	0.1	1.50	1.50	m	1				-
12	2007	균열	0.1	1.00	1.00	m	1				-
13	2007	균열	0.2	2.00	2.00	m	1				-
14	2007	균열	0.1	0.80	0.80	m	1				-
15	2007	균열	0.2	0.80	0.80	m	1				-
16	2007	균열	0.2	1.00	1.00	m	1				-
17	2011	균열	0.1	1.00	1.00	m	1				-
18	2007	균열	0.1	0.80	0.80	m	1				-
19	2007	균열	0.1	2.00	2.00	m	1				-
20	2011	균열	0.1	0.80	0.80	m	1				-
21	2007	균열	0.2	2.60	2.60	m	1				-
22	2011	균열	0.1	1.00	1.00	m	1				-
23	2007	균열	0.1	2.20	2.20	m	1				-
24	2013	균열	0.1	0.30	0.30	m	1				-

[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (상계공동구)

TITLE OF SHIFT



상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 840 m ~ 860 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 16-16-




손상물량표



[illegible]

상계 공동구(STA. 880 m ~ 900 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 16-16



손상량량표

연번	연도	행위내용	구분	길이	단면	단위	개수	보수비	공정비	비고
1	2011	구설	0.2	1.20	1.20	m	1	-	-	-
2	2011	구설	0.1	3.20	3.20	m	1	-	-	-
3	2007	구설	0.1	0.30	0.30	m	1	-	-	-
4	2007	구설	0.1	1.00	1.00	m	1	-	-	-
5	2011	재정비	0.1	0.10	0.01	m	1	2016	단면복구공법	0.01
6	2011	구설	0.2	2.30	2.30	m	1	-	-	-
7	2011	구설	0.2	1.00	1.00	m	1	-	-	-
8	2008	구설	0.2	1.20	1.20	m	1	-	-	-
9	2011	구설	0.1	2.60	2.60	m	1	-	-	-
10	2003	구설	0.2	1.30	1.30	m	1	-	-	-
11	2011	구설	0.2	0.90	0.90	m	1	-	-	-
12	2011	구설	0.1	0.50	0.50	m	1	-	-	-
13	2011	보수부	0.3	2.00	0.60	m	1	2016	단면복구공법	0.72
14	2007	구설	0.1	2.00	2.00	m	1	-	-	-
15	2007	구설	0.1	1.70	1.70	m	1	-	-	-
16	2003	구설	0.2	0.80	0.80	m	1	-	-	-
17	2011	구설	0.2	2.20	2.20	m	1	-	-	-
18	2009	박막	0.5	1.00	0.50	m	1	2016	단면복구공법	0.60
19	2007	구설	0.1	2.00	2.00	m	1	-	-	-
20	2007	구설	0.1	1.00	1.00	m	1	-	-	-
21	2007	구설	0.1	1.00	1.00	m	1	-	-	-
22	2011	재정비	0.2	0.20	0.04	m	1	2016	단면복구공법	0.05
23	2007	구설	0.1	0.30	0.60	m	2	-	-	-
24	2011	구설	0.2	0.30	0.30	m	1	-	-	-
25	2011	구설	0.1	0.40	0.40	m	1	-	-	-
26	2011	보수부	0.2	2.20	2.20	m	1	-	-	재공함
27	2013	구설	0.2	1.50	1.50	m	1	-	-	-
28	2013	구설	0.2	1.20	1.20	m	1	-	-	-
29	2013	구설	0.1	1.0	1.0	m	1	-	-	-

[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (상계공동구)

TITLE OF SHIFT



상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 960 m ~ 980 m) 전력구 구간

KEYPLAN



SECTION 16-16



손상량량표

연번	측량년도	발생내용	폭	깊이	길이	중량	단면	개소	보수년도	공법명	비고
1	2007	균열	0.1	2.10	2.10	m	1				-
2	2007	균열	0.1	1.20	1.20	m	1				-
3	2007	균열	0.1	1.20	1.20	m	1				-
4	2011	균열	0.1	1.40	1.40	m	1				-
5	2013	물결	0.3	2.30	0.88	m	1				-
6	2019	실린드형열화	5.00	5.00	m	1					- 신규

[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT


2019년 공동구 정밀점검용역 [상계공동구]

TITLE OF SHIFT


상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 980 m ~ 1000 m) 전력구 구간

KEYPLAN




SECTION 16-16



손상량량표

연번	측량년도	정밀측량구간	정밀측량구간				최종보수내역				비고
			구간	구간	구간	구간	구간	구간	구간	구간	
1	2007	구간	0.1	1.00	1.00	m	1				-
2	2007	구간	0.1	0.10	0.10	m	1				-
3	2011	구간	0.1	3.00	3.00	m	1				-
4	2007	구간	0.1	2.10	2.10	m	1				-
5	2011	구간	0.2	0.60	0.60	m	1				-
6	2011	구간	0.2	0.80	0.80	m	1				-
7	2007	구간	0.1	1.30	1.30	m	1				-
8	2007	구간	0.1	2.10	2.10	m	1				-
9	2007	구간	0.1	2.10	2.10	m	1				-
10	2013	구간	0.1	1.20	1.20	m	1				-
11	2013	구간	0.1	3.50	3.50	m	1				-
12	2013	구간	0.1	0.50	0.50	m	1				-
13	2013	구간	0.1	0.40	0.40	m	1				-
14	2013	구간	0.2	1.20	1.20	m	1				-



[주]명성엔지니어링

TITLE OF PROJECT


2019년 공동구 정밀점검용역 (상계공동구)

TITLE OF SHIFT


상계공동구 외관조사망도

상계 공동구(STA. 1000 m ~ 1020 m) 전력구 구간


KEYPLAN



— SECTION 16-16.



EXP.J



손상물량표

[illegible]

