23. 송문3교

전 경

측면	교면포장
교대(A1)	교대(A2)
연석 및 난간	인도교

손상사진

사진1	교면포장 아스콘 균열, 패임	사진2	전회
사진3	바닥판하면 균열	사진4	전회
사진5	바닥판하면 백태	사진6	전회

사진7	바닥판하면 재료분리	사진8	전회
			
사진9	교대 균열(폭 0.3㎜미만)	사진10	전회
사진11	교대 백태	사진12	전회

사진13	교대 긁힘

사진14	전회

사진15	교대 재료분리

사진16	전회

사진17	교대 박리

사진18	하부 보강