시설물명 : 신파주송포

1단계:맨홀 결함점수 산정

구조물		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						결함 점수 합계	구조물 결함지수
No	위치				박리	층분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화		
1	신파주~송포#1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	신파주~송포#2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	신파주~송포#3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	신파주~송포#4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	신파주~송포#5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	신파주~송포#6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.09
7	신파주~송포#7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	신파주~송포#8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	신파주~송포#9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	신파주~송포#10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11	신파주~송포#11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.09
12	신파주~송포#12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
13	신파주~송포#13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
14	신파주~송포#14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
15	신파주~송포#15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
16	신파주~송포#16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
17	신파주~송포#17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
18	신파주~송포#18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

2단계:맨홀 상태평가등급 산정

Span		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						상태평가 결과
No	형식				박리	층분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	
1	신파주~송포#1	a	a	a	b	a	a	a	a	a	a
2	신파주~송포#2	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
3	신파주~송포#3	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4	신파주~송포#4	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
5	신파주~송포#5	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
6	신파주~송포#6	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
7	신파주~송포#7	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
8	신파주~송포#8	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
9	신파주~송포#9	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
10	신파주~송포#10	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
11	신파주~송포#11	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
12	신파주~송포#12	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
13	신파주~송포#13	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
14	신파주~송포#14	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
15	신파주~송포#15	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
16	신파주~송포#16	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
17	신파주~송포#17	a	a	a	b	a	b	a	a	a	a
18	신파주~송포#18	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a