# 장안천교(부산) 교면포장 S1




## 손 상 물 량 표

**교면포장**

**S1**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 신 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.3 | | 2 | m | 0.60 | |
| 2 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.2 | | 1 | m | 0.20 | |
| 3 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.2 | | 1 | m | 0.20 | |
| 4 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.4 | | 2 | m | 0.80 | |
| 5 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.2 | | 3 | m | 0.60 | |
| 6 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 7 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.3 | | 1 | m | 0.30 | |
| 8 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 9 | 신 | 교면포장 | 아스콘 마모, 패임 | | 10.0 | 0.5 | 1 | ㎡ | 5.00 | |
| 10 | 신 | 교면포장 | 아스콘 망상균열, 파손 | 0.2 | 3.0 | 0.2 | 1 | ㎡ | 0.60 | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | CW 0.2 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 001 |

# 장안천교(부산) 교면포장 S2




## 손 상 물 량 표

**교면포장**

**S2**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.6 | | 1 | m | 0.60 | |
| 2 | 구 | 방호벽 | 망상균열 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | ㎡ | 0.12 | |
| 3 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.4 | | 1 | m | 0.40 | |
| 4 | 구 | 방호벽 | 균열부백태 | 0.2 | 0.3 | | 1 | m | 0.30 | |
| 5 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.3 | | 1 | m | 0.30 | |
| 6 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 2 | m | 2.00 | |
| 7 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.8 | | 1 | m | 0.80 | |
| 8 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.3 | | 1 | m | 0.30 | |
| 9 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.3 | | 1 | m | 0.30 | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 002 |

# 장안천교(부산) 교면포장 S3




## 손 상 물 량 표

**교면포장**

**S3**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.4 | | 2 | m | 0.80 | |
| 2 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.6 | | 1 | m | 0.60 | |
| 3 | 구 | 방호벽 | 망상균열 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2 | ㎡ | 0.24 | |
| 4 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.6 | | 1 | m | 0.60 | |
| 5 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 2.0 | | 1 | m | 2.00 | |
| 6 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.4 | | 2 | m | 0.80 | |
| 7 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.3 | | 1 | m | 0.30 | |
| 8 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 2.4 | | 1 | m | 2.40 | |
| 9 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 10 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.4 | | 1 | m | 0.40 | |
| 11 | 신 | 배수시설 | 집수구 막힘 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 003 |

# 장안천교(부산) 교면포장 S4




## 손 상 물 량 표

**교면포장**

**S4**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.3 | | 1 | m | 0.30 | |
| 2 | 구 | 방호벽 | 망상균열 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1 | ㎡ | 0.12 | |
| 3 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 4 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.7 | | 1 | m | 0.70 | |
| 5 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 1.2 | | 1 | m | 1.20 | |
| 6 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 7 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 2 | m | 2.00 | |
| 8 | 구 | 방호벽 | 긁힘 | | 0.4 | 0.1 | 1 | ㎡ | 0.04 | |
| 9 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.4 | | 1 | m | 0.40 | |
| 10 | 신 | 방호벽 | 백태 | | 0.3 | 0.3 | 1 | ㎡ | 0.09 | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 004 |

# 장안천교(부산) 교면포장 S5




## 손 상 물 량 표

**교면포장**

**S5**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 2 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.2 | | 1 | m | 0.20 | |
| 3 | 구 | 방호벽 | 망상균열 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2 | ㎡ | 0.24 | |
| 4 | 구 | 방호벽 | 긁힘 | | 3.0 | 0.5 | 1 | ㎡ | 1.50 | |
| 5 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.5 | | 3 | m | 1.50 | |
| 6 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 7 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 8 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 9 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 10 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 5.0 | | 1 | m | 5.00 | |
| 11 | 구 | 방호벽 | 균열부백태 | 0.2 | 1.5 | | 2 | m | 3.00 | |
| 12 | 신 | 교면포장 | 포장 파손 | | 0.1 | 0.2 | 1 | ㎡ | 0.02 | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 005 |

# 장안천교(부산) 교면포장 S6




## 손 상 물 량 표

**교면포장**

**S6**

| 번호 | 상/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 방호벽 | 망상균열 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2 | ㎡ | 0.24 | |
| 2 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 3 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 4 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 5 | 구 | 배수시설 | 집수구 막힘 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 6 | 구 | 방호벽 | 긁힘 | | 3.0 | 0.5 | 1 | ㎡ | 1.50 | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 006 |

# 장안천교(부산) 교면포장 S7




## 손 상 물 량 표

**교면포장**

**S7**

| 번호 | 선/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 방호벽 | 망상균열 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2 | ㎡ | 0.24 | |
| 2 | 구 | 교면포장 | 포장균열 | 0.5 | 3.0 | | 1 | m | 3.00 | |
| 3 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.7 | | 1 | m | 0.70 | |
| 4 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 5 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.9 | | 1 | m | 0.90 | |
| 6 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.5 | | 2 | m | 1.00 | |
| 7 | 구 | 방호벽 | 파손 | | 0.1 | 0.1 | 1 | ㎡ | 0.01 | |
| 8 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.4 | | 1 | m | 0.40 | |
| 9 | 구 | 방호벽 | 긁힘 | | 1.0 | 0.5 | 1 | ㎡ | 0.50 | |
| 10 | 신 | 배수시설 | 집수구 막힘 | | | | 3 | EA | 3.00 | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 007 |

# 장안천교(부산) 교면포장 S8




## 손 상 물 량 표

**교면포장**

**S8**

| 번호 | 선/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.4 | | 1 | m | 0.40 | |
| 2 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.4 | | 2 | m | 0.80 | |
| 3 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.6 | | 1 | m | 0.60 | |
| 4 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.2 | | 1 | m | 0.20 | |
| 5 | 신 | 배수시설 | 집수구 막힘 | | | | 2 | EA | 2.00 | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 008 |

# 장안천교(부산) 교면포장 S9




## 손 상 물 량 표

**교면포장**

**S9**

| 번호 | 선/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.2 | | 1 | m | 0.20 | |
| 2 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.4 | | 2 | m | 0.80 | |
| 3 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.5 | | 2 | m | 1.00 | |
| 4 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 3.0 | | 1 | m | 3.00 | |
| 5 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.7 | | 1 | m | 0.70 | |
| 6 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.2 | | 2 | m | 0.40 | |
| 7 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 8 | 구 | 방호벽 | 긁힘 | | 4.0 | 0.5 | 1 | ㎡ | 2.00 | |
| 9 | 신 | 배수시설 | 집수구 막힘 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 009 |

# 장안천교(부산) 교면포장 S10




## 손 상 물 량 표

**교면포장**

**S10**

| 번호 | 선/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.9 | | 1 | m | 0.90 | |
| 2 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 2 | m | 2.00 | |
| 3 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.2 | | 1 | m | 1.20 | |
| 4 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.2 | | 1 | m | 0.20 | |
| 5 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.7 | | 1 | m | 0.70 | |
| 6 | 신 | 배수시설 | 집수구 막힘 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 010 |

# 장안천교(부산) 교면포장 S11




## 손 상 물 량 표

**교면포장**

**S11**

| 번호 | 선/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 1.5 | | 1 | m | 1.50 | |
| 2 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 3 | 신 | 배수시설 | 집수구 막힘 | | | | 3 | EA | 3.00 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 범 례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 | |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 | |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 | |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 011 | |

# 장안천교(부산) 교면포장 S12




## 손 상 물 량 표

**교면포장**

**S12**

| 번호 | 선/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.4 | | 1 | m | 0.40 | |
| 2 | 구 | 배수시설 | 집수구 막힘 | | | | 2 | EA | 2.00 | |
| 3 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 4 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.3 | 0.6 | | 1 | m | 0.60 | |
| 5 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.5 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 6 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.2 | | 1 | m | 0.20 | |
| 7 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.3 | 0.3 | | 1 | m | 0.30 | |
| 8 | 구 | 방호벽 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.3 | | 1 | m | 0.30 | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범 례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 012 |

# 장안천교(부산) 신축이음 A1




상 면




하 면

## 손 상 물 량 표

**신축이음**

**A1**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 신축이음 | 유간토사퇴적 | | 2.0 | | 1 | m | 2.00 | |
| 2 | 구 | 신축이음 | 차수판 변형 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 3 | 구 | 신축이음 | 하부누수 | | 8.0 | | 1 | m | 8.00 | |
| 4 | 구 | 신축이음 | 차수판 볼트탈락 | | | | 4 | EA | 4.00 | |
| 5 | 구 | 신축이음 | 후타재 균열 | 0.2 | 0.5 | | 10 | m | 5.00 | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범 례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 013 |

# 장안천교(부산) 신축이음 P3




상 면




하 면

## 손 상 물 량 표

**신축이음**

**P3**

| 번호 | 선/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 신축이음 | 유간토사퇴적 | | 2.0 | | 1 | m | 2.00 | |
| 2 | 구 | 신축이음 | 유간토사퇴적 | | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 3 | 구 | 신축이음 | 하부누수 | | 10.0 | | 1 | m | 10.00 | |
| 4 | 구 | 신축이음 | 차수판 볼트탈락 | | | | 4 | EA | 4.00 | |
| 5 | 구 | 신축이음 | 고무재 열화 | | 10.0 | | 1 | m | 10.00 | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 014 |

# 장안천교(부산) 신축이음 P6




상 면




하 면

## 손 상 물 량 표

**신축이음**

**P6**

| 번호 | 선/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 신축이음 | 유간토사퇴적 | | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 2 | 구 | 신축이음 | 고무재 파손 | | 10.8 | | 1 | m | 10.80 | |
| 3 | 구 | 신축이음 | 하부누수 | | 10.8 | | 1 | m | 10.80 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범 례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 015 |

# 장안천교(부산) 신축이음 P9




상 면




하 면

## 손 상 물 량 표

**신축이음**

**P9**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손상현황 | 손상규모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 신축이음 | 유간토사퇴적 | | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 2 | 구 | 신축이음 | 유간토사퇴적 | | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 3 | 구 | 신축이음 | 차수판 볼트탈락 | | | | 4 | EA | 4.00 | |
| 4 | 신 | 신축이음 | 하부누수 | | 10.8 | | 1 | m | 10.80 | |
| 5 | 신 | 신축이음 | 고무재 파손 | | 10.8 | | 1 | m | 10.80 | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 016 |

# 장안천교(부산) 신축이음 A2




상 면




하 면

## 손 상 물 량 표

**신축이음**

**A2**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 신축이음 | 유간토사퇴적 | | 2.0 | | 1 | m | 2.00 | |
| 2 | 구 | 신축이음 | 유간토사퇴적 | | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 3 | 구 | 신축이음 | 차수판 볼트탈락 | | | | 4 | EA | 4.00 | |
| 4 | 구 | 신축이음 | 하부누수 | | 0.5 | | 4 | m | 2.00 | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 017 |

# 장안천교(부산) 바닥판하면 S1




## 손 상 물 량 표

**바닥판**

**S1**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 신 | 배수시설 | 유공관 길이부족 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 2 | 신 | 배수시설 | 행거로이드 탈락 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 3 | 신 | 배수시설 | 유공관 길이부족 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 4 | 신 | 배수시설 | 행거로이드 탈락 | | | | 2 | EA | 2.00 | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 018 |

# 장안천교(부산) 바닥판하면 S2




## 손 상 물 량 표

**바닥판**

**S2**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 배수시설 | 행거로이드 탈락 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 2 | 신 | 배수시설 | 유공관 길이부족 | | | | 3 | EA | 3.00 | |
| 3 | 신 | 배수시설 | 행거로이드 탈락 | | | | 2 | EA | 2.00 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 019 |

# 장안천교(부산) 바닥판하면 S3




## 손 상 물 량 표

바닥판

S3

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 신 | 배수시설 | 행거로이드 탈락 | | | | 2 | EA | 2.00 | |
| 2 | 신 | 배수시설 | 유공관 길이부족 | | | | 2 | EA | 2.00 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 020 |

# 장안천교(부산) 바닥판하면 S4




## 손 상 물 량 표

**바닥판**

**S4**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 신 | 바닥판 | 박락 | | 0.3 | 0.3 | 1 | ㎡ | 0.09 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | CW 0.2 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 021 |

# 장안천교(부산) 바닥판하면 S5




## 손 상 물 량 표

바닥판

S5

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 신 | 배수시설 | 유공관 길이부족 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | CW 0.2 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 022 |

## 장안천교(부산) 바닥판하면 S6

P6-S14 끝단 10mm(A1)
S11 11 4mm(A1)




## 손 상 물 량 표

바닥판

S6

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 배수시설 | 유공관 길이부족 | | | | 2 | EA | 2.00 | |
| 2 | 구 | 바닥판 | 표면오염 | | 0.5 | 0.3 | 1 | ㎡ | 0.15 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 023 |

## 장안천교(부산) 바닥판하면 S7




## 손 상 물 량 표

바닥판

S7

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 바닥판 | 표면오염 | | 0.6 | 0.2 | 1 | ㎡ | 0.12 | |
| 2 | 구 | 배수시설 | 유공관 길이부족 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 3 | 신 | 배수시설 | 유공관 길이부족 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 024 |

# 장안천교(부산) 바닥판하면 S8




## 손 상 물 량 표

**바닥판**

**S8**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 배수시설 | 유공관 길이부족 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 2 | 구 | 바닥판 | 표면오염 | | 0.6 | 0.3 | 1 | ㎡ | 0.18 | |
| 3 | 신 | 배수시설 | 유공관 길이부족 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 025 |

# 장안천교(부산) 바닥판하면 S9




## 손 상 물 량 표

**바닥판**

**S9**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 바닥판 | 균열(0.3mm미만) | | 0.2 | 0.6 | 1 | ㎡ | 0.12 | |
| 2 | 구 | 바닥판 | 표면오염 | | 0.3 | 0.2 | 1 | ㎡ | 0.06 | |
| 3 | 구 | 배수시설 | 유공관 길이부족 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 4 | 구 | 배수시설 | 유공관 길이부족 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 5 | 신 | 배수시설 | 행거로이드 탈락 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 026 |

# 장안천교(부산) 바닥판하면 S10




## 손 상 물 량 표

**바닥판**

**S10**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 배수시설 | 유공관 길이부족 | | | | 3 | EA | 3.00 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 027 |

# 장안천교(부산) 바닥판하면 S11




## 손 상 물 량 표

**바닥판**

**S11**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 배수시설 | 유공관 길이부족 | | | | 2 | EA | 2.00 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 028 |

# 장안천교(부산) 바닥판하면 S12




## 손 상 물 량 표

**바닥판**

**S12**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 배수시설 | 배수관 연결부 누수 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 2 | 구 | 배수시설 | 행거로이드 탈락 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | CW0.2 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 029 |

# 장안천교(부산) 거더 S1




## 손 상 물 량 표

**거더**

**S1**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 0.6 | 0.4 | 1 | ㎡ | 0.24 | |
| 2 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 0.6 | 0.4 | 1 | ㎡ | 0.24 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 030 |

# 장안천교(부산) 거더 S2




## 손 상 물 량 표

**거더**

**S2**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 0.6 | 0.4 | 1 | ㎡ | 0.24 | |
| 2 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 0.6 | 0.4 | 1 | ㎡ | 0.24 | |
| 3 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 0.8 | 0.4 | 1 | ㎡ | 0.32 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 | |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 | |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 | |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 031 | |

# 장안천교(부산) 거더 S3




## 손 상 물 량 표

**거더**

**S3**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 0.6 | 0.4 | 1 | ㎡ | 0.24 | |
| 2 | 신 | 거더 | 표면오염 | | 0.6 | 0.4 | 1 | ㎡ | 0.24 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 032 |

# 장안천교(부산) 거더 S4




## 손 상 물 량 표

**거더**

**S4**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | | | 상태양호 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 033 |

# 장안천교(부산) 거더 S5




## 손 상 물 량 표

**거더**

**S5**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 1.0 | 0.4 | 1 | ㎡ | 0.40 | |
| 2 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 0.8 | 0.4 | 1 | ㎡ | 0.32 | |
| 3 | 신 | 거더 | 표면오염 | | 1.0 | 0.3 | 1 | ㎡ | 0.30 | |
| 4 | 신 | 거더 | 파손 | | 0.2 | 0.2 | 1 | ㎡ | 0.04 | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 034 |

# 장안천교(부산) 거더 S6




## 손 상 물 량 표

거더

S6

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 거더 | 파손 | | 0.2 | 0.2 | 1 | ㎡ | 0.04 | |
| 2 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 0.8 | 0.4 | 1 | ㎡ | 0.32 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 035 |

# 장안천교(부산) 거더 S7




## 손 상 물 량 표

**거더**

**S7**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 0.8 | 0.4 | 1 | ㎡ | 0.32 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 036 |

# 장안천교(부산) 거더 S8




## 손 상 물 량 표

**거더**

**S8**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 0.6 | 0.4 | 1 | ㎡ | 0.24 | |
| 2 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 0.6 | 0.4 | 1 | ㎡ | 0.24 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 037 |

# 장안천교(부산) 거더 S9




## 손 상 물 량 표

**거더**

**S9**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 2.0 | 0.2 | 1 | ㎡ | 0.40 | |
| 2 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 2.0 | 0.2 | 1 | ㎡ | 0.40 | |
| 3 | 구 | 거더 | 파손 | | 0.2 | 0.2 | 2 | ㎡ | 0.08 | |
| 4 | 구 | 거더 | 파손 | | 0.1 | 0.1 | 1 | ㎡ | 0.01 | |
| 5 | 구 | 거더 | 파손 | | 0.1 | 0.1 | 3 | ㎡ | 0.03 | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 038 |

# 장안천교(부산) 거더 S10




## 손 상 물 량 표

**거더**

**S10**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 2.0 | 0.2 | 1 | ㎡ | 0.40 | |
| 2 | 구 | 거더 | 파손 | | 0.1 | 0.1 | 2 | ㎡ | 0.02 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 039 |

# 장안천교(부산) 거더 S11




## 손 상 물 량 표

**거더**

**S11**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 2.0 | 0.2 | 2 | ㎡ | 0.80 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 040 |

# 장안천교(부산) 거더 S12




## 손 상 물 량 표

**거더**

**S12**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 2.0 | 0.2 | 1 | ㎡ | 0.40 | |
| 2 | 구 | 거더 | 표면오염 | | 1.0 | 0.5 | 1 | ㎡ | 0.50 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 041 |

# 장안천교(부산) 가로보 S1




## 손 상 물 량 표

가로보

S1

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 형 태 | 손 상 규 모 | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 가로보 | 이물질 혼입 | | 0.2 | 0.2 | 1 | ㎡ | 0.04 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 042 |

# 장안천교(부산) 가로보 S2




## 손 상 물 량 표

가로보

S2

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(mm) | 길 이(m) | 너 비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | | | 상태양호 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범 례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 043 |

# 장안천교(부산) 가로보 S3




## 손 상 물 량 표

가로보

S3

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | | | 상태양호 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 044 |

# 장안천교(부산) 가로보 S4




## 손 상 물 량 표

가로보

S4

| 번호 | 선/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | | | 상태양호 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 045 |

# 장안천교(부산) 가로보 S5




## 손 상 물 량 표

가로보

S5

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | | | 상태양호 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 046 |

# 장안천교(부산) 가로보 S6




## 손 상 물 량 표

가로보

S6

| 번호 | 선/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | | | 상태양호 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 047 |

# 장안천교(부산) 가로보 S7




## 손 상 물 량 표

가로보

S7

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | | | 상태양호 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 048 |

# 장안천교(부산) 가로보 S8




## 손 상 물 량 표

가로보

S8

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | | | 상태양호 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | CW 0.2 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 049 |

# 장안천교(부산) 가로보 S9




## 손 상 물 량 표

가로보

S9

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | | | 상태양호 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 050 |

# 장안천교(부산) 가로보 S10




## 손 상 물 량 표

**가로보**

**S10**

| 번호 | 선/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | | | 상태양호 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 051 |

# 장안천교(부산) 가로보 S11




## 손 상 물 량 표

가로보

S11

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | | | 상태양호 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 052 |

# 장안천교(부산) 가로보 S12




## 손 상 물 량 표

가로보

S12

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | | | 상태양호 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 053 |

# 장안천교(부산) 교대 A1







정 면 도



우 측 면

## 손 상 물 량 표

교대

A1

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 구체 | 교명판 파손 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 2 | 구 | 구체 | 표면오염 | | 1.5 | 0.4 | 3 | ㎡ | 1.80 | |
| 3 | 구 | 흉벽 | 표면오염 | | 2.0 | 0.5 | 1 | ㎡ | 1.06 | |
| 4 | 구 | 구체 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 5 | 신 | 흉벽 | 표면오염 | | 2.0 | 0.3 | 2 | ㎡ | 1.20 | |
| 6 | 신 | 흉벽 | 표면오염 | | 2.0 | 1.0 | 1 | ㎡ | 2.00 | |
| 7 | 신 | 흉벽 | 표면오염 | | 2.0 | 0.3 | 1 | ㎡ | 0.60 | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 054 |

# 장안천교(부산) 받침장치 A1

SH1




SH2




SH3




SH4




① 받침콘크리트균열
0.2/0.2(2EA)

54.5,7

② 플레이트부식
3EA

SH5




SH6




SH7




58.9

## 손 상 물 량 표

**교량받침**

**A1**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 교량받침 | 받침콘크리트 균열 | 0.2 | 0.2 | | 2 | m | 0.40 | |
| 2 | 구 | 교량받침 | 플레이트 부식 | | | | 3 | EA | 3.00 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | CW 0.2 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 055 |

# 장안천교(부산) 교각 P1




## 손 상 물 량 표

교각

P1

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.2 | | 1 | m | 0.20 | |
| 2 | 구 | 기둥부 | 파손 | | 0.1 | 0.1 | 3 | ㎡ | 0.03 | |
| 3 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.2 | | 1 | m | 0.20 | |
| 4 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.2 | | 1 | m | 0.20 | |
| 5 | 구 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 6.0 | | 1 | m | 6.00 | |
| 6 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 7 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.4 | | 1 | m | 0.40 | |
| 8 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.3 | | 1 | m | 0.30 | |
| 9 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 2.5 | 2.5 | 1 | ㎡ | 6.25 | |
| 10 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 2.5 | 1.5 | 1 | ㎡ | 3.75 | |
| 11 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 2.5 | 1.5 | 1 | ㎡ | 3.75 | |
| 12 | 신 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.6 | | 1 | m | 0.60 | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | CW 0.2 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 056 |

# 장안천교(부산) 받침장치 P1

① 플레이트 부식
4EA

SH1 (A2)




SH2 (A2)




SH3 (A2)




SH4 (A2)




SH1 (A1)

SH2 (A1)

SH3 (A1)

SH4 (A1)

SH5 (A2)




SH6 (A2)




SH7 (A2)




SH5 (A1)

SH6 (A1)

SH7 (A1)

## 손 상 물 량 표

교량받침

P1

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 신 | 교량받침 | 플레이트 부식 | | | | 4 | EA | 4.00 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 057 |

# 장안천교(부산) 교각 P2




## 손 상 물 량 표

교각

P2

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.5 | | 3 | m | 1.50 | |
| 2 | 구 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.2 | | 1 | m | 0.20 | |
| 3 | 구 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 2.5 | | 1 | m | 2.50 | |
| 4 | 구 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 3 | m | 3.00 | |
| 5 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 2.0 | | 1 | m | 2.00 | |
| 6 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 7 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 8 | 신 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 2.0 | | 1 | m | 2.00 | |
| 9 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 2.0 | | 1 | m | 2.00 | |
| 10 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 2.5 | 1.5 | 1 | ㎡ | 3.75 | |
| 11 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 1.5 | 1.5 | 1 | ㎡ | 2.25 | |
| 12 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 1.5 | 1.5 | 1 | ㎡ | 2.25 | |
| 13 | 신 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.7 | | 1 | m | 0.70 | |
| 14 | 신 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 15 | 신 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 16 | 신 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 3.0 | | 1 | m | 3.00 | |
| 17 | 신 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 18 | 신 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.6 | | 1 | m | 0.60 | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 범례 | CW 0.2 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 | |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 | |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 | |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 058 | |

# 장안천교(부산) 받침장치 P2

① 받침부식
4EA

SH1 (A2)




SH1 (A1)

SH2 (A2)




SH2 (A1)

SH3 (A2)




SH3 (A1)

SH4 (A2)




SH4 (A1)

SH5 (A2)




SH5 (A1)

SH6 (A2)




SH6 (A1)

SH7 (A2)




SH7 (A1)

## 손 상 물 량 표

**교량받침**

**P2**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 신 | 교량받침 | 플레이트 부식 | | | | 4 | EA | 4.00 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 059 |

# 장안천교(부산) 교각 P3




## 손 상 물 량 표

교각

P3

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 1.5 | 0.5 | 2 | ㎡ | 1.50 | |
| 2 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 2.0 | 1.0 | 1 | ㎡ | 2.00 | |
| 3 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.7 | | 1 | m | 0.70 | |
| 4 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 3.0 | 2.0 | 1 | ㎡ | 6.00 | |
| 5 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.2 | | 1 | m | 1.20 | |
| 6 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.4 | | 2 | m | 0.80 | |
| 7 | 구 | 코핑부 | 교명판 파손 | | | | 2 | EA | 2.00 | |
| 8 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 9 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.4 | | 2 | m | 0.80 | |
| 10 | 구 | 교좌면 | 체수 | | 1.0 | 0.5 | 4 | ㎡ | 2.00 | |
| 11 | 구 | 교좌면 | 체수 | | 1.5 | 0.5 | 1 | ㎡ | 0.75 | |
| 12 | 구 | 기둥부 | 파손 | | 0.1 | 0.2 | 1 | ㎡ | 0.02 | |
| 13 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.5 | | 2 | m | 1.00 | |
| 14 | 신 | 기둥부 | 표면오염 | | 8.0 | 1.0 | 1 | ㎡ | 8.00 | |
| 15 | 신 | 기둥부 | 표면오염 | | 2.0 | 0.5 | 1 | ㎡ | 1.00 | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 060 |

# 장안천교(부산) 받침장치 P3

① 받침부식
10EA

SH1 (A2)




SH1 (A1)

SH2 (A2)




SH2 (A1)

SH3 (A2)




SH3 (A1)

SH4 (A2)




SH4 (A1)

SH5 (A2)




SH5 (A1)

SH6 (A2)




SH6 (A1)

SH7 (A2)




SH7 (A1)

## 손 상 물 량 표

**교량받침**

**P3**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 신 | 교량받침 | 플레이트 부식 | | | | 10 | EA | 10.00 | |
| 2 | 구 | 교량받침 | 받침콘크리트 균열 | 0.1 | 0.1 | | 1 | m | 0.10 | |
| 3 | 신 | 교량받침 | 받침몰탈 균열 | 0.2 | 0.7 | | 1 | m | 0.70 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 061 |

# 장안천교(부산) 교각 P4




## 손 상 물 량 표

교각

P4

| 번호 | 선/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 1.5 | 1.5 | 1 | ㎡ | 2.25 | |
| 2 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.2 | | 1 | m | 1.20 | |
| 3 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.2 | | 1 | m | 1.20 | |
| 4 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 1.2 | | 1 | m | 1.20 | |
| 5 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.2 | | 1 | m | 1.20 | |
| 6 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 7 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.2 | | 1 | m | 1.20 | |
| 8 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 2.5 | 1.5 | 1 | ㎡ | 3.75 | |
| 9 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 1.5 | 1.5 | 1 | ㎡ | 2.25 | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | CW 0.2 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 062 |

# 장안천교(부산) 받침장치 P4

SH1 (A2)




SH1 (A1)

SH2 (A2)




SH2 (A1)

SH3 (A2)




SH3 (A1)

SH4 (A2)




SH4 (A1)

SH5 (A2)




SH5 (A1)

SH6 (A2)




SH6 (A1)

SH7 (A2)




SH7 (A1)

① 받침몰탈망상균열
0.8X0.2(2EA)

## 손 상 물 량 표

**교량받침**

**P4**

| 번호 | 선/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 교량받침 | 받침몰탈 망상균열 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 2 | ㎡ | 0.32 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 063 |

# 장안천교(부산) 교각 P5




## 손 상 물 량 표

교각

P5

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 교좌부 | 망상균열 | 0.2 | 3.0 | 1.5 | 1 | ㎡ | 4.50 | |
| 2 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.5 | | 1 | m | 1.50 | |
| 3 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 4 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.6 | | 1 | m | 0.60 | |
| 5 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.3 | | 1 | m | 1.30 | |
| 6 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.6 | | 1 | m | 0.60 | |
| 7 | 신 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | CW 0.2 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 064 |

# 장안천교(부산) 받침장치 P5

① 받침부식
5EA

SH1 (A2)




SH1 (A1)

SH2 (A2)




SH2 (A1)

SH3 (A2)




SH3 (A1)

SH4 (A2)




SH4 (A1)

SH5 (A2)




SH5 (A1)

SH6 (A2)




SH6 (A1)

SH7 (A2)




② 받침몰탈망상균열
0.6X0.2(2EA)

SH7 (A1)

## 손 상 물 량 표

**교량받침**

**P5**

| 번호 | 선/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 교량받침 | 플레이트 부식 | | | | 5 | EA | 5.00 | |
| 2 | 구 | 교량받침 | 받침몰탈 망상균열 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2 | ㎡ | 0.24 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 065 |

# 장안천교(부산) 교각 P6




## 손 상 물 량 표

교각

P6

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 기둥부 | 표면오염 | | 22.0 | 1.0 | 1 | ㎡ | 22.00 | |
| 2 | 구 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.8 | | 1 | m | 0.80 | |
| 3 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 3.0 | 2.0 | 1 | ㎡ | 6.00 | |
| 4 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.6 | | 1 | m | 0.60 | |
| 5 | 구 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.5 | | 2 | m | 1.00 | |
| 6 | 구 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.8 | | 4 | m | 3.20 | |
| 7 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 3.0 | 0.5 | 7 | ㎡ | 10.50 | |
| 8 | 구 | 코핑부 | 표면오염 | | 3.0 | 0.5 | 6 | ㎡ | 9.00 | |
| 9 | 구 | 교좌면 | 체수흔적 | | 2.0 | 0.5 | 6 | ㎡ | 6.00 | |
| 10 | 구 | 기둥부 | 망상균열 | | 1.0 | 1.0 | 1 | ㎡ | 1.00 | |
| 11 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 12 | 구 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 13 | 신 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 066 |

# 장안천교(부산) 받침장치 P6

① 받침부식(전구간) 14EA
② 받침본체밀림 14EA
③ 스토퍼밀착 3EA

SH1 (A2)




SH1 (A1)

SH2 (A2)




SH2 (A1)

SH3 (A2)




SH3 (A1)

SH4 (A2)




SH4 (A1)

SH5 (A2)




SH5 (A1)

SH6 (A2)




SH6 (A1)

SH7 (A2)




SH7 (A1)

## 손 상 물 량 표

**교량받침**

**P6**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 교량받침 | 플레이트 부식 | | | | 14 | EA | 14.00 | |
| 2 | 신 | 교량받침 | 받침본체 밀림 | | | | 14 | EA | 14.00 | |
| 3 | 신 | 교량받침 | 스토퍼 밀착 | | | | 3 | EA | 3.00 | |
| 4 | 신 | 교량받침 | 스토퍼 탈락 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 067 |

# 장안천교(부산) 교각 P7




## 손 상 물 량 표

교각

P7

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 교핑부 | 망상균열 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1 | ㎡ | 1.00 | |
| 2 | 구 | 교핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 3 | m | 3.00 | |
| 3 | 구 | 교핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 2.0 | | 1 | m | 2.00 | |
| 4 | 구 | 교핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 2 | m | 2.00 | |
| 5 | 구 | 교핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 2 | m | 2.00 | |
| 6 | 구 | 교핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.5 | | 3 | m | 4.50 | |
| 7 | 구 | 교핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 6 | m | 6.00 | |
| 8 | 구 | 교핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 9 | 구 | 교핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 10 | 구 | 교핑부 | 표면오염 | | 1.5 | 1.0 | 1 | ㎡ | 1.50 | |
| 11 | 구 | 교핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 3.0 | | 1 | m | 3.00 | |
| 12 | 구 | 교핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 0.5 | | 3 | m | 1.50 | |
| 13 | 구 | 교핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 14 | 신 | 교핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 15 | 구 | 거동부 | 균열(0.3mm미만) | | 0.5 | 0.1 | 1 | ㎡ | 0.05 | |
| 16 | 구 | 거동부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 17 | 신 | 교핑부 | 표면오염 | | 3.0 | 2.0 | 1 | ㎡ | 6.00 | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | CW 0.2 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 068 |

# 장안천교(부산) 받침장치 P7




## 손 상 물 량 표

**교량받침**

**P7**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 교량받침 | 받침몰탈 망상균열 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 2 | ㎡ | 0.32 | |
| 2 | 구 | 교량받침 | 플레이트 부식 | | | | 7 | EA | 7.00 | |
| 3 | 신 | 교 | 받침본체 밀림 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 범례 | CW 0.2 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 | |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 | |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 | |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 069 | |

# 장안천교(부산) 교각 P8




## 손 상 물 량 표

교각

P8

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.5 | | 1 | m | 1.50 | |
| 2 | 구 | 교좌면 | 파손 | | 0.2 | 0.3 | 1 | ㎡ | 0.06 | |
| 3 | 구 | 기둥부 | 침식 | | 8.0 | 0.6 | 2 | ㎡ | 9.60 | |
| 4 | 신 | 코핑부 | 표면오염 | | 3.0 | 2.0 | 1 | ㎡ | 6.00 | |
| 5 | 신 | 코핑부 | 표면오염 | | 1.5 | 1.0 | 1 | ㎡ | 1.50 | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 070 |

# 장안천교(부산) 받침장치 P8

① 플레이트부식
14EA

SH1 (A2)




SH1 (A1)

SH2 (A2)




SH2 (A1)

SH3 (A2)




SH3 (A1)

SH4 (A2)




SH4 (A1)

SH5 (A2)




SH5 (A1)

SH6 (A2)




SH6 (A1)

SH7 (A2)




SH7 (A1)

## 손 상 물 량 표

**교량받침**

**P8**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 신 | 교량받침 | 플레이트 부식 | | | | 14 | EA | 14.00 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 071 |

# 장안천교(부산) 교각 P9




## 손 상 물 량 표

교각

P9

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 교좌부 | 표면오염 | | 2.0 | 0.5 | 1 | ㎡ | 1.00 | |
| 2 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 2 | m | 2.00 | |
| 3 | 구 | 기둥부 | 망상균열 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1 | ㎡ | 1.00 | |
| 4 | 신 | 교좌부 | 표면오염 | | 2.0 | 1.5 | 1 | ㎡ | 3.00 | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 072 |

# 장안천교(부산) 받침장치 P9

① 플레이트부식
13EA

SH1 (A2)




SH1 (A1)

SH2 (A2)




SH2 (A1)

SH3 (A2)




SH3 (A1)

SH4 (A2)




SH4 (A1)

SH5 (A2)




SH5 (A1)

SH6 (A2)




SH6 (A1)

SH7 (A2)




SH7 (A1)

## 손 상 물 량 표

**교량받침**

**P9**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 신 | 교량받침 | 플레이트 부식 | | | | 13 | EA | 13.00 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | CW 0.2 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 073 |

# 장안천교(부산) 교각 P10




## 손 상 물 량 표

교각

P10

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 4 | m | 4.00 | |
| 2 | 구 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.5 | | 7 | m | 10.50 | |
| 3 | 구 | 코핑부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.5 | | 2 | m | 3.00 | |
| 4 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.2 | | 1 | m | 1.20 | |
| 5 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 1 | m | 1.00 | |
| 6 | 신 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 2.5 | | 1 | m | 2.50 | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 074 |

# 장안천교(부산) 받침장치 P10

① 받침부식
5EA

SH1 (A2)




SH1 (A1)

SH2 (A2)




SH2 (A1)

SH3 (A2)




SH3 (A1)

SH4 (A2)




SH4 (A1)

SH5 (A2)




SH5 (A1)

SH6 (A2)




SH6 (A1)

SH7 (A2)




② 받침몰탈균열
0.1/0.2(4EA)

SH7 (A1)

## 손 상 물 량 표

**교량받침**

**P10**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 신 | 교량받침 | 플레이트 부식 | | | | 5 | EA | 5.00 | |
| 2 | 구 | 교량받침 | 받침몰탈 균열 | 0.1 | 0.2 | | 4 | m | 0.80 | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | CW 0.2 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 075 |

# 장안천교(부산) 교각 P11







좌 측 면




A1 방향




우 측 면




A2 방향

## 손 상 물 량 표

교각

P11

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 교좌부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 3 | m | 3.00 | |
| 2 | 구 | 기둥부 | 망상균열 | 0.2 | 8.0 | 3.0 | 1 | ㎡ | 24.00 | |
| 3 | 구 | 교좌부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.0 | | 2 | m | 2.00 | |
| 4 | 구 | 교좌부 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.3 | | 1 | m | 0.30 | |
| 5 | 구 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.5 | | 2 | m | 3.00 | |
| 6 | 신 | 기둥부 | 균열(0.3mm미만) | 0.2 | 1.2 | | 1 | m | 1.20 | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 | |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 | |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 | |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 076 | |

# 장안천교(부산) 받침장치 P11

① 받침부식
8EA

SH1 (A2)




SH2 (A2)




SH3 (A2)




SH4 (A2)




SH1 (A1)




SH2 (A1)




SH3 (A1)




SH4 (A1)

SH5 (A2)




SH6 (A2)




SH7 (A2)




SH5 (A1)

SH6 (A1)

SH7 (A1)

## 손 상 물 량 표

**교량받침**

**P11**

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 신 | 교량받침 | 플레이트 부식 | | | | 8 | EA | 8.00 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 077 |

# 장안천교(부산) 교대 A2




좌 측 면　　정 면 도

## 손 상 물 량 표

교대

A2

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(㎜) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 구체 | 균열(0.3mm미만) | 0.1 | 0.3 | | 1 | m | 0.30 | |
| 2 | 구 | 구체 | 교명판 파손 | | | | 1 | EA | 1.00 | |
| 3 | 신 | 구체 | 표면오염 | | 1.2 | 0.3 | 2 | ㎡ | 0.72 | |
| 4 | 구 | 흉벽 | 누수 | | 0.5 | | 1 | m | 0.50 | |
| 5 | 구 | 구체 | 표면오염 | | 1.5 | 1.0 | 1 | ㎡ | 1.50 | |
| 6 | 구 | 구체 | 표면오염 | | 1.5 | 0.5 | 1 | ㎡ | 0.75 | |
| 7 | 구 | 교좌면 | 표면오염 | | 1.5 | 0.5 | 1 | ㎡ | 0.75 | |
| 8 | 구 | 교좌면 | 표면오염 | | 1.5 | 1.5 | 1 | ㎡ | 2.25 | |
| 9 | 구 | 흉벽 | 표면오염 | | 2.5 | 0.5 | 1 | ㎡ | 1.25 | |
| 10 | 구 | 구체 | 표면오염 | | 1.2 | 0.4 | 1 | ㎡ | 0.48 | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 범례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 | |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 | |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 | |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 078 | |

# 장안천교(부산) 받침장치 A2

① 받침부식
5EA

SH1




SH2




SH3




SH4




SH5




SH6




SH7




## 손 상 물 량 표

교량받침

A2

| 번호 | 신/구 | 부재명 | 손 상 현 황 | 손 상 규 모 | | | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 폭(mm) | 길이(m) | 너비(m) | 개소 | 단위 | 물량 | |
| 1 | 구 | 교량받침 | 플레이트 부식 | | | | 5 | EA | 5.00 | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |

KEY PLAN







| 용 역 명 | | 2023년 부산울산고속도로 정밀안전점검 및 성능평가용역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 범 례 | 균 열 | 재료분리 | 오염, 변색 | 부 식 | |
| | 균열부백태 | 파손,박리 | 세 굴 | 퇴 적 | |
| | 망상균열 | 누수,습윤 | 백 태 | 기 타 | |
| | 철근노출 | 소성변형 | 들 뜸 | No. 079 | |