





S13 SLAB 상면

## 현황조사결과표

| 번호 | 위치,구조 (마감철대) | 손상형태 | 손상규모 | | | | 사진 번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | W(mm,m) | L(m) | 개소 | 계(m,m²,EA) | | |
| 1 | 난간 | 파손 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06 | | |
| 2 | 난간 | 파손 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | | |
| 3 | 난간 | 파손 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | | |
| 4 | 난간 | 파손 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06 | | |
| 5 | 난간 | 파손 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06 | | |
| 6 | 난간 | 파손 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.02 | | |
| 7 | 난간 | 파손 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.12 | | |
| 8 | 난간 | 파손 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06 | | |
| 9 | 난간 | 균열 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.20 | 9 | |
| 10 | 난간 | 파손 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.04 | 10 | |
| 11 | 기타시설 | 수로배관 상부파손 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.40 | 11 | |
| 12 | 교면 | 수로배관 주변토사 | - | 7.0 | 1 | 7.00 | 12 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |