地 質 柱 狀 圖
DRILL LOG

調 査 名 PROJECT	남양주 자동차 검사소 옹벽 안전진단 지반조사	孔 番 HOLE No.	BH-1
標 高 ELEV.	9.0	T.B.M.	
調査 場所 LOCATION	남양주시 진건읍 송능리 60-7 일원	地下孔內水位 GROUNDWATER	형성않됨
調査年月日 DATE	2012년 10월 16일	擔 當 者 DRILLER	박 동 길

(주)시료 채취 방법의 기호 REMARKS
- ○ 자연시료 U.D. SAMPLE
- ◎ Sampled by penetration test 관입시험기에 의한 시료
- ● Core sample 코아시료
- ⊗ Disturbed sample 흐트러진시료

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	層厚 (m)	土質記號	土質名	色調	觀察	타격회수/관입량	타격회수 15cm	타격회수 15cm	試料番號	深度 (m)	採取方法
					매립토	암갈색 회갈색	*매립토층: 0.0 - 5.0m 실트질 모래, 자갈, 전석. 0.3 - 0.5m : 전석. 3.5 - 4.5m : 전석 습윤한 상태. 매우 느슨 내지 보통의 상대밀도.	2/30	1	1	S1	1.5	◎
								6/30	3	3	S2	3.0	◎
								14/30	7	7	S3	4.5	◎
	4.00	5.0	5.0										
					보통암	회갈색	*보통암층: 5.0 - 7.0m 흑운모편마암(Gneiss). 보통풍화 내지 약간풍화. 보통강함 내지 매우강함. 부분적으로 균열및절리발달. T.C.R - 95%, R.Q.D - 35%						
	2.00	7.0	2.0										
							심도 7.0m 에서 시추종료.