

05. 오송2교(T2)

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-2	HK-오송2교(T2)-2-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-3	HK-오송2교(T2)-3-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-3	HK-오송2교(T2)-3-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-4	HK-오송2교(T2)-4-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-4	HK-오송2교(T2)-4-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-5	HK-오송2교(T2)-5-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-5	HK-오송2교(T2)-5-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-6	HK-오송2교(T2)-6-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-7	HK-오송2교(T2)-7-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-9	HK-오송2교(T2)-9-1	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-11	HK-오송2교(T2)-11-1	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-17	HK-오송2교(T2)-17-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-28	HK-오송2교(T2)-28-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-28	HK-오송2교(T2)-28-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-29	HK-오송2교(T2)-29-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-29	HK-오송2교(T2)-29-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-30	HK-오송2교(T2)-30-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-30	HK-오송2교(T2)-30-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-30	HK-오송2교(T2)-30-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-34	HK-오송2교(T2)-34-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-36	HK-오송2교(T2)-36-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-36	HK-오송2교(T2)-36-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-36	HK-오송2교(T2)-36-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-39	HK-오송2교(T2)-39-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-40	HK-오송2교(T2)-40-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-41	HK-오송2교(T2)-41-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-41	HK-오송2교(T2)-41-2	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-42	HK-오송2교(T2)-42-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-43	HK-오송2교(T2)-43-1	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-43	HK-오송2교(T2)-43-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-48	HK-오송2교(T2)-48-1	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-48	HK-오송2교(T2)-48-2	15하

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-49	HK-오송2교(T2)-49-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-50	HK-오송2교(T2)-50-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-50	HK-오송2교(T2)-50-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-83	HK-오송2교(T2)-83-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-83	HK-오송2교(T2)-83-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-85	HK-오송2교(T2)-85-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-85	HK-오송2교(T2)-85-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-85	HK-오송2교(T2)-85-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-85	HK-오송2교(T2)-85-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-85	HK-오송2교(T2)-85-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-85	HK-오송2교(T2)-85-6	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-85	HK-오송2교(T2)-85-7	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-85	HK-오송2교(T2)-85-8	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-85	HK-오송2교(T2)-85-9	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-85	HK-오송2교(T2)-85-10	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-86	HK-오송2교(T2)-86-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-86	HK-오송2교(T2)-86-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-86	HK-오송2교(T2)-86-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-86	HK-오송2교(T2)-86-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-86	HK-오송2교(T2)-86-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-87	HK-오송2교(T2)-87-1	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-87	HK-오송2교(T2)-87-2	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-87	HK-오송2교(T2)-87-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-87	HK-오송2교(T2)-87-4	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-87	HK-오송2교(T2)-87-5	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-88	HK-오송2교(T2)-88-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-88	HK-오송2교(T2)-88-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-88	HK-오송2교(T2)-88-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-88	HK-오송2교(T2)-88-4	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-89	HK-오송2교(T2)-89-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-89	HK-오송2교(T2)-89-2	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-89	HK-오송2교(T2)-89-3	15하

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-89	HK-오송2교(T2)-89-4	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-89	HK-오송2교(T2)-89-5	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-89	HK-오송2교(T2)-89-6	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-89	HK-오송2교(T2)-89-7	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-89	HK-오송2교(T2)-89-8	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-90	HK-오송2교(T2)-90-1	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-90	HK-오송2교(T2)-90-2	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-90	HK-오송2교(T2)-90-3	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-90	HK-오송2교(T2)-90-4	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-90	HK-오송2교(T2)-90-5	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-90	HK-오송2교(T2)-90-6	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-90	HK-오송2교(T2)-90-7	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-90	HK-오송2교(T2)-90-8	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-90	HK-오송2교(T2)-90-9	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-90	HK-오송2교(T2)-90-10	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-90	HK-오송2교(T2)-90-11	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-91	HK-오송2교(T2)-91-1	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-91	HK-오송2교(T2)-91-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-91	HK-오송2교(T2)-91-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-91	HK-오송2교(T2)-91-4	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-92	HK-오송2교(T2)-92-1	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-92	HK-오송2교(T2)-92-2	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-92	HK-오송2교(T2)-92-3	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-92	HK-오송2교(T2)-92-4	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-92	HK-오송2교(T2)-92-5	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-92	HK-오송2교(T2)-92-6	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-92	HK-오송2교(T2)-92-7	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-92	HK-오송2교(T2)-92-8	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-92	HK-오송2교(T2)-92-9	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-93	HK-오송2교(T2)-93-1	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-93	HK-오송2교(T2)-93-2	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-93	HK-오송2교(T2)-93-3	15하

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-93	HK-오송2교(T2)-93-4	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-93	HK-오송2교(T2)-93-5	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-93	HK-오송2교(T2)-93-6	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-93	HK-오송2교(T2)-93-7	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-93	HK-오송2교(T2)-93-8	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-93	HK-오송2교(T2)-93-9	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-93	HK-오송2교(T2)-93-10	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-94	HK-오송2교(T2)-94-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-94	HK-오송2교(T2)-94-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-94	HK-오송2교(T2)-94-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-94	HK-오송2교(T2)-94-4	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-95	HK-오송2교(T2)-95-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-95	HK-오송2교(T2)-95-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-95	HK-오송2교(T2)-95-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-96	HK-오송2교(T2)-96-1	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-96	HK-오송2교(T2)-96-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-96	HK-오송2교(T2)-96-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-97	HK-오송2교(T2)-97-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-97	HK-오송2교(T2)-97-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-97	HK-오송2교(T2)-97-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-97	HK-오송2교(T2)-97-4	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-97	HK-오송2교(T2)-97-5	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-97	HK-오송2교(T2)-97-6	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-97	HK-오송2교(T2)-97-7	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-97	HK-오송2교(T2)-97-8	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-97	HK-오송2교(T2)-97-9	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-100	HK-오송2교(T2)-100-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-100	HK-오송2교(T2)-100-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-100	HK-오송2교(T2)-100-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-102	HK-오송2교(T2)-102-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-102	HK-오송2교(T2)-102-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-102	HK-오송2교(T2)-102-3	16하

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-102	HK-오송2교(T2)-102-4	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-102	HK-오송2교(T2)-102-5	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-102	HK-오송2교(T2)-102-6	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-104	HK-오송2교(T2)-104-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-104	HK-오송2교(T2)-104-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-107	HK-오송2교(T2)-107-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-107	HK-오송2교(T2)-107-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-112	HK-오송2교(T2)-112-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-112	HK-오송2교(T2)-112-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-112	HK-오송2교(T2)-112-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-112	HK-오송2교(T2)-112-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-112	HK-오송2교(T2)-112-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-112	HK-오송2교(T2)-112-6	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-112	HK-오송2교(T2)-112-7	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-112	HK-오송2교(T2)-112-8	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-114	HK-오송2교(T2)-114-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-114	HK-오송2교(T2)-114-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-114	HK-오송2교(T2)-114-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-114	HK-오송2교(T2)-114-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-114	HK-오송2교(T2)-114-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-114	HK-오송2교(T2)-114-6	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-114	HK-오송2교(T2)-114-7	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-114	HK-오송2교(T2)-114-8	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-115	HK-오송2교(T2)-115-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-115	HK-오송2교(T2)-115-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-115	HK-오송2교(T2)-115-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-115	HK-오송2교(T2)-115-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-115	HK-오송2교(T2)-115-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-115	HK-오송2교(T2)-115-6	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-115	HK-오송2교(T2)-115-7	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-115	HK-오송2교(T2)-115-8	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-115	HK-오송2교(T2)-115-9	15하

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-6	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-7	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-8	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-9	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-10	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-11	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-12	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-13	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-14	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-15	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-16	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-17	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-18	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-19	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-116	HK-오송2교(T2)-116-20	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-6	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-7	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-8	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-9	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-10	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-11	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-12	15상

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-13	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-14	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-117	HK-오송2교(T2)-117-15	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-118	HK-오송2교(T2)-118-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-118	HK-오송2교(T2)-118-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-118	HK-오송2교(T2)-118-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-118	HK-오송2교(T2)-118-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-118	HK-오송2교(T2)-118-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-118	HK-오송2교(T2)-118-6	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-118	HK-오송2교(T2)-118-7	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-118	HK-오송2교(T2)-118-8	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-118	HK-오송2교(T2)-118-9	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-118	HK-오송2교(T2)-118-10	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-118	HK-오송2교(T2)-118-11	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-120	HK-오송2교(T2)-120-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-126	HK-오송2교(T2)-126-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-126	HK-오송2교(T2)-126-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-126	HK-오송2교(T2)-126-3	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-128	HK-오송2교(T2)-128-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-129	HK-오송2교(T2)-129-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-130	HK-오송2교(T2)-130-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-130	HK-오송2교(T2)-130-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-130	HK-오송2교(T2)-130-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-131	HK-오송2교(T2)-131-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-131	HK-오송2교(T2)-131-2	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-131	HK-오송2교(T2)-131-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-132	HK-오송2교(T2)-132-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-132	HK-오송2교(T2)-132-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-132	HK-오송2교(T2)-132-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-133	HK-오송2교(T2)-133-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-134	HK-오송2교(T2)-134-1	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-134	HK-오송2교(T2)-134-2	15하

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-134	HK-오송2교(T2)-134-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-135	HK-오송2교(T2)-135-1	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-135	HK-오송2교(T2)-135-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-135	HK-오송2교(T2)-135-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-136	HK-오송2교(T2)-136-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-136	HK-오송2교(T2)-136-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-136	HK-오송2교(T2)-136-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-136	HK-오송2교(T2)-136-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-136	HK-오송2교(T2)-136-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-136	HK-오송2교(T2)-136-6	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-136	HK-오송2교(T2)-136-7	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-136	HK-오송2교(T2)-136-8	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-136	HK-오송2교(T2)-136-9	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-136	HK-오송2교(T2)-136-10	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-136	HK-오송2교(T2)-136-11	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-137	HK-오송2교(T2)-137-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-137	HK-오송2교(T2)-137-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-137	HK-오송2교(T2)-137-3	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-138	HK-오송2교(T2)-138-1	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-138	HK-오송2교(T2)-138-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-138	HK-오송2교(T2)-138-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-138	HK-오송2교(T2)-138-4	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-139	HK-오송2교(T2)-139-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-139	HK-오송2교(T2)-139-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-139	HK-오송2교(T2)-139-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-139	HK-오송2교(T2)-139-4	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-140	HK-오송2교(T2)-140-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-141	HK-오송2교(T2)-141-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-141	HK-오송2교(T2)-141-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-141	HK-오송2교(T2)-141-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-143	HK-오송2교(T2)-143-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-143	HK-오송2교(T2)-143-2	15상

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-143	HK-오송2교(T2)-143-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-143	HK-오송2교(T2)-143-4	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-143	HK-오송2교(T2)-143-5	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-146	HK-오송2교(T2)-146-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-146	HK-오송2교(T2)-146-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-146	HK-오송2교(T2)-146-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-147	HK-오송2교(T2)-147-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-148	HK-오송2교(T2)-148-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-148	HK-오송2교(T2)-148-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-149	HK-오송2교(T2)-149-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-149	HK-오송2교(T2)-149-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-149	HK-오송2교(T2)-149-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-149	HK-오송2교(T2)-149-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-149	HK-오송2교(T2)-149-5	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-149	HK-오송2교(T2)-149-6	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-5	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-6	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-7	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-8	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-9	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-10	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-11	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-12	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-13	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-14	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-15	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-16	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-17	16하

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-150	HK-오송2교(T2)-150-18	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-6	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-7	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-8	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-9	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-10	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-11	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-12	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-13	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-14	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-15	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-16	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-17	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-18	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-19	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-151	HK-오송2교(T2)-151-20	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-6	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-7	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-8	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-9	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-10	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-11	15상

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-12	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-13	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-14	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-15	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-16	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-17	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-18	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-19	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-20	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-21	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-22	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-23	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-24	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-25	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-26	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-27	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-28	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-29	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-30	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-152	HK-오송2교(T2)-152-31	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-6	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-7	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-8	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-9	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-10	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-11	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-12	15하

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-13	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-14	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-15	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-16	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-17	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-18	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-19	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-20	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-21	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-22	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-23	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-24	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-25	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-26	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-153	HK-오송2교(T2)-153-27	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-4	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-5	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-6	16상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-7	16상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-8	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-9	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-10	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-11	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-12	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-13	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-14	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-15	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-16	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-154	HK-오송2교(T2)-154-17	16하


목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-1	16상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-2	16상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-4	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-5	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-6	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-7	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-8	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-9	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-10	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-11	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-12	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-13	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-14	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-155	HK-오송2교(T2)-155-15	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-156	HK-오송2교(T2)-156-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-156	HK-오송2교(T2)-156-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-156	HK-오송2교(T2)-156-3	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-156	HK-오송2교(T2)-156-4	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-156	HK-오송2교(T2)-156-5	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-156	HK-오송2교(T2)-156-6	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-156	HK-오송2교(T2)-156-7	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-156	HK-오송2교(T2)-156-8	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-156	HK-오송2교(T2)-156-9	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-157	HK-오송2교(T2)-157-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-157	HK-오송2교(T2)-157-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-157	HK-오송2교(T2)-157-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-157	HK-오송2교(T2)-157-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-157	HK-오송2교(T2)-157-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-157	HK-오송2교(T2)-157-6	15하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-157	HK-오송2교(T2)-157-7	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-158	HK-오송2교(T2)-158-1	16하

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-158	HK-오송2교(T2)-158-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-164	HK-오송2교(T2)-164-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-169	HK-오송2교(T2)-169-1	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-169	HK-오송2교(T2)-169-2	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-169	HK-오송2교(T2)-169-3	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-178	HK-오송2교(T2)-178-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-180	HK-오송2교(T2)-180-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-188	HK-오송2교(T2)-188-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-188	HK-오송2교(T2)-188-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-188	HK-오송2교(T2)-188-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-188	HK-오송2교(T2)-188-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-188	HK-오송2교(T2)-188-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-188	HK-오송2교(T2)-188-6	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-188	HK-오송2교(T2)-188-7	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-188	HK-오송2교(T2)-188-8	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-188	HK-오송2교(T2)-188-9	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-188	HK-오송2교(T2)-188-10	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-188	HK-오송2교(T2)-188-11	16하
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-189	HK-오송2교(T2)-189-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-189	HK-오송2교(T2)-189-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-189	HK-오송2교(T2)-189-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-189	HK-오송2교(T2)-189-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-189	HK-오송2교(T2)-189-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-189	HK-오송2교(T2)-189-6	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-189	HK-오송2교(T2)-189-7	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-189	HK-오송2교(T2)-189-8	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-190	HK-오송2교(T2)-190-1	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-190	HK-오송2교(T2)-190-2	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-190	HK-오송2교(T2)-190-3	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-190	HK-오송2교(T2)-190-4	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-190	HK-오송2교(T2)-190-5	15상
1-1	오송	오송2교(T2)	HK-오송2교(T2)-190	HK-오송2교(T2)-190-6	16하

1.전경사진



교량 상부 전경



교량 측면 전경



바닥판 하면 전경



하부 전경



내부 전경



배수시설 전경

2.현황사진

									
위치	S5	보도부	도면번호	HK-오송2교(T2)-2	위치	S6	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-3
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-2-1	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-3-1

									
위치	S6	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-3	위치	S6	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-4
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-3-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-4-1


									
위치	S6	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-4	위치	S7	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-5
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 2EA	연번	HK-오송2교(T2)-4-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 2EA	연번	HK-오송2교(T2)-5-1



위치	S7	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-5	위치	S7	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-6
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-5-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 4EA		연번	HK-오송2교(T2)-6-1



위치	S7	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-7	위치	S8	방음벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-9
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-7-1	내용	방음벽파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-9-1



위치	S9	방음벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-11	위치	S11	보도부	도면번호	HK-오송2교(T2)-17
내용	방음벽파손 0.3m, 0.1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-11-1	내용	뒹개파손 --, --, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-17-1



위치	S14	보도부	도면번호	HK-오송2교(T2)-28
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-28-1

위치	S14	보도부	도면번호	HK-오송2교(T2)-28
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-28-2



위치	S15	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-29
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-29-1

위치	S15	보도부	도면번호	HK-오송2교(T2)-29
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-29-2



위치	S16	보도부	도면번호	HK-오송2교(T2)-30
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-30-1

위치	S16	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-30
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-30-2

									
위치	S16	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-30	위치	S17	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-34
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-30-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-34-1

									
위치	S18	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-36	위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송2교(T2)-36
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-36-1	내용	뒹개파손 --, --, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-36-2


									
위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송2교(T2)-36	위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송2교(T2)-39
내용	뒹개파손 --, --, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-36-3	내용	뒹개파손 --, --, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-39-1



위치	S19	보도부	도면번호	HK-오송2교(T2)-40	위치	S20	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-41
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-40-1	내용	재료분리	0.8m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-41-1



위치	S20	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-41	위치	S21	보도부	도면번호	HK-오송2교(T2)-42
내용	재료분리	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-41-2	내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-42-1



위치	S22	보도부	도면번호	HK-오송2교(T2)-43	위치	S22	보도부	도면번호	HK-오송2교(T2)-43
내용	기타	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-43-1	내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-43-2

									
위치	S7	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T2)-48	위치	S7	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T2)-48
내용	재료분리	1m, 2m, 2EA	연번	HK-오송2교(T2)-48-1	내용	재료분리	1m, 2m, 2EA	연번	HK-오송2교(T2)-48-2

									
위치	S7	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-49	위치	S7	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T2)-50
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 30EA	연번	HK-오송2교(T2)-49-1	내용	재료분리	0.8m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-50-1

									
위치	S7	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T2)-50	위치	S19	좌측캔틸레버	도면번호	HK-오송2교(T2)-83
내용	재료분리	0.4m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-50-2	내용	재료분리	0.4m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-83-1

									
위치	S19	우측캔틸레버	도면번호	HK-오송2교(T2)-83	위치	S21	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-85
내용	재료분리	0.2m, 5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-83-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-85-1

									
위치	S21	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-85	위치	S21	우측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-85
내용	재료분리	0.3m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-85-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-85-3


									
위치	S21	우측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-85	위치	S21	우측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-85
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-85-4	내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-85-5

									
위치	S21	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-85	위치	S21	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-85
내용	재료분리	0.2m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-85-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-85-7

									
위치	S21	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-85	위치	S21	우측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-85
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-85-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-85-9

									
위치	S21	우측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-85	위치	S22	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-86
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-85-10	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-86-1

									
위치	S22	좌측캔틸레버	도면번호	HK-오송2교(T2)-86	위치	S22	좌측캔틸레버	도면번호	HK-오송2교(T2)-86
내용	콘크리트파손 0.3m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-86-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-86-3
									
위치	S22	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-86	위치	S22	우측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-86
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-86-4	내용	재료분리 0.3m, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-86-5
									
위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-87	위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-87
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-87-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-87-2

									
위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-87	위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-87
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-87-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-87-4
									
위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-87	위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-88
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-87-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-88-1
									
위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-88	위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-88
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-88-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-88-3



위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-88	위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-89
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-88-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 4EA		연번	HK-오송2교(T2)-89-1



위치	S6	배수시설	도면번호	HK-오송2교(T2)-89	위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-89
내용	배수관손상	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-89-2	내용	배수관손상	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-89-3



위치	S6	하부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-89	위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-89
내용	체수	4m, 15m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-89-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-89-5

									
위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-89	위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-89
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-89-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-89-7

									
위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-89	위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-90
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-89-8	내용	균열부백태 0.3mm, 0.8m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-90-1

									
위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-90	위치	S6	배수시설	도면번호	HK-오송2교(T2)-90
내용	배수관손상 --, --, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-90-2	내용	배수관손상 --, --, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-90-3



위치	S6	하부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-90	위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-90
내용	체수	4m, 10m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-90-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 3EA	연번	HK-오송2교(T2)-90-5



위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-90	위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-90
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-90-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 5m, 2EA	연번	HK-오송2교(T2)-90-7




위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-90	위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-90
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 10m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-90-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 10m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-90-9



위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-90	위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-90
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-90-10	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-90-11



위치	S7	신축이음	도면번호	HK-오송2교(T2)-91	위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-91
내용	신축이음누수 --, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-91-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-91-2



위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-91	위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-91
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-91-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-91-4



위치	S7	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-92	위치	S7	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-92
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-92-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-92-2



위치	S7	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-92	위치	S7	우측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-92
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.7m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-92-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-92-4



위치	S7	우측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-92	위치	S7	우측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-92
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-92-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-92-6

									
위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-92	위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-92
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-92-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-92-8
									
위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-92	위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-93
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-92-9	내용	기타	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-93-1
									
위치	S7	배수시설	도면번호	HK-오송2교(T2)-93	위치	S7	하부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-93
내용	배수관손상 --, --, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-93-2	내용	이물질퇴적 1m, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-93-3

									
위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-93	위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-93
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-93-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-93-5

									
위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-93	위치	S7	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-93
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-93-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-93-7

									
위치	S7	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-93	위치	S7	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-93
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-93-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 4EA		연번	HK-오송2교(T2)-93-9



위치	S7	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-93	위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-94
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-93-10	내용	기타 --, --, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-94-1



위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-94	위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-94
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-94-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-94-3



위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-94	위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-95
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-94-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-95-1




위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-95	위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-95
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-95-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-95-3



위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-96	위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-96
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-96-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-96-2



위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-96	위치	S9	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-97
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 4EA		연번	HK-오송2교(T2)-96-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-97-1


									
위치	S9	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-97	위치	S9	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-97
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-97-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-97-3

									
위치	S9	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-97	위치	S9	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-97
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.3m, 4EA		연번	HK-오송2교(T2)-97-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-97-5

									
위치	S9	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-97	위치	S9	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-97
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-97-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-97-7


									
위치	S9	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-97	위치	S9	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-97
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-97-8	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-97-9



									
위치	S10	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-100	위치	S10	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-100
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.8m, 4EA		연번	HK-오송2교(T2)-100-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.8m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-100-2

									
위치	S10	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-100	위치	S10	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-102
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.8m, 5EA		연번	HK-오송2교(T2)-100-3	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-102-1

									
위치	S10	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-102	위치	S10	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-102
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-102-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-102-3

									
위치	S10	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-102	위치	S10	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-102
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-102-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-102-5

									
위치	S10	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-102	위치	S11	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-104
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-102-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-104-1

									
위치	S11	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-104	위치	S12	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-107
내용	망상균열	1m, 3.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-104-2	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-107-1
									
위치	S12	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-107	위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-112
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-107-2	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1.6m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-112-1
									
위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-112	위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-112
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1.6m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-112-2	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1.6m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-112-3

									
위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-112	위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-112
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-112-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-112-5

									
위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-112	위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-112
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-112-6	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-112-7

									
위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-112	위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-114
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-112-8	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-114-1

									
위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-114	위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-114
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-114-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-114-3

									
위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-114	위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-114
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-114-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-114-5

									
위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-114	위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-114
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-114-6	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-114-7



위치	S14	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-114	위치	S15	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-115
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-114-8	내용	균열부백태 0.2mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-115-1




위치	S15	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-115	위치	S15	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-115
내용	균열부백태 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-115-2	내용	균열부백태 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-115-3



위치	S15	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-115	위치	S15	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-115
내용	균열부백태 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-115-4	내용	균열부백태 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-115-5

									
위치	S15	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-115	위치	S15	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-115
내용	균열부백태	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-115-6	내용	균열부백태	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-115-7

									
위치	S15	배수시설	도면번호	HK-오송2교(T2)-115	위치	S15	하부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-115
내용	배수관손상	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-115-8	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-115-9

									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-116-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-116-2

									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-3	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-4

									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-6

									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-8

									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-9	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-10


									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-11	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-12

									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-13	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-14

									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-15	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-16
									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-17	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-18
									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-116
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-19	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-116-20

									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-2
									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-4
									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-5	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-6

									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-7	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-8
									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-9	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-10
									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-11	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-12

									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-13	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-14
									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-117	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-118
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-117-15	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-118-1
									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-118	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-118
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-118-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-118-3

									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-118	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-118
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-118-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-118-5

									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-118	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-118
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-118-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-118-7

									
위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-118	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-118
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-118-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-118-9



위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-118	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-118
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-118-10		내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-118-11	



위치	S17	RC	도면번호	HK-오송2교(T2)-120	위치	S19	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-126
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-120-1		내용	기타	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-126-1



위치	S19	좌측면	도면번호	HK-오송2교(T2)-126	위치	S19	배수시설	도면번호	HK-오송2교(T2)-126
내용	기타	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-126-2	내용	배수관손상	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-126-3



위치	S21	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-128	위치	S22	하부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T2)-129
내용	이물질퇴적	1.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-128-1	내용	기타	0.4m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-129-1



위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-130	위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-130
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-130-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-130-2



위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-130	위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-131
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-130-3	내용	망상균열	1.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-131-1



위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-131	위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-131		
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.3m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-131-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.5m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-131-3



위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-132	위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-132		
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-132-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-132-2



위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-132	위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-133		
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.6m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-132-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.7m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-133-1



위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-134	위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-134
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-134-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		
				연번	HK-오송2교(T2)-134-2				



위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-134	위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-135
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 2EA			연번	HK-오송2교(T2)-134-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		
				연번	HK-오송2교(T2)-135-1				



위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-135	위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-135
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-135-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.8m, 1EA		
				연번	HK-오송2교(T2)-135-3				



위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-136	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-136
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-136-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-136-2



위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-136	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-136
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-136-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-136-4



위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-136	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-136
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 7EA		연번	HK-오송2교(T2)-136-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-136-6



위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-136	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-136	
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-136-7	내용	재료분리	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-136-8



위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-136	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-136
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-136-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-136-10



위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-136	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-137
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-136-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-137-1



위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-137	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-137	
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-137-2	내용	기타	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-137-3



위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-138	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-138
내용	기타	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-138-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-138-2	



위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-138	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-138
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.8m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-138-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-138-4



위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-139	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-139
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.4m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-139-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.4m, 1EA		



위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-139	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-139
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-139-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.8m, 1EA		



위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-140	위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-141
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-140-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		



위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-141	위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-141
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-141-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.2m, 1EA		



위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-143	위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-143
내용	백태	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-143-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA			연번



위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-143	위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-143
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-143-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 3EA		



위치	S8	배수시설	도면번호	HK-오송2교(T2)-143
내용	배수관손상	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-143-5

위치	S20	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-146
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-146-1



위치	S20	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-146
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-146-2

위치	S20	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-146
내용	재료분리	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-146-3



위치	S21	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-147
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-147-1

위치	S22	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-148
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-148-1



위치	S22	격벽	도면번호	HK-오송2교(T2)-148	위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-149
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.5m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-148-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 5m, 1EA		
						연번	HK-오송2교(T2)-149-1		



위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-149	위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-149
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 5m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-149-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 5m, 1EA		
						연번	HK-오송2교(T2)-149-3		



위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-149	위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-149
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 5m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-149-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3m, 1EA		
						연번	HK-오송2교(T2)-149-5		




위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-149
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 5m, 1EA			연번 HK-오송2교(T2)-149-6

위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-150
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA			연번 HK-오송2교(T2)-150-1



위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-150
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 5EA			연번 HK-오송2교(T2)-150-2


위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-150
내용	망상균열 1m, 1m, 1EA			연번 HK-오송2교(T2)-150-3



위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-150
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 6m, 1EA			연번 HK-오송2교(T2)-150-4

위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-150
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA			연번 HK-오송2교(T2)-150-5

위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-150	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-150
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-150-6	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-150-7
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-150	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-150
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-150-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-150-9
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-150	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-150
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-150-10	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-150-11



위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-150	위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-150
내용	기타	1m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-150-12	내용	망상균열	1.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-150-13



위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-150	위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-150
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-150-14	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-150-15



위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-150	위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-150
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-150-16	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-150-17



위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-150	위치	P13	받침콘크리트	도면번호	HK-오송2교(T2)-151
내용	균열(0.3mm이상) 0.1mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-150-18	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-151-1



위치	P13	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-151	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151
내용	망상균열	2m, 15.7m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-151-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-151-3



위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151	위치	P13	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-151
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-151-4	내용	망상균열	1m, 3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-151-5



위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-151-6	내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-151-7




위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151
내용	망상균열	2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-151-8	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-151-9



위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-151-10	내용	백태	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-151-11



위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-151-12	내용	망상균열 1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-151-13



위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151
내용	망상균열	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-151-14	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-151-15



위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151		
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-151-16	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-151-17



위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151		
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-151-18	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.4m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-151-19



위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-151	위치	P14	받침콘크리트	도면번호	HK-오송2교(T2)-152
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4.5m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-151-20	내용	이물질퇴적 2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-152-1



위치	P14	받침콘크리트	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152
내용	균열(0.3mm이상) 0.5mm, 0.2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-152-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 5m, 1EA		
							연번		
							HK-오송2교(T2)-152-3		

									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-152-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-152-5
									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-152-6	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-152-7
									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-152-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-152-9

									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 7m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-152-10	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-152-11

									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-152
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-152-12	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-152-13

									
위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-152
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-152-14	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-152-15



위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-152
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-152-16	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		
								연번	HK-오송2교(T2)-152-17



위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-152-18	내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번
									HK-오송2교(T2)-152-19



위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-152
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 4EA			연번	HK-오송2교(T2)-152-20	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 2EA		
								연번	HK-오송2교(T2)-152-21



위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-152		
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-152-22	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.5m, 2EA			연번	HK-오송2교(T2)-152-23



위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152		
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-152-24	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-152-25



위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	받침콘크리트	도면번호	HK-오송2교(T2)-152
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-152-26	내용	콘크리트파손 0.1m, 0.5m, 1EA		
				연번	HK-오송2교(T2)-152-27				


									
위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152
내용	망상균열	1.6m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-152-28	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-152-29

									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-152
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 3EA	연번	HK-오송2교(T2)-152-30	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-152-31

									
위치	P15	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-153	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-153-1	내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-153-2

									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153
내용	망상균열	2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-153-3	내용	망상균열	2m, 3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-153-4
									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153
내용	망상균열	1.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-153-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-153-6
									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153	위치	P15	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-153
내용	기타	--, 19.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-153-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-153-8

									
위치	P15	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-153	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153
내용	망상균열	1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-153-9	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-153-10
									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 2EA	연번	HK-오송2교(T2)-153-11	내용	망상균열	2m, 3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-153-12
									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-153-13	내용	망상균열	1m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-153-14

									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-153-15	내용	망상균열 2m, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-153-16
									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 7m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-153-17	내용	망상균열 2m, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-153-18
									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153	위치	P15	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-153
내용	망상균열 2m, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-153-19	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-153-20

									
위치	P15	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-153	위치	P15	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-153
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-153-21	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-153-22
									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-153-23	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.7m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-153-24
									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.3m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-153-25	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-153-26

									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-153	위치	P16	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-154
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-153-27	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 7EA		연번	HK-오송2교(T2)-154-1

									
위치	P16	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-154	위치	P16	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-154
내용	망상균열 2m, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-154-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-154-3

									
위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-154	위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-154
내용	망상균열 2m, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-154-4	내용	망상균열 1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-154-5



위치	P16	기초	도면번호	HK-오송2교(T2)-154	위치	P16	기초	도면번호	HK-오송2교(T2)-154
내용	콘크리트파손 1m, 1.5m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-154-6	내용	콘크리트파손 2m, 2m, 1EA		
								연번	HK-오송2교(T2)-154-7



위치	P16	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-154	위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-154
내용	망상균열	1.6m, 10m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-154-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-154-9



위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-154	위치	P16	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-154
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-154-10	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 2EA		
								연번	HK-오송2교(T2)-154-11



위치	P16	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-154	위치	P16	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-154
내용	망상균열	1.6m, 12m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-154-12	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-154-13



위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-154	위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-154
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-154-14	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-154-15



위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-154	위치	P16	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-154
내용	망상균열	2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-154-16	내용	망상균열	3m, 3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-154-17



위치	P17	기초	도면번호	HK-오송2교(T2)-155	위치	P17	기초	도면번호	HK-오송2교(T2)-155
내용	콘크리트파손 2m, 0.8m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-155-1	내용	콘크리트파손 1m, 1m, 1EA		
				연번	HK-오송2교(T2)-155-2				




위치	P17	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-155	위치	P17	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-155
내용	기타 2m, 3m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-155-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		
				연번	HK-오송2교(T2)-155-4				



위치	P17	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-155	위치	P17	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-155
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T2)-155-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.6m, 1EA		
				연번	HK-오송2교(T2)-155-6				

									
위치	P17	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-155	위치	P17	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-155
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-155-7	내용	망상균열 1.6m, 8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-155-8
									
위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-155	위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-155
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-155-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-155-10
									
위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-155	위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-155
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-155-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-155-12

									
위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-155	위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-155
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-155-13	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-155-14
									
위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-155	위치	P18	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-156
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-155-15	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 4EA		연번	HK-오송2교(T2)-156-1
									
위치	P18	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-156	위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-156
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 3EA		연번	HK-오송2교(T2)-156-2	내용	망상균열 2m, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-156-3



위치	P18	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-156	위치	P18	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-156
내용	망상균열	1.6m, 12m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-156-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.8m, 6EA	연번	HK-오송2교(T2)-156-5



위치	P18	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-156	위치	P18	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-156
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.6m, 3EA	연번	HK-오송2교(T2)-156-6	내용	망상균열	1.6m, 12m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-156-7



위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-156	위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-156
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-156-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-156-9

									
위치	P19	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-157	위치	P19	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-157
내용	망상균열	2m, 12m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-157-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 4EA	연번	HK-오송2교(T2)-157-2	
									
위치	P19	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-157	위치	P19	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-157
내용	망상균열	2m, 12m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-157-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 6EA	연번	HK-오송2교(T2)-157-4	
									
위치	P19	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-157	위치	P19	코핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-157
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.8m, 2EA	연번	HK-오송2교(T2)-157-5	내용	망상균열	2m, 3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-157-6	





위치	P19	코 핑	도면번호	HK-오송2교(T2)-157	위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-158
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-157-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-158-1



위치	P20	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-158	위치	P26	배수시설	도면번호	HK-오송2교(T2)-164
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-158-2	내용	배수관손상 0.2m, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-164-1



위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-169	위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-169
내용	기타 0.1m, 10m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-169-1	내용	기타 0.1m, 10m, 2EA		연번	HK-오송2교(T2)-169-2

									
위치	P31	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-169	위치	P40	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-178
내용	기타	0.1m, 2.5m, 3EA	연번	HK-오송2교(T2)-169-3	내용	망상균열	0.8m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-178-1
									
위치	P42	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-180	위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-188
내용	콘크리트파손	0.5m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-180-1	내용	재료분리	0.1m, 4m, 3EA	연번	HK-오송2교(T2)-188-1
									
위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-188	위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-188
내용	재료분리	0.1m, 4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-188-2	내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-188-3



위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-188	위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-188
내용	재료분리	0.1m, 4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-188-4	내용	재료분리	0.1m, 4m, 2EA	연번	HK-오송2교(T2)-188-5




위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-188	위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-188
내용	재료분리	0.1m, 4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-188-6	내용	재료분리	0.3m, 4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-188-7



위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-188	위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-188
내용	백태	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-188-8	내용	재료분리	2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-188-9




위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-188	위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-188
내용	재료분리	0.5m, 3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-188-10	내용	기타	0.5m, 9m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-188-11



위치	P51	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-189	위치	P51	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-189
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.2m, 2EA	연번	HK-오송2교(T2)-189-1	내용	재료분리	0.1m, 4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-189-2



위치	P51	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-189	위치	P51	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-189
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1m, 2EA	연번	HK-오송2교(T2)-189-3	내용	재료분리	0.1m, 4m, 2EA	연번	HK-오송2교(T2)-189-4



위치	P51	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-189
내용	재료분리	0.1m, 4m, 2EA	연번	HK-오송2교(T2)-189-5

위치	P51	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-189
내용	재료분리	0.5m, 4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-189-6



위치	P51	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-189
내용	재료분리	0.1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-189-7

위치	P51	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-189
내용	재료분리	0.1m, 4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T2)-189-8



위치	P52	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-190
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.1m, 3EA	연번	HK-오송2교(T2)-190-1

위치	P52	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-190
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.1m, 3EA	연번	HK-오송2교(T2)-190-2

									
위치	P52	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-190	위치	P52	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-190
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.1m, 4EA		연번	HK-오송2교(T2)-190-3	내용	재료분리 0.1m, 4m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-190-4

									
위치	P52	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-190	위치	P52	기둥	도면번호	HK-오송2교(T2)-190
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-190-5	내용	재료분리 0.1m, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T2)-190-6

