외관조사망도 번호

B25_원형제1교_126(77k932~77k939)

호남고속선 원형제1교_126(77.932~77.939km, S26-1)



연번	손상	폭		연장		비고	연번	손상	폭		연장		비고
1	균열	0.1	㎜	0.45	m								
2	균열	0.1	㎜	0.5	m								
3	균열	0.1	㎜	0.4	m								
4	경계부 균열	0.1	㎜	2.0	m	신 규							
5	경계부 균열	0.1	㎜	0.5	m	신 규							
6	경계부 균열	0.2	㎜	1.0	m	신 규							
7	경계부 균열	0.2	㎜	1.5	m	신 규							

시행사	용역명	용역사	과업 책임자	분야별 책임자
한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이 복 영	라 윤 강 김 경 기 윤 석 기

균열

0.2/2.0 (0.3㎜이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리
0.4/2.0 (0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색)	망상		철근노출
0.6/2.0 (0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색)	박리,박락,파손		누수,습윤부
1.0/2.0 (1.0㎜이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리,층분리