외관조사망도 번호
B25_원형제1교_3(77k067~77k074)

호남고속선 원형제1교_3(77.067~77.074km, S1-3)



연번	손상	폭		연장		비고	연번	손상	폭		연장		비고
1	균열	0.1	㎜	0.4	m								
2	균열	0.3	㎜	0.8	m								
3	균열	0.4	㎜	0.8	m								
4	균열	0.5	㎜	0.8	m								
5	균열	0.5	㎜	0.8	m								
6	균열	0.1	㎜	1.1	m								
7	균열	0.1	㎜	1.1	m								
8	균열	0.1	㎜	1.1	m								
9	균열	0.1	㎜	0.5	m								

시행사	용역명	용역사	과업 책임자	과업 참여자 / 분야별 책임자	균열			
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이 복 영	라 윤 강 김 경 기 윤 석 기	0.2/2.0 (0.3㎜이하 : 흑색) 0.4/2.0 (0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색) 0.6/2.0 (0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색) 1.0/2.0 (1.0㎜이상 : 분홍색)	침목도상분리 망상 박리,박락,파손 백태	재료분리 철근노출 누수,습윤부 시공이음분리,층분리