외관조사망도 번호

B25_원형제1교_336(79k403~79k41)

호남고속선 원형제1교_336(79.403~79.41km, S68-1)



연번	손상	폭		연장		비고	연번	손상	폭		연장		비고
1	균열	0.2	㎜	0.8	m								
2	균열	0.2	㎜	0.8	m								
3	균열	0.2	㎜	0.8	m								
4	균열	0.2	㎜	0.9	m								
5	균열	0.2	㎜	0.9	m								
6	균열	0.1	㎜	0.4	m								
7	균열	0.1	㎜	0.5	m								
8	균열	0.1	㎜	0.5	m								
9	균열	0.1	㎜	0.5	m								
10	균열	0.1	㎜	0.4	m								
11	균열	0.1	㎜	0.4	m								
12	균열	0.1	㎜	0.4	m								
13	경계부 균열	0.2	㎜	2.0	m	신규							
14	경계부 균열	0.2	㎜	1.0	m	신규							
15	경계부 균열	0.2	㎜	2.0	m	신규							
16	경계부 균열	0.2	㎜	1.0	m	신규							
17	경계부 균열	0.2	㎜	1.0	m	신규							
18	경계부 균열	0.2	㎜	2.0	m	신규							
19	경계부 균열	0.2	㎜	1.0	m	신규							
20	경계부 균열	0.2	㎜	1.0	m	신규							
21	경계부 균열	0.2	㎜	1.0	m	신규							
22	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m	신규							

시행사	용역명	용역사	과업책임자	참여자 분야별책임자	균열			
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이 복 영	라 윤 강 김 경 기 윤 석 기	0.2/2.0 (0.3㎜이하 : 흑색) 0.4/2.0 (0.3㎜초과 0.5㎜이하 : 청색) 0.6/2.0 (0.5㎜초과 1.0㎜미만 : 적색) 1.0/2.0 (1.0㎜이상 : 분홍색)	침목도상분리 망상 박리,박락,파손 백태	재료분리 철근노출 누수,습윤부 시공이음분리,층분리