



39. B48_용산천교

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	17.9 ~ 30.5℃


외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_1(0 SPAN)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_2(1 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_3(1 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_4(1 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_5(1 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_6(1 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_7(2 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_8(2 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_7(2 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_10(2 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_9(2 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_12(3 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_13(3 SPAN -2)




B48_호남고속선 용산천교_14(3 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_15(3 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_16(3 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_17(4 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_18(4 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_19(4 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_20(4 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_21(4 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_22(5 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_23(5 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_24(5 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_25(5 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_26(5 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_27(6 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_28(6 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_29(6 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_30(6 SPAN -4)




B48_호남고속선 용산천교_31(6 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_32(7 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_33(7 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_34(7 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_35(7 SPAN -4)




B48_호남고속선 용산천교_36(7 SPAN -5)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 명		단	종	구 분						
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자			구 분 1	구 분 2	구 분 3	구 분 4			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국국조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	리영강 김경기 최석기	단	종		0.2/2.0	(0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
								0.4/2.0	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
								0.5/2.0	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
								1.0/2.0	(1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

B48_호남고속선 용산천교_37(8 SPAN -1)




시행사	용역명	용역사	과업명		구분	재료				
			과업책임자	분담책임자		구분	구분	구분	구분	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 권석기	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.8/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 층분리	

외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_38(8 SPAN -2)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 담당 자		단	종		
			과 업 책임 자	분 야 별 책 임 자		구 분	종 류	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	리윤강 김경기 최석기	단	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	재료분리
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	 망상균열	 철근노출
						 0.5/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	 박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	 백태	 시공이음분리, 총분리

B48_호남고속선 용산천교_39(8 SPAN -3)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 담당 자		단	종		
			과 업 책임 자	분 야 별 책 임 자		구 분	종 류	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	리윤강 김경기 최석기	단	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	재료분리
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열 	철근노출 
						 0.5/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손 	누수, 습윤부 
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태 	시공이음분리, 총분리 

외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_40(8 SPAN -4)




시행사	용역명	용역사	과업명		단	종	과업내용		
			과업책임자	책임자			구분	구분	구분
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국국조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 이석기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							0.5/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리


외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_41(8 SPAN -5)




B48_호남고속선 용산천교_42(9 SPAN -1)




B48_호남고속선 용산천교_43(9 SPAN -2)




B48_호남고속선 용산천교_44(9 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_45(9 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_46(9 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_47(10 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_48(10 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_49(10 SPAN -3)




B48_호남고속선 용산천교_50(10 SPAN -4)




B48_호남고속선 용산천교_51(10 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_52(11 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_53(11 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_54(11 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_55(11 SPAN -4)




B48_호남고속선 용산천교_56(11 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_57(12 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_58(12 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_59(12 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_60(12 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_61(12 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_62(13 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_63(13 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_64(13 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_65(13 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_66(13 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_67(14 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_68(14 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_69(14 SPAN -3)




B48_호남고속선 용산천교_70(14 SPAN -4)




B48_호남고속선 용산천교_71(14 SPAN -5)




B48_호남고속선 용산천교_72(15 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_73(15 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_74(15 SPAN -3)



B48_호남고속선 용산천교_75(15 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B48_호남고속선 용산천교_76(15 SPAN -5)



B48_호남고속선 용산천교_77(15 SPAN -6)

