

탄산화 깊이 측정시험(금남IC 2교)

금남IC 2교				재령(년)	15.0	3.873		
부재명		피복두께(mm)	탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	등급	속도계수	도달시간	수명예측
상부 구조 하부 구조	S1 좌측캔틸레버	39	3.0	36.0	a	0.77	2535	2520
	A1 벽체	83	4.5	78.5	a	1.16	5103	5088
	P2 기둥	89	2.5	86.5	a	0.65	19010	18995