

탄산화 깊이 측정시험(금남IC 3교)

금남IC 3교				재령(년)	15.0	3.873		
부재명		피복두께(mm)	탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	등급	속도계수	도달시간	수명예측
상부 구조 하부 구조	S1 좌측캔틸레버	40	2.0	38.0	a	0.52	6000	5985
	A1 벽체	85	5.0	80.0	a	1.29	4335	4320
	P2 기둥	90	4.5	85.5	a	1.16	6000	5985