

탄산화 깊이 측정시험(금남IC Ramp-C교)

금남IC 3교				재령(년)	15.0	3.873		
부재명		피복두께(mm)	탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	등급	속도계수	도달시간	수명예측
상부 구조 하부 구조	S1 좌측캔틸레버	42	3.0	39.0	a	0.77	2940	2925
	A1 벽체	90	4.0	86.0	a	1.03	7594	7579
	P2 기둥	87	4.0	83.0	a	1.03	7096	7081