

탄산화 깊이 측정시험(금남IC Ramp-H교)

금남IC Ramp-H교				재령(년)	18.0	4.243		
부재명		피복두께(mm)	탄산화깊이(mm)	잔여깊이(mm)	등급	속도계수	도달시간	수명예측
상부 구조 하부 구조	S1 좌측캔틸레버	50	5.0	45.0	a	1.18	1800	1782
	A1 벽체	90	13.0	77.0	a	3.06	863	845
	P1 기둥	92	10.0	82.0	a	2.36	1524	1506