

※ 상태평가 결과표

[금남IC 2교] [STB형교] 구조별 결과표																
개별교량명 :		금남IC 2교														
부재의 분류		상부구조		2차부재		기타부재			발침		하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신속이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)	
STB [S1]A1	STB	b	c	a	b	c	c	b	b	b	q	a	a	x	x	
STB [S2]P1	STB	b	b	a	b	c	c	x	a	a	q	x	x	x	x	
STB [S3]P2	STB	b	b	a	b	c	c	x	a	b	q	x	a	x	x	
STB A2	STB	x	x	x	x	x	x	b	b	c	q	x	x	x	x	
평균		0.200	0.267	0.100	0.200	0.400	0.400	0.200	0.150	0.225	0.000	0.100	0.100	0.000	0.000	
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	0	4	3	0	0	
(평균X가중치)/가중치합		0.036	0.053	0.005	0.014	0.012	0.008	0.018	0.014	0.045	0.000	0.004	0.003	0.000	0.000	
1. 환산결함도 점수 =															0.212	
2. 상태평가 결과 =															B	

[금남IC 2교] 개별교량 결과표						
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
금남IC 2교	STB	0.212	B	135.0	1.000	0.212
합계(Σ)				135.0	1.000	0.212
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.212
2. 상태평가 결과 =						B

[금남IC 2교] 전체교량 결과표							
교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
금남IC 2교	0.212	B	135.0	3	405	1.000	0.212
합계(Σ)			135.0		405	1.000	0.212
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.212
2. 상태평가 결과 =							B