

※ 상태평가 결과표

[금남IC Ramp-A(상)] [PSC형교] 구조별 결과표																
개별교량명 :		금남IC Ramp-A(상)														
부재의 분류		상부구조		2차부재		기타부재			발침		하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량발침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)	
STB [S1]A1	STB	c	a	c	b	c	c	c	b	c	q	b	a	x	x	
STB [S2]P1	STB	c	a	c	a	c	c	x	b	b	q	x	x	x	x	
STB [S3]P2	STB	c	a	a	b	c	c	c	b	c	q	x	a	x	x	
STB [S4]P3	STB	b	a	a	a	c	c	x	b	b	q	x	x	x	x	
STB A2	STB	x	x	x	x	x	x	c	b	c	q	x	x	x	x	
평균		0.350	0.100	0.250	0.150	0.400	0.400	0.400	0.200	0.320	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	0	4	3	0	0	
(평균X가중치)/가중치합		0.063	0.020	0.013	0.011	0.012	0.008	0.036	0.018	0.064	0.000	0.008	0.003	0.000	0.000	
1. 환산결함도 점수 =															0.255	
2. 상태평가 결과 =															B	

[금남IC Ramp-A(상)] 개별교량 결과표						
구분	구조형식	환산	상태평가	연장(m)	연장비	환산결함도점수
		결함도점수	결과			X 연장비
금남IC Ramp-A(상)	PSC	0.255	B	120.0	1.000	0.255
합계(Σ)				120.0	1.000	0.255
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.255
2. 상태평가 결과 =						B

[금남IC Ramp-A(상)] 전체교량 결과표							
구성교량명	환산	상태평가	연장	차선	길이	연장비	환산결함도점수
	결함도점수	등급	(M)		X 차선		X 연장비
금남IC Ramp-A(상)	0.255	B	120.0	3	360	1.000	0.255
합계(Σ)			120.0		360	1.000	0.255
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.255
2. 상태평가 결과 =							B