

※ 상태평가 결과표

[금남IC Ramp-H교] [STB형교] 구조별 결과표																
개별교량명 :		금남IC Ramp-H교														
부재의 분류		상부구조		2차부재		기타부재			발침		하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신속이음	교량발침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)	
STB [S1]A1	STB	c	b	a	b	c	c	b	b	c	q	a	a	x	x	
STB [S2]P1	STB	c	b	a	a	c	c	x	a	b	q	x	x	x	x	
STB [S3]P2	STB	c	b	a	b	c	c	x	b	b	q	x	x	x	x	
STB [S4]P3	STB	c	b	a	a	c	c	x	b	b	q	x	x	x	x	
STB A2	STB	x	x	x	x	x	x	b	b	c	q	x	a	x	x	
평균		0.400	0.200	0.100	0.150	0.400	0.400	0.200	0.180	0.280	0.000	0.100	0.100	0.000	0.000	
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	0	4	3	0	0	
(평균X가중치)/가중치합		0.072	0.040	0.005	0.011	0.012	0.008	0.018	0.016	0.056	0.000	0.004	0.003	0.000	0.000	
1. 환산결함도 점수 =																0.245
2. 상태평가 결과 =																B

[금남IC Ramp-H교] 개별교량 결과표						
개별교량명 :		금남IC Ramp-H교				
구분	구조형식	환산	상태평가	연장(m)	연장비	환산결함도점수
		결함도점수	결과			X 연장비
금남IC Ramp-H교	STB	0.245	B	200.0	1.000	0.245
합계(Σ)				200.0	1.000	0.245
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.245
2. 상태평가 결과 =						B

[금남IC Ramp-H교] 전체교량 결과표							
교 량 명 :		금남IC Ramp-H교					
구성교량명	환산	상태평가	연장	차선	길이	연장비	환산결함도점수
	결함도점수	등급	(M)		X 차선		X 연장비
금남IC Ramp-H교	0.245	B	200.0	2	400	1.000	0.245
합계(Σ)			200.0		400	1.000	0.245
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.245
2. 상태평가 결과 =							B