

서신광평배수지



배수지 외부 전경




배수지 내부 전경



배수지 외관조사





배수지 제원측정



배수지 1지 내부 전경



배수지 1지 상부슬래브 녹

	
배수지 1지 상부슬래브 녹	배수지 1지 보 균열(0.3mm미만)
	
배수지 1지 하부슬래브 도장박리	배수지 1지 하부슬래브 도장박리
	
배수지 1지 벽체 도장기포	배수지 1지 도류벽 물딩탈락
	
배수지 2지 내부 전경	배수지 2지 상부슬래브 녹

	
배수지 2지 상부슬래브 백태	배수지 2지 보 녹
	
배수지 2지 벽체 백태	배수지 1지 하부슬래브 도장박리
	
유입밸브실 1지 상태양호	유입밸브실 2지 물탈파손
	
유입밸브실 2지 박리	통합유출밸브실 백태



계단실 및 전기실 전경



전기실 하부슬래브 몰탈박리



전기실 벽체 몰탈균열



전기실 벽체 몰탈균열



전기실 벽체 몰탈균열



계단실 및 전기실 외부 이물질퇴적




계단실 및 전기실 외부 마감재 균열



계단실 및 전기실 외부 이물질퇴적



배수지 2지 누수(플랜지) (2021년)




배수지 2지 누수(플랜지) (2023년) (보수완료)




통합유출밸브실 관부식



유입밸브실 2지 관부식



배수지 1지 안전난간 상태양호



통합유출밸브실 수직형 사다리 상태양호



유입 밸브실 1지 수직형 사다리 상태양호



유입 밸브실 2지 수직형 사다리 상태양호



장내포장 포장균열




장내포장 포장균열




배수로 토사퇴적



주변사면 상태양호



배수지 1지 안전난간 상태양호



통합유출밸브실 수직형 사다리 상태양호



장내포장 포장균열



장내포장 포장균열



유입밸브실 1지 덮개 상태양호



유입밸브실 2지 덮개 상태양호



토목구조물 콘크리트 강도시험



토목구조물 탄산화 시험