

탄산화시험 결과표

◆ 용역명 : 2024년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

측정위치	철근최소 피복두께 (mm)	탄산화깊이 측정치 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	속도 계수 (A)	추정잔존 수명 (년)	평가 등급
송수 2+17.00(D) 좌측벽체[건전부]	45.0	2.00	43.0	0.894	100년 이상	a
송수 31+18.60(D) 전면벽체[건전부]	95.0	0.70	94.0	0.313	100년 이상	a
송수 67+32.00(D) 후면벽체[건전부]	82.0	1.50	81.0	0.671	100년 이상	a
송수 109+3.10(Mb) 전면벽체[건전부]	85.0	1.00	84.0	0.447	100년 이상	a

※탄산화 속도계수(A) = 탄산화깊이 / √재령(년)

※수명예측(년) = (철근피복 / 탄산화속도 계수)²

※잔존수명 예측(년) = 수명예측년수 - 경과년수

※탄산화 상태평가 기준

등급	탄산화 잔여깊이	철근부식의 가능성
a	◦ 30mm 이상	탄산화에 의한 부식발생 우려 없음
b	◦ 10mm 이상 ~ 30mm 미만	향후 탄산화에 의한 부식 가능성 있음
c	◦ 0mm 이상 ~ 10mm 미만	탄산화에 의한 부식 가능성 높음
d	◦ 0mm 미만	철근 부식 발생
e	-	-

※콘크리트 및 강재 비파괴시험 매뉴얼 (한국시설안전공단) 참조

※시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 참조