

팔탄구장배수지



배수지 외관조사



건축물 외관조사



배수지 제원측정




배수지 제원측정




배수지1지 상부슬래브 녹




배수지1지 상부슬래브 재료분리

	
배수지1지 벽체 도장기포	배수지1지 계단상면 파손(모르타르)
	
배수지1지 벽체 도장박리	배수지1지 벽체 재료분리
	
배수지1지 하부슬래브 녹	배수지1지 하부슬래브 도장박리

	
배수지1지 기둥 도장박리	배수지1지 기둥 녹
	
배수지2지 상부슬래브 녹	배수지2지 상부슬래브 재료분리
	
배수지2지 벽체 도장박리	배수지2지 계단상면 파손(모르타르)



배수지2지 하부슬래브 도장박리



배수지2지 하부슬래브 녹



배수지2지 기둥 도장박리



배수지2지 기둥 도장박리



1지 유입밸브실 백태



1지 유출밸브실 앵커볼트존치



1지 유출밸브실 채수



2지 유입밸브실 채수



2지 유출밸브실 채수






2지 유출밸브실 앵커볼트 존치



2지 유출밸브실 벽체 백태



유량계실 채수

	
계단실 내부 벽체 박리(모르타르)	계단실 내부 벽체 망상균열(모르타르)
	
계단실 내부 벽체 망상균열(모르타르)	계단실 하부슬래브 균열(모르타르)/도장박리
	
계단실 외부 벽체 도장박리	계단실 외부 벽체 균열(모르타르)



계단실 외부 벽체 도장박리



계단실 외부 벽체 도장박리



계단실 외부 바닥 균열(0.3mm이상)



계단실 외부 바닥 균열(0.3mm이상)



관리동 내부벽체 균열(0.3mm미만)



관리동 내부벽체 균열(0.3mm미만)



배수지 1지 유입배관 관부식



배수지 1지 유출배관 관부식



배수지 1지 유입배관 차수불량



배수지 2지 유입배관 관부식



배수지 2지 유출배관 관부식



1지 유입밸브실 관부식




배수지 내부 안전난간 미설치



밸브실 진입 사다리 설치 상태양호



장내포장 균열



장내포장 균열



장내포장 토사퇴적




계단 파손



계단 백태



옹벽 균열(0.3mm이상)



옹벽 이격 및 단차



사면 토사유실



콘크리트 강도시험



콘크리트 강도시험



탄산화 깊이 측정



철근 최소피복 조사

