

서울문산 고속도로 시설물
정밀안전점검용역

외관조사망도
(절토사면 (STA.29+700~30+200(우)))


서울문산고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

사면명	절토사면 (STA.29+700~30+200(우))
관리이정	STA.27+900~27+400(우)
연장 (m)/높이 (m)	500/30.9
사면의경사/경사방향	55/231

배수시설손상유형 (T Y P E)									
A-배수로 파손	B-배수로 균열	C-배수로 토사퇴적	D-뒷채움토사유실	E-배수로 연결부 단차	F-소단배수로 균열 (중방향균열)	G-소단배수로 균열 (횡방향균열)	H-소단배수로 균열 (사방향균열)	I-소단배수로 토사퇴적	J-소단배수로 파손

	별목제근요양(수목)		개비문		숏크리트		굴발격자블럭		누수
--	------------	--	-----	--	------	--	--------	--	----



절토사면 / 관리이정 STA.27+900~27+400(우)

배수로 제원 (단위 : m)		
TYPEI (산마루측구)	TYPEII (수직배수로)	TYPEIII (소단배수로)

(주)명성엔지니어링

Project Title

서울문산고속도로 시설물 정밀안전점검용역

Drawing Title

절토사면 (STA.29+700~30+200(우)) 외관조사망도


Note

사 면 명	절 토 사 면 (STA.29+700~30+200(우))
관 리 이 정	STA.27+900~27+400(우)
연 장 (m)/높 이 (m)	500/30.9
사 면 의 경 사 / 경 사 방 향	55/231

배 수 시 설 손 상 유 형 (T Y P E)									
A-배수로 파손	B-배수로 균열	C-배수로 토사퇴적	D-뒷채움토사유실	E-배수로 연결부 단차	F-소단배수로 균열 (종방향 균열)	G-소단배수로 균열 (횡방향 균열)	H-소단배수로 균열 (사방방향 균열)	I-소단배수로 토사퇴적	J-소단배수로 파손

	범 례		범 례		범 례		범 례		범 례
범 례	범 례	범 례	범 례	범 례	범 례	범 례	범 례	범 례	범 례
범 례	범 례	범 례	범 례	범 례	범 례	범 례	범 례	범 례	범 례

1구간



관리이정 27+560 27+500 29+450 27+400

절토사면 / 관리이정 STA.27+900~27+400(우)

배 수 로 제 원 (단 위 : m)		
TYPEI (산마루측구)	TYPEII (수직배수로)	TYPEIII (소단배수로)

(주)명성엔지니어링

Project Title

서울문산고속도로 시설물 정밀안전점검용역

Drawing Title

절 토 사 면 (STA.29+700~30+200(우)) 외 관 조 사 망 도

Note