




I D :U-T-S1~S3

과천
↑




[KEY PLAN]





I D :U-T-S4~S6

과천
↑




↓
반포

[KEY PLAN]





I D :U-T-S7~S9

과천
↑




↓
반포

[KEY PLAN]





I D :U-T-S10~S12

과천
↑




↓
반포

[KEY PLAN]





I D :U-T-S13~S15

과천
↑



↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S16~S18

과천
↑

0+670 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S18

0+660

S17

①도장박리
0.3X0.3 X5EA



0+650

S16

0+640


↓
반포

[KEY PLAN]





I D :U-T-S19~S21

과천
↑



↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S22~S24

과천
↑

외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

0+725

S24

0+720

S23

0+710



S22

① 공동구 균열 소
0.2/1.0


② 공동구 균열 소
0.6/0.3
0+700

↓
반포


[KEY PLAN]



I D :U-T-S25~S27



[KEY PLAN]



I D :U-T-S28~S30

과천
↑

0+785

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S30

① 공동구 균열
0.2/0.3

0+775

S29



0+765

S28

0+755


↓
반포

[KEY PLAN]





I D :U-T-S31~S33

과천
↑



↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S34~S36

과천
↑

0+845

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S36

① 타일균열 1EA

② 타일탈락 4EA

0+835

S35



0+825

S34

0+815

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S37~S39

과천
↑

0+875

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S39

0+865

S38



0+855

S37

0+845

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S40~S42

과천
↑

0+904.189

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S42

0+894.189

S41

0+885



S40

0+875

① 평면
0.3/0.5
↓

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S43~S45

과천
↑

0+934.189

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S45

① 공동구 덮개 파손
0.2X0.1

0+924.189

S44



0+914.189

S43
피난연결통로

0+904.189

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S46~S48

과천
↑

0+961

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S48

0+951

S47



0+944.189

S46

0+934.189


↓
반포

[KEY PLAN]





I D :U-T-S49~S51

과천
↑



↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S52~S54

과천
↑

1+21

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S54

1+11

S53

1+1

S52



0+991

타일탈락
1EA

소

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S55~S57

과천
↑

1+51 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S57

① 공동구 파손
0.2X0.2

1+41

S56



1+31

S55

1+21

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S58~S60

과천
↑

1+81 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S60

1+71

S59



1+61

S58

1+51

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S61~S63

과천
↑

1+111

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S63

1+101

S62



1+91

S61

1+81

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S64~S66

과천
↑

1+141 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S66

1+131

S65



1+121

S64

1+111

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S67~S69

과천
↑

1+171

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S69

1+161

S68

1+151

S67



1+141

소

① 타원형
매설관
4EA

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S70~S72

과천
↑

1+201 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S72

1+191

S71



1+181

S70

1+171

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S73~S75

과천
↑

1+231 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S75

1+221

S74



1+211

S73

1+201

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S76~S78

과천
↑

1+261 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S78

1+251

S77

소



1+241

S76

1+231

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S79~S81

과천
↑

1+291 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S81

① 타일탈락
13EA

1+281

S80



1+271

S79

1+261

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S82~S84

과천
↑

1+321 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S84

1+311

S83



1+301

S82

1+291

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S85~S87

과천
↑

1+351 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S87

1+341

S86



1+331

S85

1+321

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S88~S90

과천
↑

1+381

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S90

소

1+371

S89



1+361

S88

1+351

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S91~S93

과천
↑

1+411

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S93

1+401

36

S92



1+391

S91

1+381

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S94~S96

과천
↑

1+441

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S96

① 타일탈락
10EA

1+431

S95

소

1+421


S94

② 타일탈락
42EA

1+411

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S97~S99

과천
↑

1+468.734 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S99

1+461

S98


1+451

S97

1+441

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S100~S102

과천
↑

1+498.734 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S102

1+488.734

S101



1+478.734

S100

1+468.734

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S103~S105

과천
↑

1+528.734 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S105

0+518.734

S104

소

1+508.734

S103
피난연결통로



32

1+498.734

① 박리
0.1X0.3

반포
↓

[KEY PLAN]



I D :U-T-S106~S108

과천
↑

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

1+551

S108

1+543

S107

0+534.734

S106



0+528.734

① 타일균열 3EA

② 타일균열 15EA

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S109~S111

과천
↑

1+581 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S111

1+571

S110


1+561

S109

1+551

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S112~S114

과천
↑

1+611 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S114

28

소

1+601

제트펜

제트펜

S113



1+591

S112

1+581

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S115~S117

과천
↑

1+641 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S117

1+631

S116



1+621

S115

1+611

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S118~S120

과천
↑

1+671

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S120

1+661

S119

1+651

S118



1+641

26

△

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S121~S123

과천
↑

1+701 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S123

① 타일균열 1EA

소

1+691

S122



1+681

S121

1+671

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S124~S126

과천
↑

1+731 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S126

1+721

S125

1+711



S124

1+701

24

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S127~S129

과천
↑

1+761 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S129

22

1+751

S128

1+741

S127

스



제트펜

제트펜

1+731

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S130~S132

과천
↑

1+791

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S132

소

1+781

S131

1+771

① 타일탈락
20EA



S130

② 배수구 덮개 불량
1EA

1+761

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S133~S135

과천
↑

1+821 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S135

1+811

S134

1+801



20

S133

1+791

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S136~S138

과천
↑

1+851 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S138

1+841

S137



1+831

S136

1+821

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S139~S141

과천
↑

1+881 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S141

제트팬

제트팬

1+871

소

S140

1+861

S139



1+851

18

① 타일탈락
10EA

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S142~S144

과천
↑

1+911 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S144

1+901

16

S143



1+891

S142

1+881

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S145~S147

과천
↑

1+941 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S147

1+931

S146

1+921



소

S145

1+911

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S148~S150

과천
↑

1+971 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S150

1+961

S149



1+951

S148

1+941


↓
반포

[KEY PLAN]





I D :U-T-S151~S153

과천
↑



[KEY PLAN]



I D :U-T-S154~S156

과천
↑

2+31 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S156

2+21

S155

제트펜

제트펜

2+11



수

S154

2+1


↓
반포

[KEY PLAN]





I D :U-T-S157~S159

과천
↑



↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S160~S162

과천
↑

2+91 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S162

2+81

S161



2+71

S160

2+61

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S163~S165

과천
↑

외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

2+115

S165

2+105

S164



2+95

S163

2+91

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S166~S168

과천
↑

2+145 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S168

2+135

S167



2+125

S166

2+115

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S169~S171

과천
↑

2+173.83 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S171

2+163.83

S170

제트펜

제트펜

2+154.35



S169

6

2+145

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S172~S174

과천
↑

2+203.83 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S174

4

2+193.83

S173

소



2+183.83

S172

2+173.83

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :U-T-S175~S177

과천
↑

2+232.53

외측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

내측공동구

Paving CL

S177

2+223.83

S176



2+213.83

S175

2+203.83

↓
반포

[KEY PLAN]




I D :U-T-S178~S180

과천
↑


2+262.53 외측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 내측공동구 Paving CL

S180




2+252.53

S179



2+242.53



S178



2+232.53


↓
반포

[KEY PLAN]




I D :U-T-S181~S183

과천
↑




[KEY PLAN]




I D :U-T-S184~S185

과천
↑





↓
반포

[KEY PLAN]




ID :U-T-집진기실-1

[SECTION]





[KEY PLAN]



I D :U-T-집진기실-2

[SECTION]





LC

C


RC

[KEY PLAN]




ID :U-T-집진기실-3


[SECTION]





1



2



[KEY PLAN]



ID : 피난연결통로

과천
↑

↓
반포

과천
↑

차안은셀러부

↓
반포



과천
↑

차단문셀채부


↓
반포

[KEY PLAN]

과천 →



I D :집진기실



[KEY PLAN]

