





손상물량표



번 호	손 상 내 용	폭 (mm)	길 이 (m)	너 비 (m)	개 소	손 상 물 량		비 고
						물 량	단 위	
1	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.25		1	0.25	m	
2	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
3	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
4	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
5	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
6	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
7	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		3	1.20	m	
8	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.20		1	0.20	m	
9	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
10	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
11	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	4.40		1	4.40	m	
12	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
13	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
14	재료분리		0.50	0.10	1	0.05	m ²	
15	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.20		1	2.20	m	
16	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
17	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
18	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.40		1	2.40	m	
19	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
20	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
21	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.35		2	0.70	m	
22	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	1.00		1	1.00	m	
23	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
24	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.35		1	0.35	m	
25	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
26	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.90		1	0.90	m	
27	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
28	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
29	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.35		1	0.35	m	
30	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.80		1	2.80	m	
31	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		3	1.20	m	
32	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
33	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
34	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
35	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	3.80		1	3.80	m	
36	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
37	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	1.20		1	1.20	m	
38	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
39	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.35		1	0.35	m	
40								





용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘		
					No. 001

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.25		1	0.25	m	
2	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
3	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.35		1	0.35	m	
4	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
5	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.20		1	0.20	m	
6	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
7	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
8	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.80		1	0.80	m	
9	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.35		1	0.35	m	
10	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.70		1	2.70	m	
11	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
12	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
13	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.80		1	3.80	m	
14	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
15	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
16	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	1.40		1	1.40	m	
17	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.65		1	0.65	m	
18	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		2	0.80	m	
19	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
20	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
21	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.20		1	0.20	m	
22	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
23	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.40		1	2.40	m	
24	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
25	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
26	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
27	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
28	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	2.20		1	2.20	m	
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								



KEY PLAN






용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	① 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	② 망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	③ 부식	누수, 체수	백태	기타	
	④ 철근노출	오염	배수구막힘		

ID : 남태령지하차도

시점측 환기시설(3)

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	망상균열		1.50	1.50	1	2.25	m ²	
2	균열 (Cw0.3mm이상)	0.30	0.50		1	0.50	m	
3	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
4	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	7.00		1	7.00	m	
5	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	7.00		1	7.00	m	
6	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
7	균열 (Cw0.3mm이상)	0.50	1.50		1	1.50	m	
8	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	4.00		1	4.00	m	
9	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
10	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		9	4.50	m	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

KEY
PLAN

용역명

2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역




범 례	① 균열	② 재료분리	③ 침식	④ 토사퇴적
	⑤ 망상균열	⑥ 파손, 박리	⑦ 좌굴, 변형	⑧ 열화, 마모
	⑨ 부식	⑩ 누수, 체수	⑪ 백태	⑫ 기타
	⑬ 철근노출	⑭ 오염	⑮ 배수구막힘	No. 003

ID : 남태령지하차도

시점측 환기시설(4)

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	균열(Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	보수
2	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	보수
3	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
4	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
5	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.50		1	2.50	m	
6	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
7	철근노출		0.10	0.20	4	0.08	m ²	
8	체수		1.50	1.20	1	1.80	m ²	
9	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		2	1.00	m	23상 신규
10	박락 및 철근노출		0.50	0.50	1	0.25	m ²	23상 신규
11	박락 및 철근노출		3.00	0.50	1	1.50	m ²	23상 신규
12	박락 및 철근노출		1.50	0.50	1	0.75	m ²	23상 신규
13	박락 및 철근노출		1.00	0.30	1	0.30	m ²	23상 신규
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

KEY
PLAN

용역명

2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역



범
례

④ 균열	재료분리	침식	토사퇴적
망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모
부식	누수, 체수	백태	기타
철근노출	오염	배수구막힘	No. 004




손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
2	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
3	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
4	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.40		1	2.40	m	
5	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
6	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.60		1	2.60	m	
7	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
8	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
9	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.40		1	2.40	m	
10	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
11	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
12	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.40		1	2.40	m	
13	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.30		1	0.30	m	
14	균열, 백태		0.20	0.90	1	0.18	m ²	
15	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
16	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	4.60		1	4.60	m	
17	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
18	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
19	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	4.40		1	4.40	m	
20	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	
21	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.30		1	3.30	m	
22	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
23	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
24	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
25	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
26	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
27	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
28	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
29	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
30	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
31	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
32	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
33	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
34	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.20		1	2.20	m	
35	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		1	0.50	m	
36	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
37	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.30		1	1.30	m	
38	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
39	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	3.80		1	3.80	m	
40	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.70		1	0.70	m	

①



②



KEY
PLAN

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 005	




손상물량표

번 호	손 상 내 용	폭(mm)	길 이(m)	너 비(m)	개 소	손 상 물 량		비 고
						물 량	단 위	
41	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	5.40		1	5.40	m	
42	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
43	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
44	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
45	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
46	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	5.40		1	5.40	m	
47	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
48	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
49	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
50	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
51	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.80		1	0.80	m	
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								

①

상부승리브
원지 좌측벽면
우측벽면
아부승리브



②

상부승리브
원지 좌측벽면
우측벽면
아부승리브KEY
PLAN


용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	① 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	② 망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	③ 부식	누수, 체수	백태	기타	
	④ 철근노출	오염	배수구막힘	No. 005	

손상물량표




번 호	손 상 내 용	폭(mm)	길 이(m)	너 비(m)	개 소	손 상 물 량		비 고
						물 량	단 위	
1	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
2	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
3	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
4	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	1.40		1	1.40	m	
5	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	1.90		1	1.90	m	
6	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
7	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	1.00		1	1.00	m	
8	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.30		1	0.30	m	
9	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
10	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.80		1	1.80	m	
11	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		2	4.00	m	
12	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
13	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
14	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.60		1	0.60	m	
15	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
16	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.60		1	1.60	m	
17	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.20		1	2.20	m	
18	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.90		1	1.90	m	
19	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
20	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
21	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.80		1	1.80	m	
22	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.40		1	1.40	m	
23	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.80		1	1.80	m	
24	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		2	4.00	m	
25	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.20		1	2.20	m	
26	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.40		1	0.40	m	
27	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	5.40		1	5.40	m	
28	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		6	2.40	m	
29	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
30	균열 (Cw0.3mm미만)	0.10	0.50		1	0.50	m	
31	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.90		2	1.90	m	
32	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	
33	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.90		2	3.80	m	
34	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		1	0.40	m	
35	누수, 백태		0.20	0.50	1	0.10	m ²	
36	백태		0.20	0.50	1	0.10	m ²	
37	백태		0.20	0.50	1	0.10	m ²	
38	균열, 백태		0.10	1.20	1	0.12	m ²	
39	철근노출		0.10	0.40	2	0.08	m ²	
40	백태		0.10	0.50	1	0.05	m ²	23상 산규



< 연결계단 >






< 좌측벽체 >

KEY
PLAN

용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	① 균열	② 재료분리	③ 침식	④ 토사퇴적	
	⑤ 망상균열	⑥ 파손, 박리	⑦ 좌굴, 변형	⑧ 열화, 마모	
	⑨ 부식	⑩ 누수, 체수	⑪ 백태	⑫ 기타	
	⑬ 철근노출	⑭ 오염	⑮ 배수구막힘	No. 006	

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.60		1	0.60	m	
2	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		1	1.20	m	
3	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	0.40		2	0.80	m	
4	모르타르균열	0.20	1.00		1	1.00	m	
5	모르타르균열	0.20	1.20		1	1.20	m	
6	모르타르균열	0.50	1.50		1	1.50	m	
7	모르타르균열	0.20	3.00		1	3.00	m	
8	모르타르망상균열		3.00	3.00	1	9.00	m ²	
9	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
10	개폐불량				1	1.00	ea	23상 보 수
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								






용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범 례	매 0.2 균열	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 007	

ID : 남태령지하차도

중점측 환기시설(4)

손상물량표

번호	손상내용	폭(mm)	길이(m)	너비(m)	개소	손상물량		비고
						물량	단위	
1	망상균열				1	1.00	m ²	
2	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		2	2.40	m	
3	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	3.20		1	3.20	m	
4	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	2.00		1	2.00	m	
5	균열(Cw0.3mm이상)	0.50	2.00		1	2.00	m	
6	균열(Cw0.3mm이상)	0.50	2.00		1	2.00	m	
7	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	1.80		1	1.80	m	
8	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	1.20		1	1.20	m	
9	균열(Cw0.3mm이상)	0.50	1.20		1	1.20	m	
10	균열(Cw0.3mm이상)	0.30	1.20		1	1.20	m	
11	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.20		3	3.60	m	
12	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.30		1	1.30	m	
13	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	3.00		1	3.00	m	
14	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	1.50		1	1.50	m	23상 선규
15	균열(Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		2	4.00	m	23상 선규
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

KEY
PLAN

용역명





2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역

범 례	균열	재료분리	침식	토사퇴적
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모
	부식	누수, 체수	백태	기타
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 008

손상물량표

번 호	손 상 내 용	폭 (mm)	길 이 (m)	너 비 (m)	개 소	손 상 물 량		비 고
						물 량	단 위	
1	누수				2	2.00	m ²	
2	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
3	시공이음부균열	0.20	5.00		1	5.00	m	
4	시공이음부균열	0.20	5.00		1	5.00	m	
5	시공이음부균열	0.20	9.50		1	9.50	m	
6	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	1.00		1	1.00	m	
7	시공이음부균열	0.20	4.00		1	4.00	m	
8	균열 (Cw0.3mm이상)	0.30	0.20		1	0.20	m	
9	조적벽이격		3.50		1	3.50	m	
10	균열 (Cw0.3mm이상)	0.30	0.30		1	0.30	m	
11	조적균열	0.20	4.00		1	4.00	m	
12	시공이음부균열	0.20	3.00		1	3.00	m	
13	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	4.00		1	4.00	m	
14	시공이음부균열	0.20	4.00		1	4.00	m	
15	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	2.00		1	2.00	m	
16	시공이음부균열	0.20	9.50		1	9.50	m	
17	시공이음부균열	0.20	2.00		1	2.00	m	
18	시공이음부균열	0.20	2.00		1	2.00	m	
19	시공이음부균열	0.20	6.00		1	6.00	m	
20	누수		0.50	0.50	1	0.25	m ²	23상 선구
21	균열 (Cw0.3mm미만)	0.20	0.50		5	2.50	m	23상 선구
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

< 전기실 >



용역명		2023년 시설물안전법 대상시설물 정밀안전점검용역			
범례	배수관	재료분리	침식	토사퇴적	
	망상균열	파손, 박리	좌굴, 변형	열화, 마모	
	부식	누수, 체수	백태	기타	
	철근노출	오염	배수구막힘	No. 009	