



I D :D-T-S1~S3

과천
↑



[KEY PLAN]



I D :D-T-S4~S6

과천
↑

0+562.5 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S6

0+555

① 누수 (젖음)
L=2.0m

S5

제트벤

제트벤

0+545

② 누수 (스며있음)
L=1.5m



S4

0+535

③ 누수 (스며있음)
L=0.5m

↓
반포

[KEY PLAN]




I D :D-T-S7~S9

과천
↑




↓
반포

[KEY PLAN]




I D :D-T-S10~S12

과천
↑



↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S13~S15

과천
↑

0+650 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S15

0+640

S14



0+630

S13

0+620


↓
반포

[KEY PLAN]




I D :D-T-S16~S18

과천
↑



↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S19~S21

과천
↑

0+702.5

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S21

0+695

S20

0+685

S19

0+675

세트백



세트백

13

①
3.3
0.2/0.3

↓
반포


[KEY PLAN]



I D :D-T-S22~S24


과천
↑

내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL



↓
반포

[KEY PLAN]




I D :D-T-S25~S27

과천
↑

	내측공동구	Tile Line	Lining CL	Tile Line	외측공동구	Paving CL
0+755						
S27						
0+745						
S26						
0+735						
S25				15		
0+725						

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S28~S30

과천
↑

0+785 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S30

17

0+775

S29

0+765



소

S28

0+755

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S31~S33

과천
↑

0+815 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S33

① 공동구 덮개 파손
1EA

소

0+805

S32

0+795



S31

V M S

0+785

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S34~S36

과천
↑

0+845 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S36

0+835

S35

제트팬

제트팬

19

①
0.2/0.5



0+825

S34

0+815


↓
반포

[KEY PLAN]




I D :D-T-S37~S39

과천
↑



↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S40~S42

과천
↑

0+905

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S42

① 공동구 균열
0.2/0.3

비상주차대

0+895

S41

0+885

S40



0+875

소

21

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S43~S45

과천
↑

0+935 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S45

0+925

S44

0+915



S43
피난연결통로

0+905

공동구
1EA
뒤개파손

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S46~S48

과천
↑

0+965

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S48

0+955

S47

① 공동구 보수부박리
0.3X2.5



0+945

S46

0+935


↓
반포

[KEY PLAN]




I D :D-T-S49~S51

과천
↑



↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S52~S54

과천
↑

1+25 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S54

1+15

S53



1+5

S52

0+995

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S55~S57

과천
↑

1+55 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S57

1+45

S56

1+35

S55


1+25

② 공동구 균열
0.2/0.5

① 공동구
1EA 덮개파손

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S58~S60

과천
↑

1+85 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S60

1+75

S59

1+65

S58

1+55

① 공동구 덮개 파손
1EA




② 공동구 덮개 파손
1EA



↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S61~S63

과천
↑

1+115

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S63

1+105

S62



1+95

S61

1+85

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S64~S66

과천
↑

1+145 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S66

1+135

S65



1+125

S64

1+115

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S67~S69

과천
↑

1+175 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S69

① 공동구 덮개 파손
1EA

1+165

소

S68



1+155

S67

1+145

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S70~S72

과천
↑

1+205

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S72

1+195

S71

1+185



S70

1+175

33

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S73~S75

과천
↑

1+235

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S75

1+225

S74

1+215

S73



1+205

35

소

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S76~S78

과천
↑

1+265 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S78

소

1+255

S77


1+245

S76

1+235

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S79~S81

과천
↑

1+295

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S81

1+285

S80

1+275



S79

1+265

37

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S82~S84

과천
↑

1+325 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S84

1+315

S83

1+305


S82

1+295

소

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S85~S87

과천
↑

1+355

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S87

1+345

S86

1+335

S85



1+325

소

39

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S88~S90

과천
↑

1+385

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S90

1+375

41

S89


1+365

S88

1+355

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S91~S93

과천
↑

1+415

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S93

1+405

S92

1+395

S91

1+385





① 공동구 덮개파손
1EA

② 공동구 관열
0.3/1.5

③ 공동구 관열
0.3/1.5 X3EA

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S94~S96

과천
↑

1+445 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S96

1+435

S95

1+425

S94

1+415



소

43

① 공동구 목개 파손
1EA

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S97~S99

과천
↑

1+475 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S99

1+465

S98


1+455

S97

1+445

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S100~S102

과천
↑

1+505

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S102

비상주차대

1+495

S101

1+485



① 공동구 덮개 파손
1EA

S100

1+475

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S103~S105

과천
↑

1+535

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S105

1+525

S104

1+515


S103
피난연결통로

1+505

비상주차대

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S106~S108

과천
↑

1+565 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S108

1+555

S107



1+545

S106

1+535

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S109~S111

과천
↑

1+595 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S111

1+585

S110

1+575


S109

1+565

49
소

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S112~S114

과천
↑

1+625 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S114

1+615

S113

1+605

S112



1+595

소

① 누수(스며있음)
L=10.0m
② 백태
0.1X

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S115~S117

과천
↑

1+655 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S117

1+645

S116

1+635



S115

1+625

51

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S118~S120

과천
↑

1+685

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S120

1+675

S119

1+665

S118



1+655

53

소

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S121~S123

과천
↑

1+715

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S123

1+705

S122

1+695

S121

1+685

⑥ 공동구 덮개파손
1EA

② 누수 (스며있음)
L=10.0m

⑤ 타일탈락
3EA


③ 누수 (스며있음)
L=10.0m

④ 누수 (스며있음)
L=10.0m

① 공동구 보수부 재건설
0.3/1.0

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S124~S126

과천
↑

1+745 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S126

1+735

S125

1+725

S124



1+715

↓
반포

55

① 누수 (스머윅음)
L=10.0m

[KEY PLAN]



I D :D-T-S127~S129

과천
↑

1+775

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S129

1+765

S128



1+755

S127

1+745

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S130~S132

과천
↑

1+805 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S132

1+795

S131

1+785

S130



1+775

소

57

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S133~S135

과천
↑

1+835 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S135

1+825

59

S134

1+815



① 공동구 재단면
0.3/1.5

S133

1+805

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S136~S138

과천
↑

1+865 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S138

1+855

S137

1+845



S136

1+835

소

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S139~S141

과천
↑

1+895 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S141

1+885

소

S140

1+875



61

S139

1+865

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S142~S144

과천
↑

1+925

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S144

1+915

S143


1+905

S142

1+895

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S145~S147

과천
↑

1+955 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S147

① 공동구 덮개파손
1EA

1+945

S146

1+935

S145



1+925

손

63

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S148~S150

과천
↑

1+985 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S150

1+975

S149

1+965



S148

1+955

소
65

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S151~S153

과천
↑

2+15 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S153

2+5

S152

① 다일탈락
1EA



1+995

S151

1+985

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S154~S156

과천
↑

2+45 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S156

2+35

S155

2+25



S154

2+15

↓
반포

67'

[KEY PLAN]



I D :D-T-S157~S159

과천
↑

2+75 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S159

2+65

S158

2+55



S157

2+45


소

↓
반포


[KEY PLAN]



I D :D-T-S160~S162



[KEY PLAN]



I D :D-T-S163~S165

과천
↑

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

2+130

S165

2+120

S164

2+110



S163

2+105

71

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S166~S168

과천
↑

2+160 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S168

2+150

② 공동구 파손
0.1x0.2

① 공동구 파손
0.1x0.3

S167

③ 공동구 덮개파손
2EA



2+140

S166

2+130

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S169~S171

과천
↑

2+190 내측공동구 Tile Line Lining CL Tile Line 외측공동구 Paving CL

S171

2+180

S170

2+170



S169

① 공동구 앞개파손
1EA

2+160

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S172~S174

과천
↑

2+220

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S174

소

2+210

S173

75



2+200

S172

2+190

↓
반포

[KEY PLAN]



I D :D-T-S175~S177

과천
↑

2+275

내측공동구

Tile Line

Lining CL

Tile Line

외측공동구

Paving CL

S177

2+250

S176

2+230

S175

2+220



① 공동구
1EA
옆개파손

② 박리
44.0X0.1


00 벽부
↑

↓
반포


[KEY PLAN]



I D :D-T-S178~S179




[KEY PLAN]





ID :D-T-집진기실-1

[SECTION]




	LC	C	RC
5			
JOINT			
4			
JOINT			
3			
JOINT			
2			
JOINT			
1			
JOINT			

[KEY PLAN]



ID :D-T-집진기실-2

[SECTION]



B

A



C

LC

C


RC

[KEY PLAN]




ID :D-T-집진기실-3


[SECTION]





1




2



[KEY PLAN]



I D :D-T-집진기실-4



[KEY PLAN]

