

상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)

외 관 조 사 망 도


블럭식 옹벽 03

2024.06

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

번호	구분	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량	단위	개소	
1	20상	옹벽	블럭 파손				1.00	EA	1	
2	20상	옹벽	블럭 균열				2.00	EA	2	21'상 보수
3	21하	옹벽	블럭 균열				1.00	EA	1	
4	21하	옹벽	블럭 균열				2.00	EA	2	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN

SECTION

판례

균열	양상균열	재료분리
전치, 공동	박리, 파손	열화
누수, 체수	박리, 파손	열화
철근노출	양상균열	재료분리
박리, 파손	박리, 파손	열화
박리, 파손	박리, 파손	열화

발주처

상주영천고속도로(주)

용역명

상주영천고속도로 2024-2025년 시설물 안전점검 용역
(2024년 상반기 정기안전점검)


점검기관

(주)명성엔지니어링


도면번호

01


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN




SECTION



附 錄

	간 격		방상균열		재료분리	발 주 처 삼주영천고속도로(주)
	면치, 강돌		박리, 파손		열 화	용 역 명 삼주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 용 (2024년 상반기 정기안전점검)
	누수, 체수		백 태		퇴적물	
	철근노출		면 하		그늘음	점 검 기 관 (주)명성엔지니어링
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



附 錄

	간 열		망상균열		재료분리	발 주 처	상주영천고속도로(주)
	면치, 공동		바리, 파손		열 화	용 역 명	상주영천고속도로 2024~2025년 시설물 안전점검 결과 (2024년 상반기 정기안전점검)
	누수, 체수		백 태		피직물	점 검 기 관	(주)명성엔지니어링
	철근노출		현 하		그늘음	도 면 번 호	03
	부 식		좌굴, 변형		기 타		