

신월여의지하도로 안전점검(정기,정밀)용역
(정밀안전점검)

외관조사망도
신월여의지하도로(방음터널)

서울터널주식회사

(주)명성엔지니어링

ID : 신월여의지하도로 방음터널(여의도방향)

← 여의도

인천 →


S P A N 1

S P A N 2

(L)

단면
번호

(R)



(□ 투명형, ⊠ 방음판 없음)

손상물량표

번호	발생 년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위	개소	중합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY
PLAN

SECTION

범
례

발 주 처
서울터널주식회사
용 역 명
신월여의지하도로 안전점검(정기,정밀)용역
(정밀안전점검) (2025,상반기)
도 면 명
신월여의지하도로 방음터널(여의도방향)
도 면 번 호
01


ID : 신월여의지하도로 방음터널(여의도방향)

← 여의도

인천 →

기초콘크리트

기초콘크리트



손상물량표

번호	발생년도	부재	위치	손상내용	손상현황						비고
					폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	중합물량	
1	25상	방음터널	방호벽	균열(폭0.3mm이만)	0.2	1.0	-	m	1	1.00	
2	25상	방음터널	방호벽	균열(폭0.3mm이만)	0.2	0.5	-	m	1	0.50	
3	25상	방음터널	방호벽	백태	-	1.0	1.0	m ²	2	2.00	
4	25상	방음터널	방호벽	백태	-	4.0	1.0	m ²	1	4.00	
5	25상	방음터널	방호벽	백태	-	0.1	1.0	m ²	14	1.40	
6	25상	방음터널	방호벽	백태	-	0.5	1.0	m ²	4	2.00	
7	25상	방음터널	방호벽	백태	-	4.0	1.0	m ²	1	4.00	
8	25상	방음터널	방호벽	백태	-	2.0	1.0	m ²	1	2.00	
9	25상	방음터널	방호벽	백태	-	4.0	1.0	m ²	1	4.00	
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY PLAN

SECTION

범례

발주처	서울터널주식회사
용역명	신월여의지하도로 안전점검(정기,정밀)용역 (정밀안전점검) (2025,상반기)
도면명	신월여의지하도로 방음터널(여의도방향)
도면번호	02