

상주영천고속도로 시설물 안전·하자점검 및 성능평가 용역(정밀안전점검+성능평가)

(천원, vat포함)

	직접인건비	제경비	기술료	직접경비	합계
터널	20,000	22,000	6,000	400	48,400
교량	50,000	55,000	15,000	1,000	121,000
절토사면	20,000	22,000	6,000	400	48,400
옹벽	10,000	11,000	3,000	200	24,200
합계	100,000	110,000	30,000	2,000	242,000
성능평가	38,000	41,800	11,400	2,300	93,500

구분	공구	시설물명	정밀점검금액(천원)	정밀+성능금액(천원)
교량	1공구	낙동JCT교	1,471	-
		상촌교	5,392	8,508
		양지교	2,758	5,874
		장곡교	3,309	6,425
		낙동강대교	9,437	-
	2공구	신개교	674	3,790
		월가교	1,287	4,403
	3공구	도개교	4,902	8,018
		신계교	2,145	5,261
	4공구	산호교	4,412	7,528
		오로교	4,718	7,834
	5공구	오실교	3,432	6,548
		불당교	2,941	6,057
		내리교	2,451	5,567
		군위JCT R-A4교	613	3,729
		군위JCT R-C교	2,941	6,057
	6공구	장기교	2,206	5,322
		금매교	3,922	-
		가호교	1,630	-
	7공구	산성교	3,493	6,609
		배골교	1,287	4,403
		화남1교	613	3,729
		화남교	2,880	-
	8공구	가천교	3,861	6,977
		신녕교	1,471	4,587
		창정교	2,145	5,261
		중들교	1,287	4,403
		화산JCT R-A교	674	3,790
		화산JCT R-A1교	4,167	-
		화산JCT R-H교	1,226	-
	9공구	가래실교	3,861	6,977
		암기교	2,206	5,322
		고현천교	6,618	-
교량	9공구	도림천교	2,206	5,322
		오미교	613	3,729
	10공구	산하교	5,025	-
		단포교	2,206	5,322
		대성교	1,471	4,587
		내포교	1,471	4,607
		내감교(반정교)	4,473	-
		영천JCT R-A교	4,657	-
		영천JCT R-B교	2,448	-

교량합계	121,000
터널합계	48,400
옹벽합계	24,200
사면합계	48,400
정밀+성능합계	166,546

터널	3공구	군위터널(상주)	4,608	
		군위터널(영천)	4,441	
	4공구	산법터널(상주)	1,791	
		산법터널(영천)	1,862	
		평호터널(상주)	9,384	
		평호터널(영천)	8,763	
	5공구	볼로터널(상주)	2,268	
		볼로터널(영천)	2,340	
		중구터널(상주)	1,839	
		중구터널(영천)	1,839	
		효령터널(상주)	4,585	
		효령터널(영천)	4,680	
옹벽	3공구	패널식옹벽01	2,534	
		패널식옹벽02	2,238	
	4공구	블럭식옹벽03	1,114	
		블럭식옹벽04	1,395	
		패널식옹벽05	792	
	5공구	블럭식옹벽06	940	
		패널식옹벽07	884	
	6공구	패널식옹벽08	4,992	
		블럭식옹벽09	925	
		패널식옹벽10	1,027	
		패널식옹벽11	699	
	7공구	패널식옹벽12	4,077	
		패널식옹벽13	642	
	8공구	패널식옹벽14	1,012	
		패널식옹벽15	929	
절토사면	1공구	영천절토01	985	
		상주절토02	665	
		상주절토03	714	
		영천절토04	2,020	
		상주절토05	739	
	2공구	영천절토06	788	
		상주절토07	641	
	2공구	상주절토08	641	
		상주절토09	1,084	
		상주절토10	493	
		상주절토11	296	
	3공구	영천절토12	1,035	
		상주절토13	1,035	
		상주절토14	493	
		상주절토15	567	
		상주절토16	2,119	
		영천절토17	1,084	
		영천절토18	1,404	
		영천절토19	542	
		영천절토20	542	
		영천절토21	936	
		영천절토22	468	
		영천절토23	1,084	
	4공구	상주절토24	431	
		영천절토25	1,281	
		영천절토26	751	

철토사면	5공구	상주절토27	345	
		영천절토28	591	
		상주절토29	714	
		상주절토30	394	
		영천절토31	370	
		영천절토32	862	
		영천절토33	813	
		영천절토34	641	
		상주절토35	641	
	6공구	상주절토36	936	
		상주절토37	1,872	
		영천절토38	1,109	
		영천절토39	641	
	7공구	영천절토40	788	
		영천절토41	471	
		상주절토42	394	
		상주절토43	542	
	8공구	상주절토44	739	
		영천절토45	443	
		영천절토46	887	
		상주절토47	690	
		영천절토48	296	
		상주절토49	345	
		상주절토50	591	
철토사면	8공구	영천절토51	443	
		영천절토52	345	
		영천절토53	345	
		영천절토54	443	
		영천절토55	443	
		상주절토56	335	
		영천절토57	690	
		영천절토58	1,035	
		영천절토59	500	
		영천절토60	296	
		영천절토61	535	
	9공구	영천절토62	542	
	10공구	영천절토63	1,084	
		상주절토64	985	
		상주절토65	493	
		영천절토66	933	