

[서문22교(문산)(BH)] 결과표

개별교량명 : 서문22교(문산)(BH)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>BH</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>BH</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	—	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	—	—
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>BH</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	—	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>q</i>	—	—
평균			0.133	0.100	0.167	0.100	0.100	0.200	0.400	0.133	0.167	—	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	—	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.024	0.020	0.008	0.007	0.003	0.004	0.036	0.012	0.033	—	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.155	
2. 상태평가 결과 =													<i>B</i>	

[서문22교(문산)(STB)] 결과표

개별교량명 : 서문22교(문산)(STB)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S4</i>	<i>P3</i>	<i>STB</i>	a	a	a	a	a	b	b	a	a	q	-	-
<i>S5</i>	<i>P4</i>	<i>STB</i>	b	a	a	a	a	b	-	a	a	q	-	a
<i>S6</i>	<i>P5</i>	<i>STB</i>	b	a	a	a	a	b	-	a	b	q	-	a
<i>S7</i>	<i>P6</i>	<i>STB</i>	b	a	a	a	a	a	-	a	b	q	-	-
<i>S8</i>	<i>P7</i>	<i>STB</i>	a	a	a	a	a	b	-	a	a	q	a	-
	<i>A2</i>	<i>STB</i>							c	a	a	q	-	a
평균			0.160	0.100	0.100	0.100	0.100	0.180	0.300	0.100	0.133	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.029	0.020	0.005	0.007	0.003	0.004	0.027	0.009	0.027	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.137	
2. 상태평가 결과 =													B	

[서문22교(문산)] 상태평가 결과표

교 량 명 :		서문22교(문산)					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
서문22교(문산)(BH)	0.155	B	180.0	3	540.0	0.358	0.055
서문22교(문산)(STB)	0.137	B	323.0	3	969.0	0.642	0.088
합계(Σ)			503.0	6	1,509.0	1.000	0.143
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.143
2. 상태평가 결과 =							B