

[금촌3교] 결과표

개별교량명 : 금촌3교														
부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	IPC 거더	b	a	a	b	a	a	b	b	c	q	a	a
S2	P1	IPC 거더	a	a	a	b	a	a	-	a	b	q	-	-
S3	P2	IPC 거더	b	a	b	b	a	a	-	a	c	q	a	-
S4	P3	IPC 거더	b	b	b	b	a	a	-	a	b	q	-	a
S5	P4	IPC 거더	b	a	a	b	a	a	a	b	b	q	-	-
S6	P5	IPC 거더	a	a	a	b	a	a	-	b	b	q	-	a
S7	P6	IPC 거더	c	b	a	c	a	b	-	b	c	q	a	-
	A2	IPC 거더							a	b	b	q	-	-
평균			0.200	0.129	0.129	0.229	0.100	0.114	0.133	0.163	0.275	-	0.100	0.100
가중치			20	20	3	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.040	0.026	0.004	0.016	0.003	0.002	0.012	0.015	0.055	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.179	
2. 상태평가 결과 =													B	

[금촌3교] 상태평가 결과표

교 량 명 :				금촌3교			
교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
금촌3교	0.179	B	274	4	1,096	1.000	0.179
합계(Σ)			274	4	1,096	1.000	0.179
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.179
2. 상태평가 결과 =							B