

제 출 문

서울문산고속도로주식회사 귀하

귀사와 계약 체결한 『서울문산고속도로 시설물 안전점검(정기,정밀안전점검) 용역』을
성실히 수행하고 그 결과를 본 요약보고서에 수록하여 부속자료와 함께 제출합니다.




2022년 12월 31일

(주) 명 성 엔 지 니 어 링

대표이사 김 선 무 (인)



참 여 기 술 자 명 단

참여구분	참여분야	이 름	등 급	직 책	날 인
사업 책임기술자	사업책임	이 상 훈	특급기술자	부 장	
참여기술자	보고서 작성 및 외관조사	정 지 운	특급기술자	이 사	
	보고서 작성 및 외관조사	장 진 원	특급기술자	부 장	
	보고서 작성 및 외관조사	황 상 윤	특급기술자	부 장	
	보고서 작성 및 외관조사	서 동 진	특급기술자	부 장	
	보고서 작성 및 외관조사	양 주 윤	초급기술자	과 장	
	보고서 작성 및 외관조사	손 기 영	초급기술자	대 리	
	보고서 작성 및 외관조사	전 희 균	초급기술자	주 임	
	보고서 작성 및 외관조사	박 성 언	초급기술자	사 원	

요약보고서 목차

⊙제출문

⊙참여기술자명단

제 1 편 개 요

1. 과업명	5
2. 과업의 목적	5
3. 과업수행기간	5
4. 과업의 범위 및 과업내용	5

제 2 편 교 량

1. 강매교	13
2. 행주산성JCT R-B교	21
3. 서문3교(서울방향)	27
4. 서문3교(문산방향)	35
5. 서문4교(서울방향)	41
6. 서문4교(문산방향)	47
7. 서문5교(서울방향)	53
8. 서문5교(문산방향)	60
9. 서문9교(서울방향)	67
10. 서문9교(문산방향)	75
11. 서문10교(서울방향)	83
12. 서문10교(문산방향)	90
13. 서문11교	97
14. 서문13교	108
15. 서문14교	118
16. 남고양IC2교	129

17. 남고양IC1교	137
18. 남고양교	145
19. 서문15교	152
20. 고양분기점7교	162
21. 고양분기점11교	170
22. 원당천(R-A)교(퇴계원방향 확장부)	178
23. 원당천(R-C)교(부천방향 확장부)	185
24. 성사1교(부천방향 확장부)	192
25. 성사1교(퇴계원방향 확장부)	199
26. 성사2교(확장부)	206
27. 서문22교(서울)	214
28. 서문22교(문산)	223
29. 서문27교(서울)	231
30. 서문27교(문산)	240
31. 장진천2교(서울)	249
32. 장진천2교(문산)	258
33. 대원2교	267
34. 신공릉천교(서울)	276
35. 신공릉천교(문산)	285
36. 금촌3교	294
37. 신월릉교	302
38. 덕은교	310
39. 능산4교(서울)	319
40. 능산4교(문산)	326
41. 내포IC R-B1교	333
42. 내포IC R-A교	340

제 3 편 터 널

1. 봉대산터널(서울)	349
2. 봉대산터널(문산)	355

3. 성라산터널(서울)	361
4. 성라산터널(문산)	367
5. 견달산터널(서울)	373
6. 견달산터널(문산)	379
7. 금촌터널(서울)	385
8. 금촌터널(문산)	391

제 4 편 사 면

1. 절토사면(STA.28+720~28+880(좌))	399
2. 절토사면(STA.29+700~30+200(우))	404
3. 절토사면(STA.31+100~31+600(좌))	409

제 5 편 용 벽

1. 보강토옹벽(본선 STA.0+283~0+400)	417
2. 보강토옹벽(본선 STA.1+914~2+020)	421
3. 보강토옹벽(본선 STA.6+935~7+040)	425
4. 보강토옹벽(지선 STA.0+321~0+680)	429
5. 보강토옹벽(설문2육교,STA.0+085~0+230)	434
6. 보강토옹벽(U-II블록 STA.11+092~11+193)	438
7. 판넬식옹벽(STA.24+249~24+392)	442
8. PRN옹벽(STA.27+049~27+240)	446

