

[발산1교(양양)] [PSC Box교] 결과표

개별교량명 발산1교(양양)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCB[1]	PSC BoxⅡ	b	c	N/A	b	c	b	b	b	c	q	x	x	N/A	N/A
PSCB[2]	PSC BoxⅡ	a	c	N/A	b	c	b	N/A	a	b	q	x	x	N/A	N/A
PSCB[3]	PSC BoxⅡ	a	b	N/A	b	c	b	N/A	b	b	q	x	x	N/A	N/A
PSCB[4]	PSC BoxⅡ	a	c	N/A	b	c	b	N/A	a	b	q	a	a	N/A	N/A
PSCB[5]	PSC BoxⅡ	b	b	N/A	b	c	b	N/A	b	c	q	x	a	N/A	N/A
PSCB[6]	PSC BoxⅡ	a	b	N/A	b	c	b	N/A	b	b	q	a	a	N/A	N/A
PSCB[7]	PSC BoxⅡ	a	c	N/A	b	c	b	N/A	a	c	q	x	x	N/A	N/A
PSCB[8]	PSC BoxⅡ	a	b	N/A	b	c	b	N/A	b	b	q	x	a	N/A	N/A
PSCB[9]	PSC BoxⅡ	a	b	N/A	b	c	a	N/A	a	a	q	a	x	N/A	N/A
PSCB[10]	PSC BoxⅡ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	c	a	a	q	N/A	x	N/A	N/A
평균		0.122	0.289	N/A	0.200	0.400	0.189	0.300	0.150	0.240	N/A	0.100	0.100	N/A	N/A
가중치		23	20	N/A	7	3	2	9	9	20	N/A	2	5	N/A	N/A
(평균X가중치)/가중치합		0.028	0.058	N/A	0.014	0.012	0.004	0.027	0.014	0.048	N/A	0.004	0.003	N/A	N/A
1. 환산결함도 점수 =														0.211	
2. 상태평가 결과 =														B	

[발산1교(양양)] 결과표

개별교량명 :		<i>발산1교(양양)</i>				
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
<i>PSC BOX</i>	<i>PSC Box교</i>	<i>0.211</i>	<i>B</i>	<i>490</i>	<i>1.000</i>	<i>0.211</i>
합계(Σ)				<i>490</i>	<i>1.000</i>	<i>0.211</i>
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						<i>0.211</i>
2. 상태평가 결과 =						<i>B</i>

[발산1교(양양)] 상태평가 결과표

교 량 명 :		발산1교(양양)					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
발산1교(양양)	0.211	B	490	2	980	1.000	0.211
합계(Σ)			490		980	1	0.211
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.211
2. 상태평가 결과 =							B