



범안대천교(범물방향) 균열심도 DATA

PROJECT TITLE :	범안대교 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역		
Company	(주)명성엔지니어링	Client	대구동부순환도로(주)

시험 결과(상부구조)

균열 심도					철근탐사		
결과값					위치	S4-G3(하부)	수직철근
측정번호	건전부			평균	피복두께	86mm	
1	35.8	38.7	40.5	38.3	(m)0.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0 (cm) 		
측정위치	균열부(cw=0.2mm)			평균			
S4-G3 (하부)	50.5	45.8	46.5	47.6			
	균열 깊이			품질			
	11.0			3.91			

시험 결과(하부구조)

균열 심도					철근탐사		
결과값					위치	P6 코핑부 (전면)	수직철근
측정번호	건전부			평균	피복두께	72mm	
2	41.2	40.8	43.2	41.7			
측정위치	균열부(cw=0.2mm)			평균			
P6 (코핑)	57.5	55.5	56.9	56.6			
	균열 깊이			품질			
	13.8			3.59			

범안대교(안심방향) 균열심도 DATA

PROJECT TITLE :		범안대교 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역								
Company		(주)명성엔지니어링			Client		대구동부순환도로(주)			
시험 결과(상부구조)										
균열 심도					철근탐사					
결과값					위치		S7-G3(하부)		수직철근	
측정번호		건전부			평균		피복두께		86mm	
1		39.8		37.5	36.4	37.9				
측정위치		균열부(cw=0.2mm)			평균					
S7-G3 (하부)		48.4		45.8	46.4	46.9				
		균열 깊이		품질						
		10.9					3.96			
시험 결과(하부구조)										
균열 심도					철근탐사					
결과값					위치		P4 코핑부 (전면)		수직철근	
측정번호		건전부			평균		피복두께		72mm	
2		49.8		52.5	51.8	51.4				
측정위치		균열부(cw=0.2mm)			평균					
P4 (코핑)		65.8		66.5	68.5	66.9				
		균열 깊이		품질						
		12.5					2.92			

