

21. 대산2교

전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경



교대 전경



교각 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	바닥판 하면 중조인트 누수	01 (26년 상반기)	바닥판 하면 철근노출
			
02 (25년 하반기)	바닥판 하면 백태, 유공관 길이부족	02 (26년 상반기)	바닥판 하면 백태, 유공관 길이부족
			
03 (25년 하반기)	바닥판 하면 들뜸	03 (26년 상반기)	바닥판 하면 들뜸

04 (25년 하반기)	04 (26년 상반기)
05 (25년 하반기)	05 (26년 상반기)
06 (25년 하반기)	06 (26년 상반기)

04
(25년 하반기)

바닥판 하면
망상균열 (0.3mm미만)

04
(26년 상반기)

바닥판 하면
망상균열 (0.3mm미만)

05
(25년 하반기)

교량반침
플레이트 부식

05
(26년 상반기)

교량반침
플레이트 부식


06
(25년 하반기)

교량반침
반침콘크리트 잡철근노출





06
(26년 상반기)


교량반침
반침콘크리트 잡철근노출

	
07 (25년 하반기)	교량받침 받침몰탈 균열(0.3mm미만)
	
08 (25년 하반기)	교량받침 받침콘크리트 균열(0.3mm미만)
	
09 (25년 하반기)	교대 실란트 갈라짐
09 (26년 상반기)	교대 실란트 갈라짐

			
10 (25년 하반기)	교대 망상균열(0.3mm미만)	10 (26년 상반기)	교대 망상균열(0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	교대 박리	11 (26년 상반기)	교대 박리
			
12 (25년 하반기)	교대 박리	12 (26년 상반기)	교대 박리

			
13 (25년 하반기)	교대 박리	13 (26년 상반기)	교대 박리
			
14 (25년 하반기)	교대 균열 (0.3mm미만)	14 (26년 상반기)	교대 균열 (0.3mm미만)
			
15 (25년 하반기)	교대 표면오염	15 (26년 상반기)	교대 표면오염

	
16 (25년 하반기)	16 (26년 상반기)
교각 망상균열 (0.3mm미만)	교각 망상균열 (0.3mm미만)
	
17 (25년 하반기)	17 (26년 상반기)
교각 망상균열 (0.3mm미만)	교각 망상균열 (0.3mm미만)
	
18 (25년 하반기)	18 (26년 상반기)
교각 균열 (0.3mm미만)	교각 균열 (0.3mm미만)

	
19 (25년 하반기)	19 (26년 상반기)
교면포장 접속부 아스콘 파손	교면포장 접속부 아스콘 파손
20 (25년 하반기)	20 (26년 상반기)
교면포장 접속부 아스콘 망상균열	교면포장 접속부 아스콘 망상균열
	
21 (25년 하반기)	21 (26년 상반기)
교면포장 토사퇴적	교면포장 토사퇴적



22
(25년 하반기)

교면포장
아스콘 균열



22
(26년 상반기)

교면포장
아스콘 균열



23
(25년 하반기)

교면포장
아스콘 망상균열



23
(26년 상반기)

교면포장
아스콘 망상균열




24
(25년 상반기)


신축이음
유간 토사퇴적



24
(26년 상반기)

신축이음
유간 토사퇴적

			
25 (25년 하반기)	신축이음 후타재 균열(0.3mm미만)	25 (26년 상반기)	신축이음 후타재 균열(0.3mm미만)
			
26 (25년 하반기)	배수시설 배수구 막힘	26 (26년 상반기)	배수시설 배수구 막힘 보수됨
			
27 (25년 상반기)	방호벽 균열(0.3mm미만)	27 (26년 상반기)	방호벽 균열(0.3mm미만)

			
28 (25년 하반기)	방호벽 균열 (0.3mm미만)	28 (26년 상반기)	방호벽 균열 (0.3mm미만)
			
29 (25년 하반기)	방호벽 균열부 백태 (0.3mm미만)	29 (26년 상반기)	방호벽 균열부 백태 (0.3mm미만)
			
30 (25년 상반기)	바닥판하면 균열 (0.3mm미만)	30 (26년 상반기)	바닥판하면 균열 (0.3mm미만)

	
31 (26년 상반기)	교대 파손
	
33 (26년 상반기)	교면포장 포트홀
34 (26년 상반기)	바닥판하면 균열 (0.3mm미만)