

도림천4복개 외 2개소
정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역
도림천 4복개 보수보강도

2019. 12



서울특별시 남부도로사업소

[주]세안안전진단 · [주]명성엔지니어링

보수보강도

구 분	도 면 번 호	비 고
1. 보수보강도		
1. 1 1련 (1순위,2순위)		
가. 바닥판상면	001 ~ 014	
나. 바닥판하면	015 ~ 028	
다. 교대	029 ~ 042	
라. 교각	043 ~ 056	
1.2 1련 (1순위)		
가. 바닥판상면	001 ~ 014	
나. 바닥판하면	015 ~ 028	
다. 교대	029 ~ 042	
라. 교각	043 ~ 056	
1.3 1련 (2순위)		
가. 바닥판상면	001 ~ 014	
나. 바닥판하면	015 ~ 028	
다. 교대	029 ~ 042	
라. 교각	043 ~ 056	

구 분	도 면 번 호	비 고
1.4 2련 (1순위,2순위)		
가. 바닥판상면	001 ~ 035	
나. 바닥판하면	036 ~ 069	
다. 교대	070 ~ 104	
라. 교각	105 ~ 141	
1.5 2련 (1순위)		
가. 바닥판상면	001 ~ 035	
나. 바닥판하면	036 ~ 069	
다. 교대	070 ~ 104	
라. 교각	105 ~ 141	
1.6 2련 (2순위)		
가. 바닥판상면	001 ~ 035	
나. 바닥판하면	036 ~ 069	
다. 교대	070 ~ 104	
라. 교각	105 ~ 141	
2. 보수공법		