

속사천4교(인천) 손상물량집계표(19하반기)

속사천4교(인천) 손상물량집계표(19하반기)								
구분		손상명	전회		금회		단 위	비고
			개소	물량	개소	물량		
바닥판하면		데크플레이트 부식	-	-	3	1.5	m²	▲1.50
		켄틸레버 박리, 박락	-	-	2	0.81	m²	▲0.81
		보수재 박락	-	-	1	6	m²	▲6.00
거더	거더	플랜지 변형	1	1	2	2	EA	▲1.0
		볼트부식	-	-	5	5	EA	▲5.0
	거더	강재부식, 볼트부식	-	-	20	11.92	m²	▲11.92
		우수유입	12	12	12	12	EA	-
		실링재 미처리	48	48	48	48	EA	-
		이물질퇴적	1	0.06	1	0.06	m²	-
	가로보		플랜지 변형	2	2	2	2	EA
교대		균열(0.3mm미만)	3	1.15	3	1.15	m	-
		균열(0.3mm이상)	7	5	6	3	m	▼2.00
		박리,박락	4	0.99	4	0.99	m²	-
		콘크리트 표면불량	1	3.6	1	3.6	m²	-
		백태	8	36.8	8	36.8	m²	-
		보수재 균열	3	1.3	3	1.3	m	-
		보수재 박리	3	5.96	2	5.71	m²	▼0.25
		신축이음 하면 누수	2	3.5	2	3.5	m	-
		녹오염	2	2.08	2	2.08	m²	-
		누수흔적	1	0.75	1	0.75	m²	-
교각		균열(0.3mm미만)	23	24.68	23	24.68	m	-
		균열(0.3mm이상)	1	2	1	2	m	-
		보수재 균열	13	16	13	16	m	-
		콘크리트 박리, 박락	8	0.3	8	0.3	m²	-
		표면열화(표층박리)	2	6.46	2	6.46	m²	-
		표면침식	2	1.41	2	1.41	m²	-
		백태	1	0.01	1	0.01	m²	-
		철근노출	1	0.13	1	0.13	m²	-
교량받침		몰탈균열 (0.3mm미만)	6	0.6	6	0.6	m	-
		받침콘크리트균열 (0.3mm미만)	13	2.85	13	2.85	m	-
		받침몰탈 망상균열	2	0.08	2	0.08	m²	-
		받침 부식	8	1.51	8	1.51	m²	-
		받침콘크리트 파손, 박락	4	0.17	4	0.17	m²	-
		스토퍼 부식	2	0.32	2	0.32	m²	-
		받침장치 편기	1	1	1	1	m²	-
신축이음		후타재 균열	74	32.4	74	32.4	m	-
		유간부 이물질퇴적	6	1.35	6	1.35	m²	-
		레일 협착	1	12	1	12	m	-
교면포장		그레이팅 망실	-	-	1	1	EA	▲1.0
방호벽		난간균열	19	26.4	-	-	m	▼26.40
		보수재 균열	11	14.1	-	-	m	▼14.10
		보수재 박리	1	20	-	-	m²	▼20.00
		콘크리트 박리, 박락	10	6.4	-	-	m²	▼6.40
교량 점검시설		점검로 발판 부식	1	0.25	1	0.25	m²	-

〔전〕 손상물량집계	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사천4교(인천)	1	1	S1	구	방호벽	난간균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사천4교(인천)	1	2	S1	구	방호벽	난간균열	0.2	1		m	2	2.00
속사천4교(인천)	1	3	S1	구	방호벽	난간균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사천4교(인천)	1	4	S1	구	방호벽	난간균열	0.2	1.4		m	2	2.80
속사천4교(인천)	1	5	S1	구	교면포장	후타재균열	0.2	0.4		m	24	9.60
속사천4교(인천)	1	6	S1	구	교면포장	후타재균열	0.2	0.4		m	24	9.60
속사천4교(인천)	1	7	S1	구	신축이음	유간부 이물질퇴적		3.5	0.1	m ²	1	0.35
속사천4교(인천)	1	8	S1	구	신축이음	유간부 이물질퇴적		1.5	0.1	m ²	3	0.45
속사천4교(인천)	1	9	S1	구	교면포장	배수구 스틸그레이팅 파손				EA	1	1.00
속사천4교(인천)	2	1	S2	구	방호벽	보수재균열	0.2	2		m	1	2.00
속사천4교(인천)	2	2	S2	구	방호벽	보수재균열	0.2	0.9		m	1	0.90
속사천4교(인천)	2	3	S2	구	방호벽	보수재균열	0.2	1.8		m	1	1.80
속사천4교(인천)	2	4	S2	구	방호벽	보수재균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사천4교(인천)	2	5	S2	구	방호벽	콘크리트 박락		0.2	0.2	m ²	1	0.04
속사천4교(인천)	2	6	S2	구	방호벽	보수재균열	0.2	1		m	1	1.00
속사천4교(인천)	2	7	S2	구	방호벽	콘크리트 박락		0.2	0.1	m ²	1	0.02
속사천4교(인천)	2	8	S2	구	방호벽	보수재균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사천4교(인천)	2	9	S2	구	방호벽	보수재균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천4교(인천)	2	10	S2	구	방호벽	보수재균열	0.2	1.4		m	1	1.40
속사천4교(인천)	2	11	S2	구	방호벽	보수재균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사천4교(인천)	2	12	S2	구	방호벽	보수재균열	0.2	1.4		m	1	1.40
속사천4교(인천)	2	13	S2	구	방호벽	보수재균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사천4교(인천)	2	14	S2	구	방호벽	콘크리트 박락		0.1	0.1	m ²	1	0.01
속사천4교(인천)	2	15	S2	구	방호벽	난간균열	0.2	1.4		m	1	1.40
속사천4교(인천)	2	16	S2	구	방호벽	난간균열	0.3	1		m	2	2.00
속사천4교(인천)	2	17	S2	구	방호벽	콘크리트 박락		0.5	0.3	m ²	1	0.15
속사천4교(인천)	2	18	S2	구	방호벽	보수재 박리		0.4	50	m ²	1	20.00
속사천4교(인천)	2	19	S2	구	교면포장	배수구 막힘				EA	1	1.00
속사천4교(인천)	3	1	S3	구	방호벽	난간균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사천4교(인천)	3	2	S3	구	방호벽	난간균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사천4교(인천)	3	3	S3	구	방호벽	난간균열	0.2	1		m	1	1.00
속사천4교(인천)	3	4	S3	구	방호벽	난간균열	0.2	1		m	1	1.00
속사천4교(인천)	3	5	S3	구	방호벽	콘크리트 박락		0.3	1.4	m ²	1	0.42
속사천4교(인천)	3	6	S3	구	방호벽	콘크리트 박락		0.8	0.3	m ²	1	0.24
속사천4교(인천)	3	7	S3	구	방호벽	난간균열	0.2	1.8		m	1	1.80
속사천4교(인천)	3	8	S3	구	방호벽	콘크리트 박락		0.4	0.2	m ²	1	0.08
속사천4교(인천)	3	9	S3	구	방호벽	난간균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사천4교(인천)	3	10	S3	구	방호벽	난간균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사천4교(인천)	3	11	S3	구	방호벽	난간균열	0.2	2.8		m	1	2.80
속사천4교(인천)	3	12	S3	구	방호벽	난간균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사천4교(인천)	3	13	S3	구	방호벽	난간균열	0.2	1.4		m	1	1.40
속사천4교(인천)	3	14	S3	구	교면포장	후타재균열	0.3	0.4		m	12	4.80
속사천4교(인천)	3	15	S3	구	교면포장	후타재균열	0.3	0.6		m	14	8.40
속사천4교(인천)	3	16	S3	구	방호벽	콘크리트 박리		0.3	6	m ²	1	1.80
속사천4교(인천)	3	17	S3	구	신축이음	유간부 이물질퇴적		0.1	3.5	m ²	1	0.35
속사천4교(인천)	3	18	S3	구	신축이음	유간부 이물질퇴적		0.1	2	m ²	1	0.20
속사천4교(인천)	3	19	S3	구	방호벽	콘크리트 박락	0.2	0.2		m ²	1	0.04
속사천4교(인천)	3	20	S3	구	방호벽	콘크리트 박락	12	0.3		m ²	1	3.60
속사천4교(인천)	3	21	S3	구	교면포장	레이 협착(유간 여유량부족)	12			m	1	12.00
속사천4교(인천)	3	22	S3	신	배수시설	그레이팅 망실				EA	1	1.00
속사천4교(인천)	4	1	S1		바닥판하면	상태양호						
속사천4교(인천)	5	1	S2	신	바닥판하면	콘크리트 박락		0.3	1.5	m ²	1	0.45
속사천4교(인천)	5	2	S2	신	바닥판하면	콘크리트 박락	0.2	1.8		m ²	1	0.36
속사천4교(인천)	5	3	S2	신	바닥판하면	콘크리트 박락		6	1	m ²	1	6.00
속사천4교(인천)	6	1	S3	신	바닥판하면	콘크리트 박락	0.5	0.3		m ²	1	0.15
속사천4교(인천)	6	2	S3	신	바닥판하면	콘크리트 박락	0.2	2.5		m ²	3	1.50
속사천4교(인천)	7	1	S1	구	주형외부	플랜지 변형		0.6		m	1	0.60
속사천4교(인천)	7	2	S1	신	주형외부	플랜지 변형		0.4		m	1	0.40
속사천4교(인천)	8	1	S2		주형외부	상태양호						
속사천4교(인천)	9	1	S3	신	주형외부	볼트부식		0.5	1	m ²	1	0.50
속사천4교(인천)	10	1	S1-G1	구	주형내부	강재부식		0.6	2.4	m ²	1	1.44
속사천4교(인천)	11	1	S2-G1	구	주형내부	강재부식		0.2	0.2	m ²	1	0.04
속사천4교(인천)	11	2	S2-G1	구	주형내부	강재부식		1	2.5	m ²	1	2.50
속사천4교(인천)	11	3	S2-G1	구	주형내부	강재부식		0.3	0.6	m ²	1	0.18
속사천4교(인천)	11	4	S2-G1	구	주형내부	강재부식		0.3	2.5	m ²	1	0.75
속사천4교(인천)	11	5	S2-G1	구	주형내부	강재부식		0.1	0.6	m ²	1	0.06
속사천4교(인천)	11	6	S2-G1	구	주형내부	강재부식		0.1	0.5	m ²	1	0.05
속사천4교(인천)	11	7	S2-G1	구	주형내부	강재부식		0.1	2.5	m ²	1	0.25
속사천4교(인천)	12	1	S3-G1	구	주형내부	강재부식		0.1	0.05	m ²	1	0.01
속사천4교(인천)	13	1	S1-G2	구	주형내부	강재부식		0.1	0.6	m ²	1	0.06
속사천4교(인천)	13	2	S1-G2	구	주형내부	볼트부식		0.1	0.1	m ²	9	0.09
속사천4교(인천)	13	3	S1-G2	구	주형내부	우수유입				m ²	4	4.00
속사천4교(인천)	13	4	S1-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				m ²	4	4.00
속사천4교(인천)	13	5	S1-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				m ²	4	4.00
속사천4교(인천)	13	6	S1-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				m ²	4	4.00
속사천4교(인천)	13	7	S1-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				m ²	4	4.00
속사천4교(인천)	14	1	S2-G2	구	주형내부	점부식		0.3	1.25	m ²	1	0.38
속사천4교(인천)	14	2	S2-G2	구	주형내부	강재부식		0.1	0.5	m ²	1	0.05
속사천4교(인천)	14	3	S2-G2	구	주형내부	볼트부식		0.1	0.1	m ²	1	0.01
속사천4교(인천)	14	4	S2-G2	구	주형내부	우수유입				m ²	4	4.00
속사천4교(인천)	14	5	S2-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				m ²	4	4.00
속사천4교(인천)	14	6	S2-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				m ²	4	4.00
속사천4교(인천)	14	7	S2-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				m ²	4	4.00
속사천4교(인천)	14	8	S2-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				m ²	4	4.00
속사천4교(인천)	15	1	S3-G2	구	주형내부	강재부식		0.1	0.1	m ²	2	0.02
속사천4교(인천)	15	2	S3-G2	구	주형내부	점부식		0.1	0.1	m ²	3	0.03

구분	손상물량집계	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사천4교(인천)	15	3	S3-G2	구	주형내부	점부식			2.5	2.4	m²	1	6.00
속사천4교(인천)	15	4	S3-G2	구	주형내부	이물절취적			0.5	1.2	m²	1	0.60
속사천4교(인천)	15	5	S3-G2	구	주형내부	우수유입					m²	4	4.00
속사천4교(인천)	15	6	S3-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리					m²	4	4.00
속사천4교(인천)	15	7	S3-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리					m²	4	4.00
속사천4교(인천)	15	8	S3-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리					m²	4	4.00
속사천4교(인천)	15	9	S3-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리					m²	4	4.00
속사천4교(인천)	16	1	S1-1		가로보	상태양호							
속사천4교(인천)	17	1	S1-2	구	가로보	플랜지변형			0.3		m	1	0.30
속사천4교(인천)	18	1	S2-1		가로보	상태양호							
속사천4교(인천)	19	1	S2-2		가로보	상태양호							
속사천4교(인천)	20	1	S3-1		가로보	상태양호							
속사천4교(인천)	21	1	S3-2	구	가로보	플랜지 변형			0.2		m²	1	0.20
속사천4교(인천)	22	1	S1		세로보	상태양호							
속사천4교(인천)	23	1	S2		세로보	상태양호							
속사천4교(인천)	24	1	S3	구	세로보	강재부식			0.1	0.1	m²	1	0.01
속사천4교(인천)	24	2	S3	구	세로보	점부식			0.1	0.4	m²	1	0.04
속사천4교(인천)	24	3	S3	구	세로보	점부식			0.3	0.5	m²	1	0.15
속사천4교(인천)	24	4	S3	구	세로보	강재부식			0.2	0.4	m²	3	0.24
속사천4교(인천)	25	1	A1	구	받침	받침콘크리트 파손			0.1	0.2	m²	1	0.02
속사천4교(인천)	25	2	A1	구	받침	스토퍼 부식			0.4	0.4	m²	2	0.32
속사천4교(인천)	25	3	A1	구	받침	받침모르타르 균열	0.2		0.1		m	1	0.10
속사천4교(인천)	25	4	A1	구	받침	받침모르타르 균열	0.1		0.1		m	3	0.30
속사천4교(인천)	25	5	A1	구	받침	받침모르타르 망상균열			0.1	0.2	m²	1	0.02
속사천4교(인천)	25	6	A1	구	교대	균열	0.2		0.3		m	1	0.30
속사천4교(인천)	25	7	A1	구	교대	콘크리트 박락			0.5	0.3	m²	1	0.15
속사천4교(인천)	25	8	A1	구	교대	보수재 균열	0.2		0.2		m	1	0.20
속사천4교(인천)	25	9	A1	구	교대	균열	0.2		0.4		m	1	0.40
속사천4교(인천)	25	10	A1	구	교대	녹오염			0.8	1.8	m²	1	1.44
속사천4교(인천)	25	11	A1	구	교대	백태			1.8	16.2	m²	1	29.16
속사천4교(인천)	25	12	A1	구	교대	백태			0.7	5.4	m²	1	3.78
속사천4교(인천)	25	13	A1	구	교대	백태			0.7	2	m²	1	1.40
속사천4교(인천)	25	14	A1	구	받침	받침장치 부식			0.1	1.5	m²	1	0.15
속사천4교(인천)	25	15	A1	구	받침	받침장치 부식			0.2	0.8	m²	1	0.16
속사천4교(인천)	25	16	A1	구	교대	보수재 균열	0.2		0.8		m	1	0.80
속사천4교(인천)	25	17	A1	구	교대	균열	0.3		0.3		m	1	0.30
속사천4교(인천)	25	18	A1	구	교대	균열	0.3		0.7		m	1	0.70
속사천4교(인천)	25	19	A1	구	받침	받침장치 부식			0.1	0.8	m²	1	0.08
속사천4교(인천)	25	20	A1	구	받침	받침장치 부식			0.2	1.5	m²	1	0.30
속사천4교(인천)	25	21	A1	구	교대	보수재 균열	0.2		0.3		m	1	0.30
속사천4교(인천)	25	22	A1	구	교대	콘크리트 박리			0.4	0.5	m²	1	0.20
속사천4교(인천)	25	23	A1	구	교대	균열	0.3		0.3		m	1	0.30
속사천4교(인천)	25	24	A1	구	교대	균열	0.3		0.3		m	1	0.30
속사천4교(인천)	25	25	A1	구	교대	콘크리트 박리			0.4	1.2	m²	1	0.48
속사천4교(인천)	25	26	A1	구	교대	백태			0.5	0.4	m²	1	0.20
속사천4교(인천)	25	27	A1	구	교대	보수재 박리			1.5	2.5	m²	1	3.75
속사천4교(인천)	25	28	A1	구	교대	균열	0.3		1		m	1	1.00
속사천4교(인천)	25	29	A1	구	교대	콘크리트 표면불량			1.8	2	m²	1	3.60
속사천4교(인천)	25	30	A1	구	교대	균열	0.3		0.4		m	1	0.40
속사천4교(인천)	25	31	A1	구	교대	신축이음하면 누수			2		m	1	2.00
속사천4교(인천)	25	32	A1	신	받침	받침콘크리트 들뜸			0.2	0.5	m²	1	0.10
속사천4교(인천)	26	1	A2	구	받침	받침모르타르 박락			0.1	0.1	m²	1	0.01
속사천4교(인천)	26	2	A2	구	교대	보수재 박리			0.7	2.8	m²	1	1.96
속사천4교(인천)	26	3	A2	구	교대	백태			0.4	2.5	m²	1	1.00
속사천4교(인천)	26	4	A2	구	교대	백태			0.5	2	m²	1	1.00
속사천4교(인천)	26	5	A2	구	교대	균열	0.2		0.45		m	1	0.45
속사천4교(인천)	26	6	A2	구	받침	받침모르타르 균열	0.1		0.1		m	1	0.10
속사천4교(인천)	26	7	A2	구	받침	받침모르타르 균열	0.2		0.1		m	1	0.10
속사천4교(인천)	26	8	A2	구	교대	받침모르타르 파손			0.65	0.25	m²	1	0.16
속사천4교(인천)	26	9	A2	구	교대	백태			0.2	0.4	m²	1	0.08
속사천4교(인천)	26	10	A2	구	교대	누수흔적			0.5	1.5	m²	1	0.75
속사천4교(인천)	26	11	A2	구	교대	신축이음하면 누수			1.5		m	1	1.50
속사천4교(인천)	27	1	P1	구	교각	균열	0.2		0.8		m	1	0.80
속사천4교(인천)	27	2	P1	구	교각	균열	0.2		2.5		m	1	2.50
속사천4교(인천)	27	3	P1	구	교각	균열	0.2		1.7		m	1	1.70
속사천4교(인천)	27	4	P1	구	교각	균열	0.1		0.7		m	1	0.70
속사천4교(인천)	27	5	P1	구	교각	균열	0.2		1.5		m	1	1.50
속사천4교(인천)	27	6	P1	구	교각	균열	0.1		1		m	1	1.00
속사천4교(인천)	27	7	P1	구	교각	균열	0.1		0.4		m	1	0.40
속사천4교(인천)	27	8	P1	구	교각	균열	0.1		1.2		m	1	1.20
속사천4교(인천)	27	9	P1	구	교각	균열	0.1		0.3		m	1	0.30
속사천4교(인천)	27	10	P1	구	교각	균열	0.1		0.9		m	2	1.80
속사천4교(인천)	27	11	P1	구	교각	균열	0.2		2		m	1	2.00
속사천4교(인천)	27	12	P1	구	교각	균열	0.2		2		m	1	2.00
속사천4교(인천)	27	13	P1	구	교각	균열	0.2		1		m	1	1.00
속사천4교(인천)	27	14	P1	구	받침	받침장치 부식			0.1	2	m²	1	0.20
속사천4교(인천)	27	15	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2		0.2		m	1	0.20
속사천4교(인천)	27	16	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1		0.2		m	1	0.20
속사천4교(인천)	27	17	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2		0.2		m	1	0.20
속사천4교(인천)	27	18	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1		0.1		m	1	0.10
속사천4교(인천)	27	19	P1	구	받침	받침장치 편기					EA	1	1.00
속사천4교(인천)	27	20	P1	구	교각	균열	0.1		0.3		m	1	0.30
속사천4교(인천)	27	21	P1	구	교각	균열	0.2		2		m	1	2.00
속사천4교(인천)	27	22	P1	구	교각	균열	0.2		1.2		m	1	1.20
속사천4교(인천)	27	23	P1	구	교각	보수재 균열	0.1		1.5		m	1	1.50
속사천4교(인천)	27	24	P1	구	교각	표면침식			0.5	2.5	m²	1	1.25

현) 손상물량집계	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사천4교(인천)	27	25	P1	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리)		1.9	1.7	m²	1	3.23
속사천4교(인천)	27	26	P1	구	교각	콘크리트 박락		0.2	0.2	m²	1	0.04
속사천4교(인천)	27	27	P1	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사천4교(인천)	27	28	P1	구	교각	콘크리트 박락		0.3	0.1	m²	1	0.03
속사천4교(인천)	27	29	P1	구	교각	콘크리트 박락		0.1	0.2	m²	1	0.02
속사천4교(인천)	27	30	P1	구	교각	콘크리트 박락		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사천4교(인천)	27	31	P1	구	교각	콘크리트 박락		0.1	0.1	m²	2	0.02
속사천4교(인천)	27	32	P1	구	교각	콘크리트 표면열화(표층박리)		1.9	1.7	m²	1	3.23
속사천4교(인천)	28	1	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사천4교(인천)	28	2	P2	구	교각	보수재 균열	0.2	2.2		m	1	2.20
속사천4교(인천)	28	3	P2	구	교각	점검로 타공판 부식		1	1	m²	1	1.00
속사천4교(인천)	28	4	P2	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사천4교(인천)	28	5	P2	구	교각	보수재 균열	0.1	1.5		m	1	1.50
속사천4교(인천)	28	6	P2	구	교각	보수재 균열	0.1	1.5		m	1	1.50
속사천4교(인천)	28	7	P2	구	교각	보수재 균열	0.1	1.5		m	1	1.50
속사천4교(인천)	28	8	P2	구	교각	보수재 균열	0.1	0.9		m	1	0.90
속사천4교(인천)	28	9	P2	구	교각	보수재 균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사천4교(인천)	28	10	P2	구	교각	보수재 균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사천4교(인천)	28	11	P2	구	교각	보수재 균열	0.1	1.4		m	1	1.40
속사천4교(인천)	28	12	P2	구	교각	보수재 균열	0.1	1		m	1	1.00
속사천4교(인천)	28	13	P2	구	교각	보수재 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사천4교(인천)	28	14	P2	구	교각	보수재 균열	0.1	1		m	1	1.00
속사천4교(인천)	28	15	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사천4교(인천)	28	16	P2	구	받침	받침콘크리트 박락		0.1	0.2	m²	1	0.02
속사천4교(인천)	28	17	P2	구	교각	보수재 균열	0.2	2		m	1	2.00
속사천4교(인천)	28	18	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천4교(인천)	28	19	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.25		m	1	0.25
속사천4교(인천)	28	20	P2	구	교각	받침장치 부식		0.2	2	m²	1	0.40
속사천4교(인천)	28	21	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사천4교(인천)	28	22	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사천4교(인천)	28	23	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사천4교(인천)	28	24	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.1	0.1		m	1	0.10
속사천4교(인천)	28	25	P2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사천4교(인천)	28	26	P2	구	받침	받침장치 부식		0.1	2	m²	1	0.20
속사천4교(인천)	28	27	P2	구	교각	균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사천4교(인천)	28	28	P2	구	받침	받침장치 부식		0.2	0.1	m²	1	0.02
속사천4교(인천)	28	29	P2	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천4교(인천)	28	30	P2	구	교각	균열	0.1	0.8		m	1	0.80
속사천4교(인천)	28	31	P2	구	교각	표면 침식		0.4	0.4	m²	1	0.16
속사천4교(인천)	28	32	P2	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천4교(인천)	28	33	P2	구	교각	균열	0.2	2		m	1	2.00
속사천4교(인천)	28	34	P2	구	교각	균열	0.3	2		m	1	2.00
속사천4교(인천)	28	35	P2	구	교각	백태		0.1	0.1	m²	1	0.01
속사천4교(인천)	28	36	P2	구	교각	철근노출		0.25	0.5	m²	1	0.13
속사천4교(인천)	28	37	P2	구	교각	콘크리트 박리		0.2	0.1	m²	1	0.02
속사천4교(인천)	28	38	P2	구	교각	콘크리트 균침		0.4	0.4	m²	1	0.16
속사천4교(인천)	28	39	P2	구	받침	받침콘크리트 파손		0.1	0.6	m²	1	0.12

속사천4교(강릉) 손상물량집계표(19하반기)								
구분		손상명	전회		금회		단 위	비고
			개소	물량	개소	물량		
바닥판하면		데크플레이트 백태	-	-	3	7.8	m²	▲7.80
		켄틸레버 박리	-	-	1	0.14	m²	▲0.14
거더	내부	강재부식, 백태오염	-	-	7	5.99	m²	▲5.99
		우수유입	15	15	15	15	EA	-
		실링재 미처리	96	96	96	96	EA	-
		이물질퇴적	7	0.72	7	0.72	m²	-
		가로보	플랜지 변형	1	1	1	1	EA
교대		균열(0.3mm미만)	18	13.95	13	11.95	m	▼2.00
		균열(0.3mm이상)	5	4.6	5	2.9	m	▼1.70
		박리,박락	6	0.96	3	0.44	m²	▼0.52
		표면불량, 표면열화	4	25.8	3	24.8	m²	▼1.00
		누수흔적	1	2.4	1	2.4	m²	-
		백태	2	43.6	2	43.6	m²	-
		보수재 균열	2	0.6	2	0.6	m	-
		층분리	1	0.09	1	0.09	m²	-
		이물질퇴적, 체수	2	2.76	2	2.76	m²	-
		점검계단 파손	1	0.36	1	0.36	m²	-
		교대시면 블록이격	2	4.2	2	4.2	m	-
교각		균열(0.3mm미만)	65	61.25	65	61.25	m	-
		재료분리	4	0.15	4	0.15	m²	-
		보수재 균열	7	15.8	7	15.8	m	-
		보수재 박리	2	2.12	2	2.12	m²	-
		굽힘, 박락	5	0.15	5	0.15	m²	-
		표면열화(표층박리)	2	2.9	2	2.9	m²	-
		철근노출	1	0.03	1	0.03	m²	-
교량받침		받침 몰탈, 받침콘크리트 균열 (0.3mm미만)	7	3.1	7	3.1	m	-
		받침 몰탈, 받침콘크리트 균열 (0.3mm이상)	3	0.9	3	0.9	m	-
		받침몰탈 망상균열	2	0.13	2	0.13	m²	-
		받침, 스토퍼 부식	17	3	17	3	m²	-
		받침 몰탈, 받침콘크리트 파손, 박락	16	1.83	16	1.83	m²	-
		받침장치 이격	1	0.5	1	0.5	m	-
		받침 고정볼트 탈락	1	1	1	1	EA	-
신축이음		본체 부식	-	-	1	6	m²	▲6.0
방호벽		0.3mm 미만 균열	4	0.7	-	-	m	▼0.7
		0.3mm 미만 균열	14	12.8	-	-	m	▼12.8
		표면열화	1	55	-	-	m²	▼55.0
		콘크리트 박리, 박락	16	8.51	2	0.20	m²	▼8.31
		백태	4	0.04	-	-	m²	▼0.04

이전) 손상물량집계	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사천4교(강릉)	1	1	S1	구	방호벽	표면열화 및 균열		55	1	m'	1	55.00
속사천4교(강릉)	1	2	S1	구	방호벽	난간 균열	0.5	1.6		m	1	1.60
속사천4교(강릉)	1	3	S1	구	방호벽	박락		0.15	5.9	m'	1	0.89
속사천4교(강릉)	1	4	S1	구	방호벽	박락		3.6	0.2	m'	1	0.72
속사천4교(강릉)	1	5	S1	구	교면포장	배수구 막힘				EA	2	2.00
속사천4교(강릉)	2	1	S2	구	방호벽	난간균열	0.5	0.35		m	1	0.35
속사천4교(강릉)	2	2	S2	구	방호벽	난간균열	0.3	0.45		m	1	0.45
속사천4교(강릉)	2	3	S2	구	방호벽	난간균열	0.5	1.15		m	1	1.15
속사천4교(강릉)	2	4	S2	구	방호벽	박락		0.1	0.55	m'	1	0.06
속사천4교(강릉)	2	5	S2	구	방호벽	난간균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	2	6	S2	구	방호벽	박락		2.7	0.25	m'	1	0.68
속사천4교(강릉)	2	7	S2	구	방호벽	난간균열	0.4	0.4		m	1	0.40
속사천4교(강릉)	2	8	S2	구	방호벽	난간균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사천4교(강릉)	2	9	S2	구	방호벽	백태		0.05	0.2	m'	1	0.01
속사천4교(강릉)	2	10	S2	구	방호벽	난간균열	0.5	0.45		m	1	0.45
속사천4교(강릉)	2	11	S2	구	방호벽	난간균열	0.5	1.15		m	1	1.15
속사천4교(강릉)	2	12	S2	구	방호벽	박락		1.85	0.25	m'	1	0.46
속사천4교(강릉)	2	13	S2	구	방호벽	박락		4.1	0.4	m'	1	1.64
속사천4교(강릉)	2	14	S2	구	방호벽	난간균열	0.5	1.25		m	1	1.25
속사천4교(강릉)	2	15	S2	구	방호벽	난간균열	0.5	0.9		m	1	0.90
속사천4교(강릉)	2	16	S2	구	방호벽	난간균열	0.5	0.65		m	1	0.65
속사천4교(강릉)	2	17	S2	구	방호벽	박락		1.8	0.35	m'	1	0.63
속사천4교(강릉)	2	18	S2	구	방호벽	파손		0.1	0.3	m'	1	0.03
속사천4교(강릉)	2	19	S2	구	방호벽	난간균열	0.4	0.75		m	1	0.75
속사천4교(강릉)	2	20	S2	구	방호벽	박락		1.65	0.25	m'	1	0.41
속사천4교(강릉)	2	21	S2	구	방호벽	박락		0.1	7.7	m'	1	0.77
속사천4교(강릉)	2	22	S2	구	방호벽	박락		0.2	0.15	m'	1	0.03
속사천4교(강릉)	2	23	S2	구	방호벽	난간균열	0.5	1.6		m	1	1.60
속사천4교(강릉)	2	24	S2	구	방호벽	박락		0.1	0.2	m'	1	0.02
속사천4교(강릉)	2	25	S2	구	방호벽	박락		1.05	0.1	m'	1	0.11
속사천4교(강릉)	2	26	S2	구	방호벽	백태		0.05	0.55	m'	1	0.03
속사천4교(강릉)	3	1	S3	구	방호벽	난간균열	0.5	0.5		m	1	0.50
속사천4교(강릉)	3	2	S3	구	방호벽	파손		0.1	0.25	m'	1	0.03
속사천4교(강릉)	3	3	S3	구	방호벽	난간균열	0.2	0.5		m	1	0.50
속사천4교(강릉)	3	4	S3	구	방호벽	난간균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사천4교(강릉)	3	5	S3	구	방호벽	난간균열	0.4	0.8		m	1	0.80
속사천4교(강릉)	3	6	S3	구	방호벽	박락		0.25	8.1	m'	1	2.03
속사천4교(강릉)	3	7	S3	신	신축이음	후타재 마모		3		m	1	3.00
속사천4교(강릉)	4	1	S1	신	바닥판하연	박리		0.2	0.7	m'	1	0.14
속사천4교(강릉)	4	2	S1	신	바닥판하연	백태		1	0.3	m'	1	0.30
속사천4교(강릉)	5	1	S2	신	바닥판하연	백태		0.3	25	m'	1	7.50
속사천4교(강릉)	6	1	S3			상태양호						
속사천4교(강릉)	7	1	S1			상태양호						
속사천4교(강릉)	8	1	S2			상태양호						
속사천4교(강릉)	9	1	S3			상태양호						
속사천4교(강릉)	10	1	S1-G1	신	주형내부	강재부식		0.17	2.4	m'	1	0.41
속사천4교(강릉)	10	2	S1-G1	구	주형내부	SPLICE 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천4교(강릉)	11	1	S2-G1	구	주형내부	SPLICE 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천4교(강릉)	12	1	S3-G1	신	주형내부	강재부식		0.1	0.3	m'	1	0.03
속사천4교(강릉)	12	2	S3-G1	구	주형내부	강재부식 백태오염		0.1	0.5	m'	3	0.15
속사천4교(강릉)	12	3	S3-G1	구	주형내부	SPLICE 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천4교(강릉)	13	1	S1-G2	구	주형내부	이물질퇴적		0.6	1.2	m'	1	0.72
속사천4교(강릉)	13	2	S1-G2	구	주형내부	우수유입				EA	4	4.00
속사천4교(강릉)	13	3	S1-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천4교(강릉)	14	1	S2-G2	구	주형내부	우수유입				EA	6	6.00
속사천4교(강릉)	14	2	S2-G2	신	주형내부	점부식		0.6	8.9	m'	1	5.34
속사천4교(강릉)	14	3	S2-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	16.00
속사천4교(강릉)	15	1	S3-G2	구	주형내부	강재부식		0.1	1.2	m'	1	0.80
속사천4교(강릉)	15	2	S3-G2	구	주형내부	우수유입				EA	3	90.00
속사천4교(강릉)	15	3	S3-G2	구	주형내부	우수유입				EA	2	0.70
속사천4교(강릉)	15	4	S3-G2	구	주형내부	SPLICE부 실링재 미처리				EA	16	0.20
속사천4교(강릉)	15	5	S3-G2	신	주형내부	강재부식		0.1	0.6	m'	1	0.06
속사천4교(강릉)	16	1	S1-1	구	가로보	플랜지 변형		0.6		m	1	0.01
속사천4교(강릉)	17	1	S1-2			상태양호						
속사천4교(강릉)	18	1	S2-1			상태양호						
속사천4교(강릉)	19	1	S2-2			상태양호						
속사천4교(강릉)	20	1	S3-1			상태양호						
속사천4교(강릉)	21	1	S3-2			상태양호						
속사천4교(강릉)	22	1	S1	구	세로보	플랜지변형		0.2		m	1	0.20
속사천4교(강릉)	23	1	S2			상태양호						
속사천4교(강릉)	24	1	S3			상태양호						
속사천4교(강릉)	25	1	A1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.3	0.4		m	1	0.40
속사천4교(강릉)	25	2	A1	구	교대	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천4교(강릉)	25	3	A1	구	받침	스토퍼 부식		0.2	0.3	m'	2	0.12
속사천4교(강릉)	25	4	A1	구	받침	받침콘크리트 파손		0.3	2.5	m'	1	0.75
속사천4교(강릉)	25	5	A1	구	교대	표면불량		1	2	m'	1	2.00
속사천4교(강릉)	25	6	A1	구	교대	충분리		0.1	0.9	m'	1	0.09

〔전〕 손상물량집계	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사천4교(강릉)	25	7	A1	구	교대	박리		0.5	0.4	m'	1	0.20
속사천4교(강릉)	25	8	A1	구	교대	표면열화(표층박리)		5	2	m'	1	10.00
속사천4교(강릉)	25	9	A1	구	교대	균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사천4교(강릉)	25	10	A1	구	교대	백태		1.2	3	m'	1	3.60
속사천4교(강릉)	25	11	A1	구	받침	받침모르타르 균열	0.3	0.2		m	1	0.20
속사천4교(강릉)	25	12	A1	구	받침	받침장치 부식		0.1	0.8	m'	4	0.32
속사천4교(강릉)	25	13	A1	구	받침	받침콘크리트 파손	0.3	1		m'	1	0.30
속사천4교(강릉)	25	14	A1	구	받침	받침장치 부식		0.4	0.5	m'	1	0.20
속사천4교(강릉)	25	15	A1	구	교대	누수흔적		1.2	2	m'	1	2.40
속사천4교(강릉)	25	16	A1	구	교대	표면불량		3.2	4	m'	1	12.80
속사천4교(강릉)	25	17	A1	구	받침	받침모르타르 망상균열		0.1	0.6	m'	1	0.06
속사천4교(강릉)	25	18	A1	구	교대	균열	0.3	1		m	1	1.00
속사천4교(강릉)	25	19	A1	구	교대	체수		0.8	1.2	m'	1	0.96
속사천4교(강릉)	25	20	A1	구	교대	이물집 퇴적		1.2	1.5	m'	1	1.80
속사천4교(강릉)	25	21	A1	구	받침	받침 박리		0.1	0.4	m'	1	0.04
속사천4교(강릉)	25	22	A1	구	받침	받침장치 부식		0.2	1	m'	1	0.20
속사천4교(강릉)	25	23	A1	구	교대	균열	0.3	1		m	1	1.00
속사천4교(강릉)	25	24	A1	구	교대	균열	0.3	0.7		m	1	0.70
속사천4교(강릉)	25	25	A1	구	교대	균열	0.3	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	25	26	A1	구	받침	받침모르타르 파손		0.3	0.3	m'	1	0.09
속사천4교(강릉)	26	1	A2	구	받침	받침모르타르 망상균열		0.1	0.7	m'	1	0.07
속사천4교(강릉)	26	2	A2	구	받침	받침장치 부식		0.1	0.8	m'	1	0.08
속사천4교(강릉)	26	3	A2	구	교대	균열	0.3	0.5		m	1	0.50
속사천4교(강릉)	26	4	A2	구	교대	균열	0.3	0.1		m	1	0.10
속사천4교(강릉)	26	5	A2	구	교대	균열	0.2	2		m	1	2.00
속사천4교(강릉)	26	6	A2	구	교대	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사천4교(강릉)	26	7	A2	구	교대	균열	0.2	0.9		m	1	0.90
속사천4교(강릉)	26	8	A2	구	교대	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
속사천4교(강릉)	26	9	A2	구	교대	균열	0.1	1.4		m	1	1.40
속사천4교(강릉)	26	10	A2	구	교대	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사천4교(강릉)	26	11	A2	구	교대	균열	0.1	0.25		m	1	0.25
속사천4교(강릉)	26	12	A2	구	교대	점검계단 파손		0.6	0.6	m'	1	0.36
속사천4교(강릉)	26	13	A2	구	교대	교대사면 블록 이격		2.1		m	2	4.20
속사천4교(강릉)	26	14	A2	구	받침	받침콘크리트 박리		0.2	0.4	m'	1	0.08
속사천4교(강릉)	26	15	A2	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.3		m	1	0.30
속사천4교(강릉)	26	16	A2	구	받침	받침모르타르 망상균열		0.1	0.7	m'	1	0.07
속사천4교(강릉)	26	17	A2	구	교대	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	26	18	A2	구	교대	균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사천4교(강릉)	26	19	A2	구	교대	균열	0.2	1.9		m	1	1.90
속사천4교(강릉)	26	20	A2	구	교대	백태		20	2	m'	1	40.00
속사천4교(강릉)	26	21	A2	구	교대	박리		0.2	1.2	m'	1	0.24
속사천4교(강릉)	26	22	A2	구	교대	보수재 균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	26	23	A2	구	교대	균열	0.2	0.3		m	1	0.30
속사천4교(강릉)	26	24	A2	신	교대	백태		0.2	1	m'	1	0.20
속사천4교(강릉)	27	1	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사천4교(강릉)	27	2	P1	구	받침	받침콘크리트 파손		0.3	0.3	m'	1	0.09
속사천4교(강릉)	27	3	P1	구	받침	받침콘크리트 파손		0.2	0.25	m'	1	0.05
속사천4교(강릉)	27	4	P1	구	교각	균열	0.2	2.2		m	1	2.20
속사천4교(강릉)	27	5	P1	구	교각	균열	0.2	0.25		m	1	0.25
속사천4교(강릉)	27	6	P1	구	교각	보수재 박리		0.4	3.2	m'	1	1.28
속사천4교(강릉)	27	7	P1	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	27	8	P1	구	교각	보수재 박리		0.4	2.1	m'	1	0.84
속사천4교(강릉)	27	9	P1	구	교각	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
속사천4교(강릉)	27	10	P1	구	교각	재료분리		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사천4교(강릉)	27	11	P1	구	교각	균열	0.1	0.9		m	1	0.90
속사천4교(강릉)	27	12	P1	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	27	13	P1	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	27	14	P1	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사천4교(강릉)	27	15	P1	구	교각	균열	0.1	1.3		m	1	1.30
속사천4교(강릉)	27	16	P1	구	교각	균열	0.1	1.1		m	1	1.10
속사천4교(강릉)	27	17	P1	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사천4교(강릉)	27	18	P1	구	교각	균열	0.1	1.9		m	1	1.90
속사천4교(강릉)	27	19	P1	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사천4교(강릉)	27	20	P1	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천4교(강릉)	27	21	P1	구	교각	균열	0.2	1.7		m	1	1.70
속사천4교(강릉)	27	22	P1	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사천4교(강릉)	27	23	P1	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	27	24	P1	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	27	25	P1	구	교각	균열	0.2	2		m	1	2.00
속사천4교(강릉)	27	26	P1	구	교각	표면열화(표층박리)		1.6	1.5	m'	1	2.40
속사천4교(강릉)	27	27	P1	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사천4교(강릉)	27	28	P1	구	교각	균열	0.1	0.9		m	1	0.90
속사천4교(강릉)	27	29	P1	구	받침	받침콘크리트 균열	0.5	0.4		m	1	0.40
속사천4교(강릉)	27	30	P1	구	받침	받침모르타르 파손		0.1	0.25	m'	2	0.05
속사천4교(강릉)	27	31	P1	구	받침	받침콘크리트 파손		0.1	0.25	m'	2	0.05
속사천4교(강릉)	27	32	P1	구	받침	받침장치 이격		0.5		m	1	0.50
속사천4교(강릉)	27	33	P1	구	받침	받침모르타르 균열	0.1	0.3		m	1	0.30

이전) 손상물량집계	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
속사천4교(강릉)	27	34	P1	구	받침	받침장치 고정볼트 탈락				EA	1	1.00
속사천4교(강릉)	27	35	P1	구	받침	받침장치 부식		0.2	2	m'	1	0.40
속사천4교(강릉)	27	36	P1	구	교각	균열	0.2	2		m	1	2.00
속사천4교(강릉)	27	37	P1	구	교각	균열	0.2	2		m	1	2.00
속사천4교(강릉)	27	38	P1	구	받침	받침장치 부식		0.2	2	m'	1	0.40
속사천4교(강릉)	27	39	P1	구	받침	받침장치 부식		0.2	2	m'	1	0.40
속사천4교(강릉)	27	40	P1	구	교각	철근노출		0.25	0.1	m'	1	0.03
속사천4교(강릉)	27	41	P1	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	27	42	P1	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사천4교(강릉)	27	43	P1	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	27	44	P1	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사천4교(강릉)	27	45	P1	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사천4교(강릉)	27	46	P1	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
속사천4교(강릉)	27	47	P1	구	교각	재료분리		0.3	0.3	m'	1	0.09
속사천4교(강릉)	27	48	P1	구	교각	균열	0.1	0.5		m	2	1.00
속사천4교(강릉)	27	49	P1	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사천4교(강릉)	27	50	P1	구	교각	재료분리		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사천4교(강릉)	27	51	P1	구	교각	재료분리		0.2	0.2	m'	1	0.04
속사천4교(강릉)	27	52	P1	구	교각	균형		0.1	0.1	m'	2	0.02
속사천4교(강릉)	28	1	P2	구	받침	받침 파손		0.25	0.1	m'	1	0.03
속사천4교(강릉)	28	2	P2	구	받침	받침 파손		0.2	0.1	m'	1	0.02
속사천4교(강릉)	28	3	P2	구	교각	균열	0.2	1		m	1	1.00
속사천4교(강릉)	28	4	P2	구	교각	균열	0.2	1.6		m	1	1.60
속사천4교(강릉)	28	5	P2	구	교각	균열	0.2	1.8		m	1	1.80
속사천4교(강릉)	28	6	P2	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사천4교(강릉)	28	7	P2	구	교각	균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사천4교(강릉)	28	8	P2	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사천4교(강릉)	28	9	P2	구	교각	균열	0.1	0.2		m	1	0.20
속사천4교(강릉)	28	10	P2	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	28	11	P2	구	교각	균열	0.2	0.9		m	1	0.90
속사천4교(강릉)	28	12	P2	구	교각	균열	0.2	2		m	1	2.00
속사천4교(강릉)	28	13	P2	구	교각	균열	0.2	2		m	1	2.00
속사천4교(강릉)	28	14	P2	구	교각	균열	0.2	2		m	1	2.00
속사천4교(강릉)	28	15	P2	구	교각	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	28	16	P2	구	받침	받침 균열	0.1	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	28	17	P2	구	받침	받침 균열	0.1	1		m	1	1.00
속사천4교(강릉)	28	18	P2	구	받침	받침장치 부식		0.8	0.1	m'	1	0.08
속사천4교(강릉)	28	19	P2	구	받침	받침 파손		1	0.1	m'	1	0.10
속사천4교(강릉)	28	20	P2	구	받침	받침 균열	0.3	0.3		m	1	0.30
속사천4교(강릉)	28	21	P2	구	받침	받침 박리		0.2	0.8	m'	1	0.16
속사천4교(강릉)	28	22	P2	구	교각	보수재 균열	0.3	2		m	2	4.00
속사천4교(강릉)	28	23	P2	구	교각	보수재 균열	0.2	2		m	4	8.00
속사천4교(강릉)	28	24	P2	구	받침	받침 균열	0.2	0.2		m	1	0.20
속사천4교(강릉)	28	25	P2	구	받침	받침장치 부식		0.1	2	m'	4	0.80
속사천4교(강릉)	28	26	P2	구	받침	받침 박리		0.1	0.2	m'	1	0.02
속사천4교(강릉)	28	27	P2	구	받침	받침 균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사천4교(강릉)	28	28	P2	구	교각	균열	0.2	0.9		m	1	0.90
속사천4교(강릉)	28	29	P2	구	교각	균열	0.1	1		m	1	1.00
속사천4교(강릉)	28	30	P2	구	교각	박락		0.1	0.1	m'	1	0.01
속사천4교(강릉)	28	31	P2	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사천4교(강릉)	28	32	P2	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사천4교(강릉)	28	33	P2	구	교각	균열	0.1	1.1		m	1	1.10
속사천4교(강릉)	28	34	P2	구	교각	균열	0.1	1.7		m	1	1.70
속사천4교(강릉)	28	35	P2	구	교각	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
속사천4교(강릉)	28	36	P2	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사천4교(강릉)	28	37	P2	구	교각	균열	0.2	1.5		m	1	1.50
속사천4교(강릉)	28	38	P2	구	교각	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
속사천4교(강릉)	28	39	P2	구	교각	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
속사천4교(강릉)	28	40	P2	구	교각	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
속사천4교(강릉)	28	41	P2	구	교각	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
속사천4교(강릉)	28	42	P2	구	교각	균형		0.2	0.4	m	1	0.08
속사천4교(강릉)	28	43	P2	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사천4교(강릉)	28	44	P2	구	교각	균열	0.2	0.7		m	1	0.70
속사천4교(강릉)	28	45	P2	구	교각	보수재 균열	0.2	3.8		m	1	3.80
속사천4교(강릉)	28	46	P2	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사천4교(강릉)	28	47	P2	구	교각	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
속사천4교(강릉)	28	48	P2	구	교각	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
속사천4교(강릉)	28	49	P2	구	교각	균열	0.1	1.3		m	1	1.30
속사천4교(강릉)	28	50	P2	구	교각	균형		0.1	0.4	m'	1	0.04
속사천4교(강릉)	28	51	P2	구	교각	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
속사천4교(강릉)	28	52	P2	구	교각	표면열화(표층박리)		1	0.5	m'	1	0.50
속사천4교(강릉)	28	53	P2	구	받침	받침 균열	0.3	0.2		m	1	0.20