

| 속사IC2교(인천) 손상물량집계표(19하반기) |       |                    |    |       |     |       |      |       |
|---------------------------|-------|--------------------|----|-------|-----|-------|------|-------|
| 구분                        |       | 손상명                | 전회 |       | 금회  |       | 단 위  | 비고    |
|                           |       |                    | 개소 | 물량    | 개소  | 물량    |      |       |
| 바닥판 하면                    |       | 백태                 | 3  | 1.08  | 3   | 1.08  | m²   | -     |
|                           |       | 철근노출               | 1  | 0.85  | 1   | 0.85  | m²   | -     |
|                           |       | 표면열화, 박락           | 1  | 2     | 3   | 13.4  | m²   | ▲11.4 |
|                           |       | 망상균열               | -  | -     | 1   | 7     | m²   | ▲7.0  |
| 거더                        | 거더외부  | 플렌지 변형             | 1  | 0.2   | 1   | 0.2   | m    | -     |
|                           | 거더내부  | 우수유입               | 4  | 12.38 | 4   | 12.38 | m²   | -     |
|                           |       | 실링재 미처리            | 24 | 24    | 24  | 24    | EA   | -     |
|                           |       | 용접피트               | 3  | 3     | 6   | 6     | EA   | ▲3.0  |
|                           |       | 점부식, 부식            | -  | -     | 4   | 3.7   | m²   | ▲3.7  |
|                           |       | 볼트부식               | -  | -     | 7   | 7     | EA   | ▲7.0  |
| 교대                        |       | 균열(0.3mm이상)        | 1  | 1.9   | 1   | 1.9   | m    | -     |
|                           |       | 망상균열               | 1  | 0.32  | 1   | 0.32  | m²   | -     |
|                           |       | 콘크리트 퇴적            | 1  | 1.5   | 1   | 1.5   | m²   | -     |
|                           |       | 표면보수재 열화           | 1  | 17.6  | 1   | 17.6  | m²   | -     |
|                           |       | 백태                 | -  | -     | 1   | 0.1   | m²   | ▲0.1  |
| 교각                        |       | 균열(0.3mm미만)        | 17 | 18    | 17  | 18    | m    | -     |
|                           |       | 균열(0.3mm이상)        | 1  | 1     | 1   | 1     | m    | -     |
|                           |       | 망상균열               | 1  | 0.48  | 1   | 0.48  | m²   | -     |
|                           |       | 백태                 | 2  | 0.26  | 2   | 0.26  | m²   | -     |
|                           |       | 표면열화(표층박리)         | 2  | 11.48 | 2   | 11.48 | m²   | -     |
|                           |       | 재료분리, 박락           | 8  | 0.79  | 8   | 0.79  | m²   | -     |
|                           |       | 침식                 | 1  | 13    | 1   | 13    | m²   | -     |
| 교량받침                      |       | 몰탈 균열(0.3mm미만)     | 1  | 0.2   | 1   | 0.2   | m    | -     |
|                           |       | 받침콘크리트 균열(0.3mm미만) | 10 | 2.1   | 10  | 2.1   | m    | -     |
|                           |       | 받침 부식              | 5  | 2.43  | 5   | 2.43  | m²   | -     |
|                           |       | 받침콘크리트 재료분리        | 1  | 0.02  | 1   | 0.02  | m²   | -     |
|                           |       | 받침콘크리트 타설불량        | 1  | 0.32  | 1   | 0.32  | m²   | -     |
|                           |       | 받침콘크리트 표면열화        | 3  | 3     | 3   | 3     | m²   | -     |
|                           |       | 받침콘크리트 파손          | -  | -     | 1   | 0.2   | m²   | ▲0.2  |
| 신축이음                      | 본체 부식 | -                  | -  | 1     | 0.6 | m²    | ▲0.6 |       |
| 배수시설                      |       | 배수구 막힘             | 7  | 3     | 7   | 3     | EA   | -     |
|                           |       | 그레이팅 망실 및 파손       | 1  | 1     | 1   | 1     | EA   | -     |
|                           |       | 배수관 부식             | 1  | 2.25  | 5   | 11.25 | m²   | ▲9.0  |
| 방호벽 및 중분대                 |       | 콘크리트 박리, 박락        | 3  | 107   | 3   | 107   | m²   | -     |
|                           |       | 철근노출               | 1  | 1.1   | 1   | 1.1   | m²   | -     |
|                           |       | 백태                 | 2  | 0.2   | 2   | 0.2   | m²   | -     |
|                           |       | 보수재 박락             | -  | -     | 1   | 1.2   | m²   | ▲1.2  |

| 시설물명   | 관리번호 | 번호 | 경간    | 구분 | 부재     | 결합내용            | 폭   | 길이  | 너비   | 단위 | 개소 | 손상량량  |
|--------|------|----|-------|----|--------|-----------------|-----|-----|------|----|----|-------|
| 속사IC2교 | 1    | 1  | S1    | 구  | 교면포장   | 배수구 스틸그레이팅 파손   |     |     |      | EA | 1  | 1.00  |
| 속사IC2교 | 1    | 2  | S1    | 구  | 교면포장   | 배수구 막힘          |     |     |      | EA | 3  | 3.00  |
| 속사IC2교 | 1    | 3  | S1    | 구  | 중분대    | 콘크리트 박리         |     | 50  | 0.6  | m' | 1  | 30.00 |
| 속사IC2교 | 1    | 4  | S1    | 구  | 중분대    | 콘크리트 박락         |     | 40  | 1.1  | m' | 1  | 44.00 |
| 속사IC2교 | 2    | 1  | S2    | 구  | 교면포장   | 배수구 막힘          |     |     |      | EA | 4  | 4.00  |
| 속사IC2교 | 2    | 2  | S2    | 구  | 중분대    | 콘크리트 박락         |     | 30  | 1.1  | m' | 1  | 33.00 |
| 속사IC2교 | 2    | 3  | S2    | 구  | 중분대    | 철근노출            |     | 1   | 1.1  | m' | 1  | 1.10  |
| 속사IC2교 | 2    | 4  | S2    | 구  | 중분대    | 백태              |     | 0.1 | 1    | m' | 1  | 0.10  |
| 속사IC2교 | 2    | 5  | S2    | 구  | 중분대    | 백태              |     | 0.1 | 1    | m' | 1  | 0.10  |
| 속사IC2교 | 2    | 6  | S2    | 신  | 중분대    | 보수재 박락          |     | 4   | 0.3  | m' | 1  | 1.20  |
| 속사IC2교 | 2    | 7  | S2    | 신  | 신축이음   | 본체 부식           |     | 0.2 | 3    | m' | 1  | 0.60  |
| 속사IC2교 | 3    | 1  | S1    | 구  | 바닥판하면  | 백태              |     | 0.6 | 0.6  | m' | 1  | 0.36  |
| 속사IC2교 | 3    | 2  | S1    | 구  | 바닥판하면  | 백태              |     | 0.6 | 0.6  | m' | 1  | 0.36  |
| 속사IC2교 | 3    | 3  | S1    | 구  | 바닥판하면  | 백태              |     | 0.6 | 0.6  | m' | 1  | 0.36  |
| 속사IC2교 | 3    | 4  | S1    | 구  | 바닥판하면  | 배수관 부식          |     | 4.5 | 0.5  | m' | 5  | 0.60  |
| 속사IC2교 | 3    | 5  | S1    | 구  | 바닥판하면  | 콘크리트 표면열화(표층박리) |     | 2   | 4.2  | m' | 1  | 8.40  |
| 속사IC2교 | 3    | 6  | S1    | 구  | 바닥판하면  | 콘크리트 표면열화(표층박리) |     | 2   | 1.5  | m' | 1  | 3.00  |
| 속사IC2교 | 3    | 7  | S1    | 구  | 바닥판하면  | 망상균열            |     | 2   | 3.5  | m' | 1  | 7.00  |
| 속사IC2교 | 4    | 1  | S2    | 구  | 바닥판하면  | 콘크리트 박락(철근노출)   |     | 4   | 0.5  | m' | 1  | 2.00  |
| 속사IC2교 | 4    | 2  | S2    | 구  | 바닥판하면  | 철근노출            |     | 0.5 | 1.7  | m' | 1  | 0.85  |
| 속사IC2교 | 5    | 1  | S1    |    | 주형외부   | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 6    | 1  | S2    | 구  | 주형외부   | 플랜지 변형          |     | 0.2 |      | m  | 1  | 0.2   |
| 속사IC2교 | 7    | 1  | S1-G1 | 구  | 주형내부   | 우수유입            |     | 2.5 | 3.75 | m' | 1  | 9.38  |
| 속사IC2교 | 7    | 2  | S1-G1 | 신  | 주형내부   | 점부식             |     | 0.1 | 1    | m' | 2  | 0.20  |
| 속사IC2교 | 8    | 1  | S2-G1 | 신  | 주형내부   | 점부식             |     | 1   | 1.5  | m' | 1  | 1.50  |
| 속사IC2교 | 8    | 2  | S2-G1 | 신  | 주형내부   | 볼트부식            |     |     |      | EA | 7  | 7.00  |
| 속사IC2교 | 8    | 3  | S2-G1 | 신  | 주형내부   | 부식              |     | 2   | 1    | m' | 1  | 2.00  |
| 속사IC2교 | 9    | 1  | S1-G2 | 구  | 주형내부   | 용접피트            |     |     |      | EA | 3  | 3.00  |
| 속사IC2교 | 9    | 2  | S1-G2 | 구  | 주형내부   | SPLICE부 실링재 미처리 |     |     |      | EA | 12 | 12.00 |
| 속사IC2교 | 10   | 1  | S2-G2 | 구  | 주형내부   | 우수유입            |     |     |      | EA | 2  | 2.00  |
| 속사IC2교 | 10   | 2  | S2-G2 | 구  | 주형내부   | 우수유입            |     |     |      | EA | 1  | 1.00  |
| 속사IC2교 | 10   | 3  | S2-G2 | 구  | 주형내부   | 용접피트            |     |     |      | EA | 3  | 3.00  |
| 속사IC2교 | 10   | 4  | S2-G2 | 구  | 주형내부   | SPLICE부 실링재 미처리 |     |     |      | EA | 12 | 12.00 |
| 속사IC2교 | 11   | 1  | S1-1  |    | 가로보    | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 12   | 1  | S1-2  |    | 가로보    | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 13   | 1  | S1-3  |    | 가로보    | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 14   | 1  | S2-1  |    | 가로보    | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 15   | 1  | S2-2  |    | 가로보    | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 16   | 1  | S2-3  |    | 가로보    | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 17   | 1  | S1-1  |    | 가로보중분대 | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 18   | 1  | S1-2  |    | 가로보중분대 | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 19   | 1  | S2-1  |    | 가로보중분대 | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 20   | 1  | S2-2  |    | 가로보중분대 | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 21   | 1  | S1    |    | 세로보    | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 22   | 1  | S2    |    | 세로보    | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 23   | 1  | S1    |    | 세로보중분대 | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 24   | 1  | S2    |    | 세로보중분대 | 상태양호            |     |     |      |    |    |       |
| 속사IC2교 | 25   | 1  | A1    | 구  | 교대     | 보수재 박리          |     | 2   | 8.8  | m' | 1  | 17.60 |
| 속사IC2교 | 25   | 2  | A1    | 구  | 받침     | 받침콘크리트 균열       | 0.2 | 0.3 |      | m  | 1  | 0.30  |
| 속사IC2교 | 25   | 3  | A1    | 구  | 교대     | 콘크리트 표면열화(표층박리) |     | 0.4 | 1.5  | m' | 1  | 0.60  |
| 속사IC2교 | 25   | 4  | A1    | 구  | 교대     | 콘크리트 표면열화(표층박리) |     | 3   | 0.4  | m' | 1  | 2.40  |
| 속사IC2교 | 25   | 5  | A1    | 구  | 교대     | 콘크리트 퇴적         |     | 5   | 0.3  | m' | 1  | 1.50  |
| 속사IC2교 | 25   | 6  | A1    | 신  | 교대     | 백태              |     | 0.2 | 0.5  | m' | 1  | 0.10  |
| 속사IC2교 | 26   | 1  | A2    | 구  | 교대     | 받침장치 부식         |     | 0.7 | 0.7  | m' | 1  | 0.49  |
| 속사IC2교 | 26   | 2  | A2    | 구  | 받침     | 받침장치 부식         |     | 0.7 | 0.7  | m' | 1  | 0.49  |
| 속사IC2교 | 26   | 3  | A2    | 구  | 받침     | 받침콘크리트 박리       |     | 0.4 | 1.2  | m' | 1  | 0.48  |
| 속사IC2교 | 26   | 4  | A2    | 구  | 받침     | 받침장치 부식         |     | 0.7 | 0.7  | m' | 1  | 0.49  |
| 속사IC2교 | 26   | 5  | A2    | 구  | 받침     | 받침장치 부식         |     | 0.4 | 0.4  | m' | 1  | 0.16  |
| 속사IC2교 | 26   | 6  | A2    | 구  | 교대     | 망상균열            |     | 0.4 | 0.8  | m' | 1  | 0.32  |
| 속사IC2교 | 26   | 7  | A2    | 신  | 받침     | 받침콘크리트 파손       |     | 0.4 | 0.5  | m' | 1  | 0.20  |
| 속사IC2교 | 27   | 1  | P1    | 구  | 교각     | 표면침식            |     | 1.3 | 10   | m' | 1  | 13.00 |
| 속사IC2교 | 27   | 2  | P1    | 구  | 받침     | 받침모르타르 균열       | 0.1 | 0.2 |      | m  | 1  | 0.20  |
| 속사IC2교 | 27   | 3  | P1    | 구  | 받침     | 받침콘크리트 재료분리     |     | 0.2 | 0.1  | m' | 1  | 0.02  |
| 속사IC2교 | 27   | 4  | P1    | 구  | 받침     | 받침콘크리트 균열       | 0.1 | 0.2 |      | m  | 1  | 0.20  |
| 속사IC2교 | 27   | 5  | P1    | 구  | 받침     | 받침콘크리트 균열       | 0.1 | 0.2 |      | m  | 1  | 0.20  |
| 속사IC2교 | 27   | 6  | P1    | 구  | 받침     | 받침콘크리트 균열       | 0.1 | 0.2 |      | m  | 2  | 0.40  |
| 속사IC2교 | 27   | 7  | P1    | 구  | 받침     | 받침장치 부식         |     | 2   | 0.4  | m' | 1  | 0.80  |
| 속사IC2교 | 27   | 8  | P1    | 구  | 받침     | 받침콘크리트 균열       | 0.1 | 0.2 |      | m  | 1  | 0.20  |
| 속사IC2교 | 27   | 9  | P1    | 구  | 받침     | 받침콘크리트 균열       | 0.1 | 0.2 |      | m  | 3  | 0.60  |
| 속사IC2교 | 27   | 10 | P1    | 구  | 교각     | 균열              | 0.1 | 1   |      | m  | 1  | 1.00  |
| 속사IC2교 | 27   | 11 | P1    | 구  | 교각     | 균열              | 0.2 | 1.8 |      | m  | 1  | 1.80  |
| 속사IC2교 | 27   | 12 | P1    | 구  | 교각     | 균열              | 0.1 | 1.2 |      | m  | 1  | 1.20  |
| 속사IC2교 | 27   | 13 | P1    | 구  | 교각     | 균열              | 0.1 | 1.6 |      | m  | 1  | 1.60  |
| 속사IC2교 | 27   | 14 | P1    | 구  | 교각     | 균열              | 0.1 | 0.6 |      | m  | 1  | 0.60  |
| 속사IC2교 | 27   | 15 | P1    | 구  | 교각     | 균열              | 0.1 | 0.7 |      | m  | 1  | 0.70  |
| 속사IC2교 | 27   | 16 | P1    | 구  | 교각     | 균열              | 0.1 | 1   |      | m  | 1  | 1.00  |
| 속사IC2교 | 27   | 17 | P1    | 구  | 교각     | 균열              | 0.1 | 1.2 |      | m  | 1  | 1.20  |

| 시설물명   | 관리번호 | 번호 | 경간 | 구분 | 부재 | 결함내용            | 폭   | 깊이  | 너비  | 단위 | 개소 | 손상물량  |
|--------|------|----|----|----|----|-----------------|-----|-----|-----|----|----|-------|
| 속새IC2교 | 27   | 18 | P1 | 구  | 교각 | 균열              | 0.1 | 1.2 |     | m  | 1  | 1.20  |
| 속새IC2교 | 27   | 19 | P1 | 구  | 교각 | 균열              | 0.2 | 1.7 |     | m  | 1  | 1.70  |
| 속새IC2교 | 27   | 20 | P1 | 구  | 교각 | 균열              | 0.1 | 1   |     | m  | 1  | 1.00  |
| 속새IC2교 | 27   | 21 | P1 | 구  | 교각 | 재료분리            |     | 0.2 | 1.5 | m' | 1  | 0.30  |
| 속새IC2교 | 27   | 22 | P1 | 구  | 교각 | 백태              |     | 0.2 | 0.9 | m' | 1  | 0.18  |
| 속새IC2교 | 27   | 23 | P1 | 구  | 교각 | 균열              | 0.2 | 0.6 |     | m  | 1  | 0.60  |
| 속새IC2교 | 27   | 24 | P1 | 구  | 교각 | 콘크리트 표면열화(표층박리) |     | 0.4 | 1.2 | m' | 1  | 0.48  |
| 속새IC2교 | 27   | 25 | P1 | 구  | 교각 | 콘크리트 표면열화(표층박리) |     | 1.1 | 10  | m' | 1  | 11.00 |
| 속새IC2교 | 27   | 26 | P1 | 구  | 교각 | 재료분리            |     | 0.2 | 0.5 | m' | 1  | 0.10  |
| 속새IC2교 | 27   | 27 | P1 | 구  | 교각 | 콘크리트 박락         |     | 0.2 | 0.2 | m' | 1  | 0.04  |
| 속새IC2교 | 27   | 28 | P1 | 구  | 교각 | 콘크리트 타설불량       |     | 0.4 | 0.8 | m' | 1  | 0.32  |
| 속새IC2교 | 27   | 29 | P1 | 구  | 교각 | 균열              | 0.3 | 1   |     | m  | 1  | 1.00  |
| 속새IC2교 | 27   | 30 | P1 | 구  | 교각 | 백태              |     | 0.2 | 0.4 | m' | 1  | 0.08  |
| 속새IC2교 | 27   | 31 | P1 | 구  | 교각 | 콘크리트 박락         |     | 0.1 | 0.5 | m' | 3  | 0.15  |
| 속새IC2교 | 27   | 32 | P1 | 구  | 교각 | 균열              | 0.1 | 1   |     | m  | 1  | 1.00  |
| 속새IC2교 | 27   | 33 | P1 | 구  | 받침 | 받침콘크리트 균열       | 0.1 | 0.2 |     | m  | 1  | 0.20  |
| 속새IC2교 | 27   | 34 | P1 | 구  | 교각 | 균열              | 0.1 | 0.8 |     | m  | 1  | 0.80  |
| 속새IC2교 | 27   | 35 | P1 | 구  | 교각 | 망상균열            |     | 0.3 | 1.6 | m' | 1  | 0.48  |
| 속새IC2교 | 27   | 36 | P1 | 구  | 교각 | 균열              | 0.1 | 0.4 |     | m  | 1  | 0.40  |
| 속새IC2교 | 27   | 37 | P1 | 구  | 교각 | 콘크리트 박락         |     | 0.2 | 0.5 | m' | 2  | 0.20  |
| 속새IC2교 | 27   | 38 | P1 | 구  | 교각 | 균열              | 0.1 | 1.6 |     | m  | 1  | 1.60  |
| 속새IC2교 | 27   | 39 | P1 | 구  | 교각 | 균열              | 0.2 | 0.6 |     | m  | 1  | 0.60  |

속사IC2교(강릉) 손상물량집계표(19하반기)

| 속사IC2교(강릉) 손상물량집계표(19하반기) |      |                    |    |       |    |      |     |       |
|---------------------------|------|--------------------|----|-------|----|------|-----|-------|
| 구분                        |      | 손상명                | 전회 |       | 금회 |      | 단 위 | 비고    |
|                           |      |                    | 개소 | 물량    | 개소 | 물량   |     |       |
| 바닥판 하면                    |      | 균열(0.3mm이상)        | 1  | 2     | 1  | 2    | m   | -     |
|                           |      | 철근노출               | 1  | 4     | 2  | 5.5  | m²  | ▲1.5  |
| 거더                        | 거더외부 | 도장 긁힘              | -  | -     | 3  | 0.14 | m²  | ▲0.14 |
|                           | 거더내부 | 점부식, 부식            | -  | -     | 4  | 4.36 | m²  | ▲4.36 |
|                           |      | 실링재 미처리            | 24 | 24    | 24 | 24   | EA  | -     |
| 교대                        |      | 균열(0.3mm미만)        | 5  | 6     | 5  | 6    | m   | -     |
|                           |      | 균열(0.3mm이상)        | -  | -     | 1  | 1.5  | m   | ▲1.5  |
|                           |      | 콘크리트 퇴적            | 1  | 0.2   | 1  | 0.2  | m²  | -     |
|                           |      | 백태                 | 1  | 0.5   | 1  | 0.5  | m²  | -     |
|                           |      | 콘크리트 박리            | 1  | 0.18  | 1  | 0.54 | m²  | ▲0.36 |
| 교각                        |      | 균열(0.3mm미만)        | 17 | 13.9  | 17 | 13.9 | m   | -     |
|                           |      | 콘크리트 박리, 박락, 파손    | 4  | 0.17  | 4  | 0.17 | m²  | -     |
|                           |      | 침식                 | 2  | 33    | 2  | 33   | m²  | -     |
| 교량받침                      |      | 몰탈균열 (0.3mm미만)     | 5  | 0.6   | 5  | 0.6  | m   | -     |
|                           |      | 몰탈 파손              | 1  | 0.12  | 1  | 0.12 | m²  | -     |
|                           |      | 받침 부식              | 11 | 4.6   | 11 | 4.6  | m²  | -     |
|                           |      | 스토퍼 부식             | 2  | 0.32  | 2  | 0.32 | m²  | -     |
|                           |      | 받침콘크리트 균열(0.3mm미만) | 10 | 2.3   | 12 | 2.9  | m   | ▲0.6  |
|                           |      | 받침콘크리트 균열(0.3mm이상) | 2  | 0.6   | 2  | 0.6  | m   | -     |
|                           |      | 받침콘크리트 박락, 파손      | 1  | 0.01  | 2  | 0.21 | m²  | ▲0.2  |
|                           |      | 받침콘크리트 재료분리, 열화    | 5  | 3.19  | 7  | 3.27 | m²  | ▲0.08 |
| 배수시설                      |      | 그레이팅 망실            | 2  | 2     | 1  | 1    | EA  | ▼1.0  |
|                           |      | 배수관 부식             | 6  | 9     | 8  | 12   | m²  | ▲3.0  |
| 방호벽 및 중분대                 |      | 콘크리트 박락            | 13 | 34.27 | 10 | 8.77 | m²  | ▼25.5 |
|                           |      | 철근노출               | 1  | 7.7   | 1  | 7.7  | m²  | -     |
|                           |      | 보수재 박락             | -  | -     | 1  | 0.6  | m²  | ▲0.6  |
| 점검시설                      |      | 난간 미설치             | 1  | 1.3   | 1  | 1.3  | m   | -     |

| 시설물명      | 관리번호 | 번호 | 경간    | 구분 | 부재    | 결함내용        | 폭     | 길이  | 너비   | 단위 | 개소 | 손상량량  |
|-----------|------|----|-------|----|-------|-------------|-------|-----|------|----|----|-------|
| 속사C2교(진출) | 1    | 1  | S1    | 구  | 방호벽   | 박락          |       | 5   | 0.25 | m' | 1  | 1.25  |
| 속사C2교(진출) | 1    | 2  | S1    | 구  | 방호벽   | 박락          |       | 50  | 0.25 | m' | 1  | 12.50 |
| 속사C2교(진출) | 1    | 3  | S1    | 구  | 방호벽   | 박락          |       | 0.8 | 0.3  | m' | 1  | 0.24  |
| 속사C2교(진출) | 1    | 4  | S1    | 구  | 방호벽   | 철근노출        |       | 7   | 1.1  | m' | 1  | 7.70  |
| 속사C2교(진출) | 1    | 5  | S1    | 구  | 배수시설  | 스틸그레이팅 망실   |       |     |      | EA | 1  | 1.00  |
| 속사C2교(진출) | 1    | 6  | S1    | 신  | 방호벽   | 보수재 박락      |       | 2   | 0.3  | m' | 1  | 0.60  |
| 속사C2교(진출) | 2    | 1  | S2    | 구  | 방호벽   | 박락          |       | 5   | 1.1  | m' | 1  | 5.50  |
| 속사C2교(진출) | 2    | 2  | S2    | 구  | 방호벽   | 박락          |       | 47  | 0.25 | m' | 1  | 11.75 |
| 속사C2교(진출) | 2    | 3  | S2    | 구  | 방호벽   | 박락          |       | 1.5 | 0.3  | m' | 1  | 0.45  |
| 속사C2교(진출) | 2    | 4  | S2    | 구  | 방호벽   | 박락          |       | 2   | 0.3  | m' | 1  | 0.60  |
| 속사C2교(진출) | 2    | 5  | S2    | 구  | 방호벽   | 박락          |       | 1   | 0.3  | m' | 1  | 0.30  |
| 속사C2교(진출) | 2    | 6  | S2    | 구  | 방호벽   | 박락          |       | 2   | 0.2  | m' | 1  | 0.40  |
| 속사C2교(진출) | 2    | 7  | S2    | 구  | 방호벽   | 박락          |       | 1   | 0.3  | m' | 1  | 0.30  |
| 속사C2교(진출) | 2    | 8  | S2    | 구  | 방호벽   | 박락          |       | 1   | 0.3  | m' | 1  | 0.30  |
| 속사C2교(진출) | 2    | 9  | S2    | 구  | 방호벽   | 박락          |       | 0.6 | 0.3  | m' | 1  | 0.18  |
| 속사C2교(진출) | 2    | 10 | S2    | 구  | 방호벽   | 박락          |       | 1   | 0.3  | m' | 1  | 0.30  |
| 속사C2교(진출) | 3    | 1  | S1    | 구  | 배수시설  | 배수관 부식      |       | 3   | 0.5  | m' | 4  | 6.00  |
| 속사C2교(진출) | 3    | 2  | S1    | 구  | 바닥판하면 | 균열          | 0.4   | 2   |      | m  | 1  | 2.00  |
| 속사C2교(진출) | 3    | 3  | S1    | 신  | 바닥판하면 | 파손 및 철근노출   |       | 0.5 | 3    | m' | 1  | 1.50  |
| 속사C2교(진출) | 4    | 1  | S2    | 구  | 바닥판하면 | 철근노출        |       | 4   | 1    | m' | 1  | 4.00  |
| 속사C2교(진출) | 4    | 2  | S2    | 구  | 바닥판하면 | 배수관 부식      |       | 3   | 0.5  | m' | 4  | 6.00  |
| 속사C2교(진출) | 5    | 1  | S1    |    | 주형외부  | 상태양호        |       |     |      |    |    |       |
| 속사C2교(진출) | 6    | 1  | S2    | 신  | 주형외부  | 균침          |       | 0.2 | 0.5  | m' | 1  | 0.10  |
| 속사C2교(진출) | 6    | 2  | S2    | 신  | 주형외부  | 균침          |       | 0.1 | 1    | m' | 1  | 0.10  |
| 속사C2교(진출) | 6    | 3  | S2    | 신  | 주형외부  | 균침          |       | 0.3 | 0.1  | m' | 1  | 0.30  |
| 속사C2교(진출) | 7    | 1  | S1-G1 | 신  | 주형내부  | 점부식         |       | 1   | 1.8  | m' | 1  | 1.80  |
| 속사C2교(진출) | 8    | 1  | S2-G1 | 신  | 주형내부  | 점부식         |       | 1.2 | 1.8  | m' | 1  | 2.16  |
| 속사C2교(진출) | 9    | 1  | S1-G2 | 구  | 주형내부  | 우수유입        |       |     |      | EA | 3  | 3.00  |
| 속사C2교(진출) | 9    | 2  | S1-G2 | 구  | 주형내부  | 우수유입        |       | 0.7 | 0.3  | m' | 2  | 0.42  |
| 속사C2교(진출) | 9    | 3  | S1-G2 | 구  | 주형내부  | 실링재 미처리     |       |     |      | EA | 12 | 12.00 |
| 속사C2교(진출) | 9    | 4  | S1-G2 | 신  | 주형내부  | 점부식         |       | 0.2 | 1    | m' | 1  | 0.20  |
| 속사C2교(진출) | 10   | 1  | S2-G2 | 구  | 주형내부  | 우수유입        |       |     |      | EA | 3  | 3.00  |
| 속사C2교(진출) | 10   | 2  | S2-G2 | 구  | 주형내부  | 우수유입        |       |     |      | EA | 1  | 1.00  |
| 속사C2교(진출) | 10   | 3  | S2-G2 | 구  | 주형내부  | 실링재 미처리     |       |     |      | EA | 12 | 12.00 |
| 속사C2교(진출) | 10   | 4  | S2-G2 | 신  | 주형내부  | 점부식         |       | 0.2 | 1    | m' | 1  | 0.20  |
| 속사C2교(진출) | 11   | 1  | S1-1  |    | 가로보   | 상태양호        |       |     |      |    |    |       |
| 속사C2교(진출) | 12   | 1  | S1-2  |    | 가로보   | 상태양호        |       |     |      |    |    |       |
| 속사C2교(진출) | 13   | 1  | S2-1  |    | 가로보   | 상태양호        |       |     |      |    |    |       |
| 속사C2교(진출) | 14   | 1  | S2-2  |    | 가로보   | 상태양호        |       |     |      |    |    |       |
| 속사C2교(진출) | 15   | 1  | S1    |    | 세로보   | 상태양호        |       |     |      |    |    |       |
| 속사C2교(진출) | 16   | 1  | S2    |    | 세로보   | 상태양호        |       |     |      |    |    |       |
| 속사C2교(진출) | 17   | 1  | A1    | 구  | 교대    | 보수재 균열      | 0.1   | 0.6 |      | m  | 1  | 0.60  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 2  | A1    | 구  | 교대    | 보수재 균열      | 0.1   | 1.8 |      | m  | 1  | 1.80  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 3  | A1    | 구  | 교대    | 보수재 균열      | 0.1   | 0.2 |      | m  | 4  | 0.80  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 4  | A1    | 구  | 교대    | 보수재 균열      | 0.1   | 1.9 |      | m  | 1  | 1.90  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 5  | A1    | 구  | 교대    | 보수재 균열      | 0.1   | 1.5 |      | m  | 1  | 1.50  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 6  | A1    | 구  | 받침    | 받침모르타르 균열   | 0.2   | 0.1 |      | m  | 1  | 0.10  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 7  | A1    | 구  | 받침    | 받침콘크리트 균열   | 0.3   | 0.2 |      | m  | 1  | 0.20  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 8  | A1    | 구  | 받침    | 받침콘크리트 박락   |       | 0.1 | 0.1  | m' | 1  | 0.01  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 9  | A1    | 구  | 받침    | 받침장치 부식     |       | 0.5 | 0.4  | m' | 4  | 0.80  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 10 | A1    | 구  | 교대    | 폐콘크리트 퇴적    |       | 0.5 | 0.4  | m' | 2  | 0.40  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 11 | A1    | 구  | 받침    | 받침콘크리트 표면열화 | 크리트 표 | 0.4 | 3    | m' | 1  | 1.20  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 12 | A1    | 구  | 받침    | 받침모르타르 파손   |       | 0.2 | 0.6  | m' | 1  | 0.12  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 13 | A1    | 구  | 받침    | 받침콘크리트 표면열화 | 크리트 표 | 3   | 0.4  | m' | 1  | 1.20  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 14 | A1    | 구  | 받침    | 받침콘크리트 균열   | 0.3   | 0.4 |      | m  | 1  | 0.40  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 15 | A1    | 구  | 받침    | 받침콘크리트 표면열화 | 크리트 표 | 1.5 | 0.5  | m' | 1  | 0.75  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 16 | A1    | 신  | 교대    | 균열          | 1     | 1.5 |      | m  | 1  | 1.50  |
| 속사C2교(진출) | 17   | 17 | A1    | 신  | 교대    | 백태          |       | 0.5 | 1    | m' | 1  | 0.50  |
| 속사C2교(진출) | 18   | 1  | A2    | 구  | 받침    | 받침장치 부식     |       | 0.7 | 0.7  | m' | 1  | 0.49  |
| 속사C2교(진출) | 18   | 2  | A2    | 구  | 받침    | 받침장치 부식     |       | 0.7 | 0.7  | m' | 1  | 0.49  |
| 속사C2교(진출) | 18   | 3  | A2    | 구  | 받침    | 스토퍼 부식      |       | 0.4 | 0.4  | m' | 2  | 0.32  |
| 속사C2교(진출) | 18   | 4  | A2    | 구  | 받침    | 받침장치 부식     |       | 0.7 | 0.7  | m' | 1  | 0.49  |
| 속사C2교(진출) | 18   | 5  | A2    | 구  | 받침    | 받침장치 부식     |       | 0.7 | 0.7  | m' | 1  | 0.49  |
| 속사C2교(진출) | 18   | 6  | A2    | 구  | 교대    | 박락          |       | 0.3 | 0.6  | m' | 1  | 0.18  |
| 속사C2교(진출) | 18   | 7  | A2    | 신  | 교대    | 박리          |       | 0.3 | 1.8  | m' | 1  | 0.54  |
| 속사C2교(진출) | 18   | 8  | A2    | 신  | 받침    | 받침모르타르 파손   |       | 0.2 | 1    | m' | 1  | 0.20  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 1  | P1    | 구  | 교각    | 균열          | 0.2   | 0.8 |      | m  | 1  | 0.80  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 2  | P1    | 구  | 교각    | 파손          |       | 0.3 | 0.3  | m' | 1  | 0.09  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 3  | P1    | 구  | 받침    | 받침콘크리트 균열   | 0.2   | 0.2 |      | m  | 1  | 0.20  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 4  | P1    | 구  | 교각    | 균열          | 0.2   | 1.2 |      | m  | 1  | 1.20  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 5  | P1    | 구  | 교각    | 균열          | 0.2   | 0.2 |      | m  | 1  | 0.20  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 6  | P1    | 구  | 교각    | 균열          | 0.2   | 0.5 |      | m  | 1  | 0.50  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 7  | P1    | 구  | 받침    | 받침콘크리트 균열   | 0.1   | 0.2 |      | m  | 1  | 0.20  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 8  | P1    | 구  | 교각    | 균열          | 0.2   | 0.2 |      | m  | 1  | 0.20  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 9  | P1    | 구  | 교각    | 균열          | 0.2   | 0.2 |      | m  | 1  | 0.20  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 10 | P1    | 구  | 받침    | 받침콘크리트 균열   | 0.2   | 0.3 |      | m  | 1  | 0.30  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 11 | P1    | 구  | 교각    | 박락          |       | 0.1 | 0.1  | m' | 1  | 0.01  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 12 | P1    | 구  | 받침    | 받침장치 부식     |       | 0.2 | 2    | m' | 1  | 0.40  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 13 | P1    | 구  | 받침    | 받침콘크리트 균열   | 0.1   | 0.2 |      | m  | 1  | 0.20  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 14 | P1    | 구  | 받침    | 받침콘크리트 균열   | 0.1   | 0.2 |      | m  | 1  | 0.20  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 15 | P1    | 구  | 받침    | 받침콘크리트 균열   | 0.2   | 0.2 |      | m  | 1  | 0.20  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 16 | P1    | 구  | 받침    | 받침콘크리트 균열   | 0.2   | 0.3 |      | m  | 1  | 0.30  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 17 | P1    | 구  | 교각    | 균열          | 0.2   | 1   |      | m  | 1  | 1.00  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 18 | P1    | 구  | 받침    | 받침모르타르 균열   | 0.1   | 0.1 |      | m  | 1  | 0.10  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 19 | P1    | 구  | 받침    | 받침모르타르 균열   | 0.1   | 0.2 |      | m  | 1  | 0.20  |
| 속사C2교(진출) | 19   | 20 | P1    | 구  | 받침    | 받침모르타르 균열   | 0.1   | 0.1 |      | m  | 1  | 0.10  |

| 시설물명      | 관리번호 | 번호 | 경간 | 구분 | 부재 | 결함내용        | 폭   | 길이  | 너비  | 단위 | 개소 | 손상물량  |
|-----------|------|----|----|----|----|-------------|-----|-----|-----|----|----|-------|
| 속새C2교(진출) | 19   | 21 | P1 | 구  | 받침 | 받침콘크리트 재료분리 |     | 0.1 | 0.2 | m' | 1  | 0.02  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 22 | P1 | 구  | 받침 | 받침장치 부식     |     | 0.4 | 2   | m' | 1  | 0.80  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 23 | P1 | 구  | 받침 | 받침모르타르 균열   | 0.1 | 0.1 |     | m  | 1  | 0.10  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 24 | P1 | 구  | 받침 | 받침장치 부식     |     | 0.8 | 0.8 | m' | 1  | 0.64  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 25 | P1 | 구  | 교각 | 균열          | 0.1 | 1.8 |     | m  | 1  | 1.80  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 26 | P1 | 구  | 교각 | 박리          |     | 0.1 | 0.3 | m' | 1  | 0.03  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 27 | P1 | 구  | 교각 | 균열          | 0.2 | 0.7 |     | m  | 1  | 0.70  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 28 | P1 | 구  | 교각 | 표면 침식       |     | 10  | 2   | m' | 1  | 20.00 |
| 속새C2교(진출) | 19   | 29 | P1 | 구  | 교각 | 균열          | 0.1 | 1.3 |     | m  | 1  | 1.30  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 30 | P1 | 구  | 교각 | 박락          |     | 0.2 | 0.2 | m' | 1  | 0.04  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 31 | P1 | 구  | 교각 | 균열          | 0.1 | 0.6 |     | m  | 1  | 0.60  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 32 | P1 | 구  | 교각 | 균열          | 0.1 | 1   |     | m  | 1  | 1.00  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 33 | P1 | 구  | 교각 | 표면 침식       |     | 10  | 1.3 | m' | 1  | 13.00 |
| 속새C2교(진출) | 19   | 34 | P1 | 구  | 받침 | 받침콘크리트 재료분리 |     | 0.1 | 0.2 | m' | 1  | 0.02  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 35 | P1 | 구  | 받침 | 받침콘크리트 균열   | 0.1 | 0.2 |     | m  | 1  | 0.20  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 36 | P1 | 구  | 교각 | 균열          | 0.1 | 1.6 |     | m  | 1  | 1.60  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 37 | P1 | 구  | 교각 | 균열          | 0.1 | 1   |     | m  | 1  | 1.00  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 38 | P1 | 구  | 교각 | 균열          | 0.1 | 0.6 |     | m  | 1  | 0.60  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 39 | P1 | 구  | 교각 | 점검로 난간 미설치  |     | 1.3 |     | m  | 1  | 1.30  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 40 | P1 | 구  | 받침 | 받침콘크리트 균열   | 0.1 | 0.2 |     | m  | 1  | 0.20  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 41 | P1 | 구  | 교각 | 균열          | 0.1 | 0.7 |     | m  | 1  | 0.70  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 42 | P1 | 구  | 받침 | 받침콘크리트 균열   | 0.1 | 0.3 |     | m  | 1  | 0.30  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 43 | P1 | 구  | 교각 | 균열          | 0.1 | 0.5 |     | m  | 1  | 0.50  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 44 | P1 | 신  | 받침 | 받침콘크리트 재료분리 |     | 0.2 | 0.2 | m' | 1  | 0.04  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 45 | P1 | 신  | 받침 | 받침콘크리트 균열   | 0.2 | 0.3 |     | m  | 1  | 0.30  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 46 | P1 | 신  | 받침 | 받침콘크리트 균열   | 0.2 | 0.3 |     | m  | 1  | 0.30  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 47 | P1 | 신  | 받침 | 받침콘크리트 재료분리 |     | 0.2 | 0.2 | m' | 1  | 0.04  |
| 속새C2교(진출) | 19   | 48 | P1 | 신  | 받침 | 받침콘크리트 재료분리 |     | 0.2 | 0.2 | m' | 1  | 0.04  |