

4. 상태평가 결과

대림~신도림 상태평가 결과표														
◇ 개별교량명 : 대림~신도림 구간														
부재의 분류		상부구조			기타부재			받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조 형식	바닥판	거더	2차부재	배수 시설	난간 연석	신축 이음	교량 받침	교대 교각	기초	탄산화		염 화물	
											상부	하부	상부	하부
A2	PSCI	-	-	-	-	-	a	a	a	-	-	a	-	-
S1(P1)	PSCI	c	a	a	a	a	a	b	b	Q	-	a	-	-
S2(P2)	PSCI	a	a	c	c	a	a	a	b	Q	-	-	-	-
S3(P3)	PSCI	a	a	a	a	a	a	b	b	Q	-	-	-	-
S4(P4)	PSCI	a	c	b	b	a	a	b	b	Q	-	-	-	-
S5(P5)	PSCI	a	a	c	c	a	a	b	c	Q	-	-	-	-
S6(P6)	PSCI	a	a	c	c	a	a	b	b	Q	a	a	-	-
S7(P7)	PSCI	a	a	c	c	a	a	a	b	Q	-	-	-	-
S8(P8)	PSCI	a	a	c	c	a	a	a	b	Q	-	-	-	-
S9(P9)	PSCI	a	a	c	c	a	a	a	b	Q	-	-	-	-
S10(P10)	PSCI	a	a	b	b	a	a	a	b	Q	a	-	-	-
S11(P11)	PSCI	a	a	c	c	a	a	b	b	Q	-	a	-	-
S12(P12)	PSCI	a	a	b	b	a	a	a	b	Q	-	-	-	-
S13(P13)	PSCI	a	a	c	c	a	a	b	c	Q	a	-	-	-
S14(P14)	PSCI	b	b	c	c	a	a	b	a	Q	-	-	-	-
S15(P15)	PSCI	c	a	b	b	a	a	b	c	a	-	-	-	-
S16(P16)	PSCI	b	a	c	c	a	a	b	b	Q	-	-	-	-
S17(P17)	PSCI	a	a	b	b	a	a	b	b	Q	-	-	-	-
S18(P18)	PSCI	b	a	b	b	a	a	b	a	a	-	-	-	-
S19(P19)	PSCI	b	a	a	a	a	a	a	c	a	a	-	-	-
S20(P20)	PSCI	a	a	a	a	b	a	a	a	Q	-	-	-	-
S21(P21)	PSCI	b	a	b	b	b	a	a	a	a	a	-	-	-
S22(P22)	PSCI	a	a	b	b	a	a	a	b	a	a	-	-	-
S23(P23)	PSCI	a	a	a	a	b	b	a	a	Q	-	a	-	-
S30(P30)	PSCI	a	a	a	a	b	a	a	a	a	-	-	-	-
S31(P31)	PSCI	a	a	a	a	a	a	a	a	Q	a	a	-	-
S32(P32)	PSCI	c	a	b	b	b	a	a	b	Q	a	-	-	-
S33(P33)	PSCI	a	a	b	b	a	a	b	b	Q	a	-	-	-
S34(P34)	PSCI	a	a	b	b	a	a	a	c	Q	-	-	-	-
S35(P35)	PSCI	a	a	c	c	a	a	b	c	Q	-	-	-	-
S36(P36)	PSCI	a	b	b	b	a	a	a	a	Q	a	-	-	-
S37(P37)	PSCI	a	a	b	b	a	a	b	a	Q	-	a	-	-
S38(P38)	PSCI	a	b	c	c	a	a	a	b	Q	-	-	-	-
S39(P39)	PSCI	a	a	c	c	a	a	a	b	Q	a	-	-	-
S40(P40)	PSCI	b	a	c	c	b	a	a	a	Q	-	a	-	-
S41(A3)	PSCI	c	b	c	c	a	a	a	a	Q	a	-	-	-
평균		0.143	0.114	0.249	0.254	0.111	0.103	0.139	0.194	0.100	0.100	0.100	0.000	0.000
가중치		25	20	5	3	2	9	9	13	7	4	3	0	0
(평균 x 가중치) / 가중치합		0.036	0.023	0.012	0.008	0.002	0.009	0.013	0.025	0.007	0.004	0.003	0.000	0.000
											1. 환산결함도 점수		0.142	
											2. 상태평가 결과		B	