




옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검(정기, 정밀점검) 용역

외관조사망도
(병천천교(옥산방향))

옥산오창고속도로(주)




(주)명성엔지니어링

손상물량표




A1

P1

[illegible]








SECTION



보령












			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
			도 면 명 병천전교(옥산방향) 교면상부 S1
			도 면 번 호 01

손 상 물 량 표

[illegible]

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
			용 역 명 옥산·오창 고속도로 시설물 안전점검(경기, 정밀점검) 용역
			도 면 명 병천전교(옥산방향) 교면상부 S2
			도 면 번 호 02

손 상 물 량 표

[illegible]

발 주 처	
-------	--

	00	10	20
--	----	----	----

목산-오창 고속도로 시설물
안전점검(정기, 정밀점검) 용역


구분명	
-----	--

도면번호

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 →


[illegible]

KEY PLAN

← 옥산방향



SECTION


범
례

	관 명		방상관명		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
	천지, 공동		박리, 피손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 04

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

발
려

	국 명		망상국명		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 병천전교(육산방향) 교면상부 S5
						도 면 번 호 05


ID : 병천천교(옥산방향) 바닥판하면 S1

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 →




KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡


SECTION

범
례


			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
			도 면 명 병천전교(옥산방향) 바닥판하면 S1
			도 면 번 호 06

ID : 병천천교(옥산방향) 바닥판하면 S2

손 상 물 량 표




오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡


SECTION

발
려


	관 열		당상관 열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(경기, 정밀점검) 용역
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 병천천교(육산방향) 바닥판하면 S2	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 07	

ID : 병천천교(옥산방향) 바닥판하면 S3

손상물량표




오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION



발 려	
--------	--

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산·오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역 도 면 명 병천전교(옥산방향) 바닥판하면 S3 도 면 번 호 08


ID : 병천천교(옥산방향) 바닥판하면 S4

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 →




KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡







SECTION

발
려


			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역 도 면 명 병천전교(옥산방향) 바닥판하면 S4 도 면 번 호 09

ID : 병천천교(옥산방향) 바닥판하면 S5

손상물량표

[illegible]




SECTION





보	려
---	---

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역 도 면 명 병천전교(옥산방향) 바닥판하면 S5 도 면 번 호 10
			
			
			
			


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION





品 2

	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
	천지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		배 배		희적물	용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(경기, 정밀점검) 용역
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 병천전교(옥산방향) 거더외부 S1
						도 면 번 호 11


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION

범
례



	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 병천전교(옥산방향) 거더외부 S2 도 면 번 호

12


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




品 2

	관 열		망상굴열		재로분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	천지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(경기, 정밀점검) 용역
	누수, 습윤부		백 태		희적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	병천전교(옥산방향) 거더외부 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	13

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

← 옥산방향






SECTION





品 2

			발 주 처 육산오창 고속도로(주)
			용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
			도 면 명 병천전교(육산방향) 거더외부 S4
			도 면 번호 14


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN






SECTION


범
례

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
			
			
			
			도 면 명 병천전교(옥산방향) 거더외부 SS
			도 면 번 호 15

손 상 물 량 표




[illegible]

SECTION


발
려

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
			용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
			도 면 명 병천천교(옥산방향) 교대 A1
			도 면 번 호 16

손상물량표



[illegible]

SECTION


발
려

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역 도 면 명 병천천교(옥산방향) 교대 A2 도 면 번 호


손상물량표




좌측면





전 면




우측면



배면



SECTION



82



발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------




용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
-----	-------------------------------------

도 면 명


도면번호

[illegible]

손상물량표

[illegible]




SECTION




발
려

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역
			
			
			
			도 면 명 병천천교(옥산방향) 교각 P2
			도 면 번 호 19

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION




발
려

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역 도 면 명 병천천교(옥산방향) 교각 P3 도 면 번 호 20

손상물량표

[illegible]

SECTION



발령

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검(정기, 정밀점검) 용역 도 면 명 병천천교(옥산방향) 교각 P4 도 면 번 호 21
			
			
			
			