

### 상태평가 결과표

| 교 량 명 :           |          | 호죽2교 옥산방향 |       |          |       |       |          |          | 본 교      |       |    |       |       |     |    |
|-------------------|----------|-----------|-------|----------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|----|-------|-------|-----|----|
| 부재의 분류            |          | 상부구조      |       | 2차<br>부재 | 기타부재  |       |          |          | 받침       | 하부구조  |    | 내구성요소 |       |     |    |
| 번호                | 구조<br>형식 | 바닥판       | 주형    | 가로보      | 포장    | 배수    | 난간<br>연석 | 신축<br>이음 | 교량<br>받침 | 하부    | 기초 | 탄산화   |       | 염화물 |    |
|                   |          |           |       |          |       |       |          |          |          |       |    | 상부    | 하부    | 상부  | 하부 |
| S1/A1             | PSC      | a         | a     | a        | a     | a     | b        | a        | a        | a     | q  | a     | a     | -   | -  |
| A2                | -        | -         | -     | -        | -     | -     | -        | a        | a        | b     | q  | -     | a     | -   | -  |
| 평균                |          | 0.100     | 0.100 | 0.100    | 0.100 | 0.100 | 0.200    | 0.100    | 0.100    | 0.150 | -  | 0.100 | 0.100 | -   | -  |
| 가중치               |          | 18        | 20    | 5        | 7     | 3     | 2        | 9        | 9        | 20    | -  | 4     | 3     | -   | -  |
| (평균X가중치)<br>/가중치합 |          | 0.018     | 0.020 | 0.005    | 0.007 | 0.003 | 0.004    | 0.009    | 0.009    | 0.030 | -  | 0.004 | 0.003 | -   | -  |
| 1. 환산결함도 점수       |          |           |       |          |       |       |          |          |          |       |    |       | 0.112 |     |    |
| 2. 상태평가 결과        |          |           |       |          |       |       |          |          |          |       |    |       | A     |     |    |

## 전체 교량 상태평가 결과

[illegible]