


| 물곡2교(상,청평방향) 균열심도 DATA |               |                                                                                              |      |      |                                                                                      |          |            |      |  |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|--|
| PROJECT TITLE :        |               | 국도37호선 물곡2교(상) 정밀안전진단 용역                                                                     |      |      |                                                                                      |          |            |      |  |
| Company                |               |  (주)명성엔지니어링 |      |      | Client                                                                               |          | 의정부국토관리사무소 |      |  |
| 시험 결과(상부구조)            |               |                                                                                              |      |      |                                                                                      |          |            |      |  |
| 균열 심도                  |               |                                                                                              |      |      | 철근탐사                                                                                 |          |            |      |  |
| 결과값                    |               |                                                                                              |      |      | 위치                                                                                   | S2 바닥판하면 |            | 수직철근 |  |
| 측정번호                   | 건전부           |                                                                                              |      | 평균   | 피복두께                                                                                 | 37mm     |            |      |  |
| 1                      | 49.2          | 50.3                                                                                         | 49.8 | 49.8 |  |          |            |      |  |
| 측정위치                   | 균열부(cw=0.2mm) |                                                                                              |      | 평균   |                                                                                      |          |            |      |  |
| S2<br>바닥판하면            | 61.5          | 62.1                                                                                         | 64.2 | 62.6 |                                                                                      |          |            |      |  |
|                        | 균열 깊이         |                                                                                              |      | 품질   |                                                                                      |          |            |      |  |
|                        | 11.4          |                                                                                              |      | 3.01 | Fixed Relative permittivity]38.0 Sensitivity]3-1 shallow HSJ395A                     |          |            |      |  |