

[서문22교(문산)(BH)] 결과표

개별교량명 : 서문22교(문산)(BH)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S1	A1	BH	a	a	b	a	a	b	c	a	b	q	a	a
S2	P1	BH	a	a	b	a	a	b	-	a	b	q	-	-
S3	P2	BH	b	a	a	a	a	b	-	b	a	q	-	-
평균			0.133	0.100	0.167	0.100	0.100	0.200	0.400	0.133	0.167	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.024	0.020	0.008	0.007	0.003	0.004	0.036	0.012	0.033	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =														0.155
2. 상태평가 결과 =														B

[서문22교(문산)(STB)] 결과표

개별교량명 : 서문22교(문산)(STB)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
S4	P3	STB	a	a	a	a	a	b	b	a	a	q	-	-
S5	P4	STB	b	a	a	a	a	b	-	a	a	q	-	a
S6	P5	STB	b	a	a	a	a	b	-	a	b	q	-	a
S7	P6	STB	b	a	a	a	a	a	-	a	b	q	-	-
S8	P7	STB	a	a	a	a	a	b	-	a	a	q	a	-
	A2	STB							c	a	a	q	-	a
평균			0.160	0.100	0.100	0.100	0.100	0.180	0.300	0.100	0.133	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.029	0.020	0.005	0.007	0.003	0.004	0.027	0.009	0.027	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.137	
2. 상태평가 결과 =													B	

[서문22교(문산)] 상태평가 결과표

교 량 명 :	서문22교(문산)						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
서문22교(문산)(BH)	0.155	B	180.0	3	540.0	0.358	0.055
서문22교(문산)(STB)	0.137	B	323.0	3	969.0	0.642	0.088
합계(Σ)			503.0	6	1,509.0	1.000	0.143
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.143
2. 상태평가 결과 =							B