

[오로교 상주방향] 결과표

개별교량명 : 오로교 상주방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	PCI	a	a	a	a	a	a	b	b	c	q
S2	P1	PCI	a	a	a	a	a	a	-	b	b	q
S3	P2	PCI	a	b	a	a	a	a	-	b	b	q
S4	P3	PCI	b	a	a	a	a	a	b	b	b	q
S5	P4	PCI	a	a	a	a	a	a	-	b	b	q
S6	P5	PCI	a	a	a	a	a	a	b	b	b	q
S7	P6	PCI	a	a	a	a	a	b	-	a	b	q
S8	P7	PCI	b	a	a	a	c	a	-	b	a	q
S9	P8	PCI	a	a	b	a	a	a	b	b	a	q
S10	P9	PCI	a	a	b	a	a	a	-	b	a	q
S11	P10	PCI	c	a	a	a	a	c	-	b	a	q
	A2								b	b	b	q
평균			0.145	0.109	0.118	0.100	0.127	0.136	0.200	0.192	0.183	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.022	0.027	0.005	0.004	0.004	0.003	0.014	0.029	0.046	-
1. 환산결함도 점수 =												0.153
2. 상태평가 결과 =												B

[오로교 영천방향] 결과표

개별교량명 : 오로교 영천방향

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
S1	A1	PCI	a	a	b	a	a	a	b	b	b	q
S2	P1	PCI	a	a	b	a	a	a	-	b	b	q
S3	P2	PCI	b	a	b	a	a	a	-	b	c	q
S4	P3	PCI	b	a	b	a	a	a	b	b	c	q
S5	P4	PCI	b	a	a	a	a	b	-	b	b	q
S6	P5	PCI	a	a	a	a	a	b	b	b	b	q
S7	P6	PCI	a	a	b	a	a	b	-	b	b	q
S8	P7	PCI	a	a	a	a	a	a	-	b	a	q
S9	P8	PCI	a	a	a	a	a	a	b	b	a	q
S10	P9	PCI	a	a	b	a	a	b	-	b	c	q
S11	P10	PCI	a	a	a	a	a	b	-	b	a	q
	A2								b	a	b	q
평균			0.127	0.100	0.155	0.100	0.100	0.145	0.200	0.192	0.225	-
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	-
(평균X가중치)/가중치합			0.019	0.025	0.006	0.004	0.003	0.003	0.014	0.029	0.056	-
1. 환산결함도 점수 =											0.159	
2. 상태평가 결과 =											B	

교 량 명 :	오로교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
상주방향	0.153	B	385	2	770	0.500	0.076
영천방향	0.159	B	385	2	770	0.500	0.080
합계(Σ)			770	4	1,540	1.000	0.156
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.156
2. 상태평가 결과 =							B