

금남IC3교

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	경관년수
1	S1 바닥판	2.5	54.0	51.5	a	0.57	100년 이상	19
2	A1 벽체	4.5	94.0	89.5	a	1.03	100년 이상	19
3	P2 기둥부	5.0	94.0	89.0	a	1.15	100년 이상	19