

[금남IC RAMP-A교(하)] 결과표

개별교량명 : 금남IC RAMP-A교(하)						
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
금남IC RAMP-A교(하)	PSCI	0.301	C	120	1.000	0.301
합계(Σ)				120	1.000	0.301
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.301
2. 상태평가 결과 =						C

교 량 명 :		동항교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
금남IC RAMP-A교(하)	0.301	C	120	2	240	1.000	0.301
합계(Σ)			120	2	240	1.000	0.301
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.301
2. 상태평가 결과 =							C