

금남IC R-A교(상)

NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	경관년수
1	S1 바닥판	3.5	37.0	33.5	a	0.80	100년 이상	19
2	S1-G7 거더	1.5	50.0	48.5	a	0.34	100년 이상	19
3	A1 벽체	13.0	102.0	89.0	a	2.98	100년 이상	19
4	P2 기둥	8.5	99.0	90.5	a	1.95	100년 이상	19