

[금남IC3교] 결과표

개별교량명 : 금남IC3교

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>STB</i>	b	b	b	a	b	c	b	a	b	q
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>STB</i>	c	b	a	a	b	c	—	b	b	q
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>STB</i>	c	b	b	a	b	c	—	a	b	q
<i>S4</i>	<i>P3</i>	<i>STB</i>	b	b	b	a	b	c	—	a	a	q
	<i>A2</i>	<i>STB</i>	—	—	—	—	—	—	b	b	b	q
평균			0.300	0.200	0.175	0.100	0.200	0.400	0.200	0.140	0.180	—
가중치			15	25	4	4	3	2	7	15	25	—
(평균X가중치)/가중치합			0.045	0.050	0.007	0.004	0.006	0.008	0.014	0.021	0.045	—
1. 환산결함도 점수 =												<i>0.200</i>
2. 상태평가 결과 =												<i>B</i>

[금남IC3교] 결과표

개별교량명 :	금남IC3교					
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
금남IC3교	STB	0.200	B	180	1.000	0.200
합계(Σ)				180	1.000	0.200
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.200
2. 상태평가 결과 =						B

[금남IC3교] 상태평가 결과표

교 량 명 :		금남IC3교					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
금남IC3교	0.200	B	180	2	360	1.000	0.200
합계(Σ)			180	2	360	1.000	0.200
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.200
2. 상태평가 결과 =							B